



اندازه‌گیری و شبیه‌سازی چگالی شار مغناطیسی وارد بر ذره ساینده در روش پرداخت- کاری سایشی مغناطیسی

مهرداد وحدتی^{*}، سید علیرضا رسولی[†]

۱- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران

۲- دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران

* تهران، صندوق پستی ۱۹۹۵-۱۹۹۹، vahdati@kntu.ac.ir

چکیده

اگر روش‌های غیر سنتی پرداخت کاری که برای قطعات با شکل‌ها و جنس‌های مختلف مانند صفحات تخت، سطوح آزاد و پیچیده، و انواع لوله‌ها با قطرهای متفاوت و هر قطعه‌ای که نیاز به صافی سطح سیار خوب داشته باشد، قابل استفاده است، پرداخت کاری سایشی مغناطیسی می‌باشد. مکانیزم براده برداری در حد سیار کم (میکرو و نانو) را می‌توان با تشکیل جاروبک ساینده مغناطیسی که شامل ذرات مغناطیسی مانند آهن و ذرات ساینده مانند اکسید الومینیوم، و غیره می‌باشد، توضیح داد. این بررسی شامل اندازه‌گیری چگالی شار مغناطیسی در فاصله بین آهن‌ربا با شکل‌های مختلف و قلمه کار با جنس‌های متنوع شامل فرومغناطیسی و غیر فرومغناطیسی می‌باشد. اندازه‌گیری توسط دستگاه تسلامت صورت گرفته است. همچنین جهت بررسی مدل‌ها و شرایط مختلف به شبیه‌سازی باسته نرم‌افزاری المان محدود ماسکول نیز پرداخته شده است. تاثیر جنس قطعات نیز بر روی نحوه شکل‌گیری میدان مغناطیسی و شدت آن بررسی شده است. این شبیه-سازی‌ها در هر دو حالت ۲ بعدی و ۳ بعدی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها: پرداخت کاری سایشی مغناطیسی، آزمایشات، شبیه‌سازی، تسلامت، نرم‌افزار ماسکول

Measurement and simulation of the magnetic flux density exerted on the abrasive particles in Magnetic abrasive finishing (MAF)

Mehrdad Vahdati*, Seyed Alireza Rasouli

Department of Mechanical Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
* P.O.B. 19395-1999 Tehran, Iran, vahdati@kntu.ac.ir

ABSTRACT

Magnetic abrasive finishing is non-traditional machining process which is applicable for various parts of different shapes and materials, such as flat plates of complex levels and types of pipes with different diameters and every piece that needs good surface finish. Removal mechanism, at the very least (Micro and Nano) can be explained by the formation of magnetic abrasive brushes which include magnetic particles such as iron and aluminum oxide abrasive particles. This study includes the measurement of the intensity of the magnetic field, the distance between the magnets and various forms of workpieces in a variety of materials, including ferromagnetic and non-ferromagnetic. Measurement was performed by tesla meter. The simulation was performed with Maxwell finite element software package to survey the methods and conditions. The effects of the magnet fixture material and fixture components have been studied on the formation of the magnetic field and its severity. These simulations were performed in both 2D and 3D.

Keywords: Abrasive Finishing, Experiment, Magnetic field, Simulation, Tesla Meter.

که از میدان مغناطیسی برای کنترل براده برداری استفاده می‌کند پرداخت- کاری سایشی مغناطیسی است [۲]. مشخصه بارز این فرآیند استفاده از میدان مغناطیسی قابل کنترل برای مطابقت زنجیره سایشی مغناطیسی با فرم سطح ماشین‌کاری است. در این روش پودر ساینده مغناطیسی که یک مخلوط همگن از ذرات ساینده و ذرات فرومغناطیس مانند آهن است روی سطحی از قطعه کار که باید پرداخت شود قرار می‌گیرد. هنگامی که ذرات آهن در میدان مغناطیسی قرار می‌گیرند، در امتداد خطوط نیروی مغناطیسی به هم متصل می‌شوند و تشکیل زنجیره مغناطیسی را می‌دهند. از اتصال زنجیره‌ها جاروبک ساینده انعطاف‌پذیر به وجود می‌آید. به علت وجود پودر ساینده دارای لبه‌های برنده در برس، جاروبک مانند یک ابزار چند لبه رفتار می‌کند. با حرکت میدان مغناطیسی نسبت به قطعه کار این توده پودری به

۱- مقدمه


نیاز روزافزون به سطوح پرداخت شده و دقیق در صنایع و ناتوانی روش‌های سنتی در بسیاری موارد، منجر به تحولات بسیاری در زمینه فرآیندهای تولید و پرداخت قطعات شده است. در روش‌های سنتی به دلیل این که ابزار مورد استفاده برای پرداخت صلب است، در مورد قطعات با منحنی‌های خاص قابلیت تطبیق با شکل قطعه را ندارد و حتی در برخی موارد سبب آسیب دیدن سطح کار می‌شود. برای پرداخت این سطوح نیاز به پرداخت به صورت دستی می‌باشد [۱]. این گونه پرداخت اغلب وقت‌گیر و هزینه‌بر است. بنابراین نیاز به روش‌های جدید که قابلیت پرداخت سطوح با اشکال هندسی و همچنین جنس‌های مختلف را داشته باشند به شدت احساس می‌شود. در این راستا استفاده از میدان مغناطیسی به طور عمومی در کنترل فرآیند تولید و به طور خاص در پرداخت کاری مورد توجه واقع شده است. از جمله روش‌هایی

Please cite this article using:

M. Vahdati, S.A. Rasouli, Measurement and simulation of the magnetic flux density exerted on the abrasive particles in Magnetic abrasive finishing (MAF), *Modares Mechanical Engineering, Proceedings of the Advanced Machining and Machine Tools Conference*, Vol. 15, No. 13, pp. 248-256, 2015 (in Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

Bray, M., Vahdati, M., Rasouli, S.A., 2015, "Measurement and simulation of the magnetic flux density exerted on the abrasive particles in Magnetic abrasive finishing (MAF)", *Modares Mechanical Engineering, Proceedings of the Advanced Machining and Machine Tools Conference*, Vol. 15, No. 13, pp. 248-256, 2015 (in Persian)



شکل ۱ شماتیکی از فرآیند پرداخت کاری سایشی مغناطیسی

شکل ۲ شماتیکی از ذره ساینده به همراه مقدار نفوذ

همین راستا بررسی رفتار منشاً نیروی مغناطیسی که همان آهن ربا دائمی باشد بسیار ضروری است. پیامون شبیه‌سازی و اندازه‌گیری چگالی شار مغناطیسی آهن ربا الکتریکی تحقیقاتی در گذشته صورت گرفته است [۹،۸]. میشرا و همکارانش در سال ۲۰۱۴ به شبیه‌سازی حرارتی جاروبک ساینده مغناطیسی در فرآیند پرداخت کاری سایشی مغناطیسی پرداختند. دمای پیش‌بینی شده در جاروبک در محدوده ۵۱–۳۴°C می‌باشد [۱۰]. دای یانگ و همکارانش در سال ۲۰۰۸ پارامترهای پرداخت کاری سایشی مغناطیسی فولاد زنگ نزن ۴ را با روش تاگوچی بررسی کردند. جهت انتخاب آهن ربا دائمی مورد نیاز، آهن ربا استوانه‌ای توپر، توخالی و توخالی شیاردار را شبیه‌سازی کردند [۱۱]. جوی سائب در سال ۲۰۱۱ آهن ربا الکتریکی را در میز آهن ربا جهت پرداخت کاری سایشی مغناطیسی صفحات منیزیمی شبیه‌سازی کرد است. تاثیر آهن ربا دائمی با قطب مخالف در زیر قطعه-کار بررسی شده است [۱۲]. جای سائب همچنین اثر آهن ربا مخالف را در فرآیند پرداخت کاری سایشی مغناطیسی توسط آهن ربا دائمی در سال ۲۰۰۹ توسط شبیه‌سازی بررسی کرد است [۱۳].

در این مطالعه با توجه به شکل و سایز آهن ربا دائمی، جنس قطعه کار، جنس فیکسچر قطعات و جنس فیکسچر آهن ربا دائمی به اندازه‌گیری و شبیه‌سازی چگالی میدان مغناطیسی، شدت میدان مغناطیسی و در نهایت نیروی مغناطیسی وارد بر ذره ساینده پرداخته شده است.

۲- بررسی ابعاد هندسی آهن ربا دائمی

از آن جا که در فرآیند پرداخت کاری سایشی مغناطیسی سطوح تخت، آهن ربا دارای حرکت دورانی می‌باشد، از آهن ربا استوانه‌ای استفاده می‌شود. قطر و ارتفاع آهن ربا و همچنین تعداد آهن ربا مورد استفاده در حالت دوبعدی و سه بعدی شبیه‌سازی شده است. شبیه‌سازی توسط نرم‌افزار المان محدود ماسکول صورت گرفته است. شاید تصور شود که بطور مثال هر نوع آهن ربا $NdFe_35$ ۱/۳ تسللا در سطح آهن ربا همان مقدار چگالی شار مغناطیسی اسمی را دارد. در حالی که با توجه به ابعاد آهن ربا و شرایط مجاورتی آهن ربا مقدار چگالی شار مغناطیسی خروجی متغیر است. به همین خاطر تسلط بر نوع رفتار آهن ربا در سایزهای گوناگون و شرایط هم‌جواری متغیر است. بررسی نیروی مغناطیسی وارد بر ذرات ساینده می‌باشد. به همین خاطر تسلط بر عمق نفوذ ذره ساینده بسیار مهم می‌باشد.

۳- بررسی ارتفاع آهن ربا دائمی

آهن ربا دائمی $NdFe_35$ با قطر ۲۰ میلی‌متر و با ارتفاع‌های ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵

حرکت در می‌آید و برداشت ماده به صورت بسیار طوفان و ریز اتفاق می‌افتد و ناهمواری‌های در حد میکرومتر و نانومتر ماشین کاری می‌شوند [۳]. دمای ایجاد شده در فرآیند مذکور در مقایسه با سایر روش‌های پرداخت کاری بسیار ناچیز می‌باشد. در شکل ۱ شماتیکی از فرآیند پرداخت کاری سایشی مغناطیسی نشان داده شده است [۴].

نیروی مغناطیسی از آهن ربا الکتریکی و دائمی حاصل می‌شود. با توجه به مشکلات آهن ربا الکتریکی مانند اشغال فضای زیاد و نیاز مبرم به سیستم خنک کاری از آهن ربا دائمی جهت تولید میدان مغناطیسی استفاده شده است [۵]. از تفاوت‌های عمده روش سایشی مغناطیسی با روش‌های سنتی مقدار نیروی اعمال شده بر ذرات ساینده می‌باشد. مقدار نیروی مغناطیسی وارد بر ذره ساینده در حد میکرونیوتن می‌باشد که باعث نفوذ بسیار ناچیز ذره ساینده در سطح قطعه کار می‌گردد. فشار پرداخت کاری وارد بر سطح قطعه-کار از رابطه (۱) به دست می‌آید [۶].

$$P = \frac{B^2}{2\mu_0} \left(1 - \frac{1}{\mu_m} \right) = \left[\mu_0 H^2 \left(1 - \frac{1}{\mu_m} \right) \right] / 2 \quad (1)$$

$$\mu_m = \frac{2 + \mu_F - 2(1 - \mu_F)V_i}{2 + \mu_F - (1 - \mu_F)V_i} \quad (2)$$

در این رابطه مشخص است که فشار پرداخت کاری P رابطه مستقیم با شدت میدان مغناطیسی (H) KA – per – m، چگالی شار مغناطیسی ($B(T)$)، ضریب نفوذ مغناطیسی در خلا μ و رابطه معکوس با ضریب نفوذ مغناطیسی جاروبک ساینده μ_m دارد. ضریب نفوذ مغناطیسی جاروبک ساینده از رابطه (۲) به دست می‌آید که در آن μ ضریب نفوذ مغناطیسی نسبی آهن و V_i درصد حجمی ذرات آهن نسبت به کل پودر می‌باشد. با فرض یکسان بودن قطر تمامی ذرات ساینده میزان نیروی اعمالی بر ذرات مغناطیسی طبق رابطه (۳) و (۴) به دست می‌آید. همچنین با فرض این که در هر ذره مغناطیسی یک لبه ساینده وجود دارد مقدار نیروی اعمالی بر ذره ساینده به دست می‌آید.

$$F_n = PA \quad (3)$$

$$f_n = \frac{F_n}{n_a} \quad (4)$$

که در آن F_n مقدار نیروی وارد بر سطح A سطح قطعه آهن ربا، n_a تعداد ذرات ساینده واقع بر سطح آهن ربا می‌باشد. با در نظر گرفتن کروی بودن ذره ساینده میزان عمق نفوذ ذره ساینده h_s را در سطح قطعه کار می‌توان از رابطه (۵) به دست آورد [۷].


$$h_s = \frac{ds}{2} - \sqrt{\left(\frac{ds}{2}\right)^2 - \frac{f_n}{H_m \pi}} \quad (5)$$

که در آن ds قطر ذره ساینده و H_m سختی قطعه کار می‌باشد. در شکل ۲ شماتیکی از ذره ساینده به همراه میزان نفوذ نشان داده است.

از آن جا که هدف رسیدن به زیری سطح کمتر از میکرومتر می‌باشد، بررسی و کنترل دقیق مقدار نیروی وارد بر ذره ساینده بسیار مهم است. در

با توجه به منحنی‌های شکل ۵ مشهود است که در قطر ثابت با افزایش ارتفاع آهن‌ربا میزان شدت میدان مغناطیسی و چگالی شار افزایش پیدا می‌کند. تفاوت چشمگیر مقادیر لبه‌های کناری آهن‌ربا و سایر نواحی به علت اثر لبه می‌باشد که در سطح لبه‌دار آهن‌ربا صورت می‌گیرد و با فاصله گرفتن از سطح آهن‌ربا این پدیده نیز کاهش پیدا می‌کند.


در شکل ۶ نمودار توزیع چگالی شار مغناطیسی حاصل از شبیه‌سازی در فاصله ۲ میلی‌متری از سطح آهن‌ربا آورده شده است. در شکل ۷ نیز مقادیر اندازه‌گیری شده از فاصله ۲ میلی‌متری از سطح آهن‌ربا می‌کند. ارتفاع آهن‌ربا ۲۰ میلی‌متر و ارتفاع ۵ و ۲۰ میلی‌متر آورده شده است. میانگین مقادیر اندازه‌گیری شده و شبیه‌سازی شده در فواصل مختلف از سطح آهن‌ربا مذکور در جدول شماره ۱ آورده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود روند تغییرات در نمودارهای شبیه‌سازی شده و اندازه‌گیری شده با یکدیگر مطابقت دارد. تفاوت بین مقادیر اندازه‌گیری و شبیه‌سازی در کمترین حالت ۴٪ و در بیشترین حالت ۱۴٪ می‌باشد. مقادیر شبیه‌سازی از مقادیر اندازه‌گیری بیشتر است.




شکل ۵ چگالی شار مغناطیسی (B) در آهن‌ربا با ارتفاع‌های گوناگون (سطح آهن‌ربا و فواصل ۵ و ۲ میلی‌متر)

میلی‌متر به صورت ۲ بعدی شبیه‌سازی شده است. شکل ۳ چگالی شار مغناطیسی را در ارتفاع‌های مختلف نشان می‌دهد.

تایید شبیه‌سازی و بررسی تاثیر ارتفاع آهن‌رباهای استوانه‌ای آزمایشاتی نیز انجام شده است. لازم به ذکر است که اندازه‌گیری توسط گوس سنج – PHWVE در محدوده ۰–۲ تسل (T) در سطح آهن‌ربا، و فواصل ۱ و ۲ میلی‌متری از سطح آهن‌ربا و در ۳ موقعیت صورت گرفته است. تمامی تجهیزات مورد استفاده در اندازه‌گیری چگالی شار مغناطیسی از مواد غیرفرومغناطیس ساخته شده است (شکل ۴).




شکل ۳ شدت میدان مغناطیسی (H) در ارتفاع‌های مختلف (آهن‌ربا N۳۵ با قطر ۲۰ mm)




شکل ۴ تجهیزات اندازه‌گیری (۱) پایه‌های آلومینیومی (۲) دستگاه تسلامتر PHWVE بهمراه پروپ (۳) گیره آلومینیومی (۴) پروپ اندازه‌گیری (۵) فیکسچر آلومینیومی آهن‌ربا


چگالی شار مغناطیسی را در سطح و با فواصل ۱ و ۲ میلی‌متری از سطح آهن ربا نشان می‌دهد.




شکل ۹ مقادیر اندازه‌گیری شده چگالی شار مغناطیسی در آهن رباهاي با ارتفاع ثابت و قطر مختلف



شکل ۱۰ توزیع چگالی شار مغناطیسی در آهن ربا با ارتفاع ۲۰ mm و قطرهای مختلف از سطح آهن ربا




شکل ۶ توزیع چگالی شار مغناطیسی (میلی تسل) در آهن ربا با قطر ۲۰ میلی‌متر و ارتفاعهای مختلف در فاصله ۲ میلی‌متر از سطح (شبیه‌سازی)



شکل ۷ توزیع چگالی شار مغناطیسی در فاصله ۲ میلی‌متری از سطح آهن رباهاي با قطر ۲۰ و ارتفاعهای ۵ و ۲۰ میلی‌متر (اندازه‌گیری)

جدول ۱ مقادیر متوسط شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده چگالی شار مغناطیسی (میلی تسل) در فواصل مختلف از آهن ربا


قطر آهن ربا	ارتفاع ۵ mm	ارتفاع ۲۰ mm	ارتفاع ۲۰ mm	ارتفاع ۲۰ mm
شیبیه‌سازی	اندازه‌گیری	شیبیه‌سازی	اندازه‌گیری	(مقدار متوسط)
۲۰ mm	۵۰۳	۲۴۳/۳۳	۲۶۴/۱	سطح آهن ربا
۳۷۱	۴۲۲/۹	۲۰۰	۲۰۸	۱ mm
۳۴۰	۳۷۱	۱۶۶/۶۶	۱۷۸/۳	۲ mm




شکل ۸ توزیع چگالی شار مغناطیسی در آهن ربا دائمی N۳۵ با ارتفاع ۲۰ میلی‌متر و قطرهای مختلف در فاصله ۲ میلی‌متر از سطح آهن ربا (شبیه‌سازی)

۲-۲- بورسی قطر آهن ربا دائمی

ارتفاع آهن ربا شبیه‌سازی شده ۲۰ میلی‌متر است. قطر ۱۰ میلی‌متر بیشترین میزان چگالی شار مغناطیسی را خواهد داشت. در شکل ۸ نمودار توزیع چگالی شار مغناطیسی ناشی از شبیه‌سازی در فاصله ۲ میلی‌متر از سطح آهن ربا با قطرهای گوناگون دیده می‌شود. در شکل ۹ مقادیر اندازه‌گیری شده چگالی شار مغناطیسی آهن رباهاي با ارتفاع ۲۰، ۱۶، ۱۵ و ۲۵ میلی‌متر در فاصله ۲ میلی‌متری آورده شده است. مانند قسمت قبل، بین مقادیر اندازه‌گیری و شبیه‌سازی مطابقت وجود دارد. شکل ۱۰ میزان تغییرات



شکل ۱۲ چگالی شار مغناطیسی آهن‌ربا قطر ۱۶ mm و ارتفاع ۲۰ mm در فواصل مختلف از آهن‌ربا



شکل ۱۳ توزیع چگالی شار مغناطیسی (B) در فاصله مختلف از آهن‌ربا

متفاوت است. رابطه شدت میدان و چگالی شار به صورت منحنی می‌باشد. همچنین در شکل ۱۳ مشاهده می‌شود که با فاصله‌گیری از سطح آهن‌ربا رفتار منحنی چگالی شار مغناطیسی تغییر پیدا می‌کند و از حالت تقریبی به حالت ثابت و تا حدی تحدب تبدیل می‌گردد.

۵-۲- بررسی تاثیر جنس قطعه‌کار، فیکسچر آهن‌ربا و فیکسچر

واضح است که در حین انجام فرآیند پرداخت‌کاری سایشی مغناطیسی، آهن‌ربا در داخل فیکسچر قرار می‌گیرد. جنس قطعه‌کار و جنس فیکسچر قطعه‌کار و فیکسچر آهن‌ربا از لحاظ خصوصیات مغناطیسی بر میزان شدت میدان آهن‌ربا و همچنین نحوه پراکندگی شدت میدان مغناطیسی در سطح آهن‌ربا بسیار تاثیرگذار است. درصد وزنی ذرات فرومغناطیسی در برس ساینده نیز بر مقدار چگالی و شدت میدان مغناطیسی و بالطبع بر میزان فشار پرداخت‌کاری و نیروی مغناطیسی اثر می‌گذارد. لازم به ذکر است که یکنواختی میزان شدت میدان در سطح آهن‌ربا نیز بسیار مهم می‌باشد. اگر تفاوت چگالی شار مغناطیسی بین مرکز و لبه آهن‌ربا زیاد باشد بر میزان تغییرات زیستی سطح آثر نامناسبی می‌گذارد. شبیه‌سازی صورت گرفته با درنظرگرفتن ۳ فاکتور و هر فاکتور ۲ سطح انجام شده است. آلومینیوم با ضریب نفوذ مغناطیسی نزدیک به ۱ جزء مواد غیرفرومغناطیس بوده و فولاد جزء مواد فرومغناطیس می‌باشد. در شبیه‌سازی و آزمایشات از این مواد استفاده شده است. جهت بدست آوردن فاکتورهای موثر بر میزان چگالی شار مغناطیسی از روش‌های آماری طراحی آزمایشات جهت انجام شبیه‌سازی‌ها استفاده شده است. از روش فول

بیشترین میزان متوسط در آهن‌ربا در محدوده قطر ۱۵ تا ۲۰ میلی‌متر و با ارتفاع ۲۰ میلی‌متر می‌باشد. همان‌طور که مشهود است با کاهش قطر تغییرات میزان چگالی شار نیز کمتر می‌شود. به طور کلی از لحاظ ساختار هندسی آهن‌ربای استوانه‌ای را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. آهن‌رباهای دیسکی (آهن‌رباهایی که قطر از ارتفاع بیشتر است) و یا آهن‌رباهای استوانه‌ای (آهن‌رباهایی که قطر از قطرشان بیشتر است. با توجه به نتایج شبیه‌سازی و اندازه‌گیری مشخص است که استفاده از آهن‌رباهای استوانه‌ای به علت یکنواختی پیشتر چگالی شار مغناطیسی در سطح آهن‌ربا در فرآیند پرداخت‌کاری سایشی مغناطیسی نتایج بهتری را رقم می‌زند).


۲-۳- تاثیر تعداد آهن‌ربا

در بعضی مواقع جهت افزایش شدت میدان آهن‌ربا، آهن‌رباهای از سمت قطب مختلف به یکدیگر متصل می‌کنند. همان‌طور که مشخص است با اتصال آهن‌رباهای شدت میدان چند برابر نمی‌گردد. در شکل ۱۱ نمودار مقادیر اندازه‌گیری و شبیه‌سازی چگالی شار مغناطیسی ۱ و ۲ عدد آهن‌ربا بر روی سطح و فاصله ۱ میلی‌متری از سطح آورده شده است.

۴-۴- اثر فاصله از آهن‌ربا

از نکات بسیار مهم در میزان شدت میدان مغناطیسی گپ یا فاصله از سطح آهن‌ربا می‌باشد. در فرآیند MAF مقدار بهینه گپ بسیار مهم می‌باشد. در یک آهن‌ربا ثابت با ایجاد فاصله از سطح آهن‌ربا میزان شدت میدان مغناطیسی و چگالی شار مغناطیسی کاهش پیدا می‌کند. اگر فاصله بین سطح قطعه‌کار و سطح آهن‌ربا در فرآیند پرداخت‌کاری سایشی مغناطیسی بیش از حد کم باشد، برس ساینده صلب شده و باعث خراشیدگی سطح قطعه‌کار می‌گردد و اگر گپ بیش از حد زیاد باشد آهن‌ربا در سرعت‌های دورانی بالا توان نگهداری پودر ساینده مغناطیسی را نخواهد داشت. در شکل‌های ۱۲ و ۱۳ تاثیر گپ در آهن‌ربای دائمی N35 پس از ارتفاع ۲۰ mm قطر ۱۶ mm با بعد آهن‌ربا ۱۱ mm نشان داده شده است. البته لازم به ذکر است که در شبیه‌سازی فاصله گپ، هوا با نفوذ مغناطیسی (μ) در نظر گرفته شده است.


طبق رابطه $B = \mu H$ رفتار شدت میدان و چگالی شار با یکدیگر متناسب می‌باشد. البته این همانگی در شرایطی است که در رابطه ضریب μ ثابت باشد. در بسیاری از مواد ضریب نفوذ مغناطیسی مواد در شدت میدان‌های مختلف



شکل ۱۱ مقادیر اندازه‌گیری شده و شبیه‌سازی شده چگالی شار مغناطیسی ۱ و ۲ عدد آهن‌ربا (در سطح و فاصله ۱ mm)


جدول ۴ داده‌های خروجی آنالیز واریانس

پارامتر	درجهات آزادی	عدد فیشر	مقدار P
فاکتورهای اصلی	۳	۶۳۷۶/۲۵	۰/۰۰۹
جنس قطعه کار	۱	۱۲۹۵۰/۴	۰/۰۰۶
جنس فیکسچر قطعه کار	۱	۶۱۷۷/۹۶	۰/۰۰۸
جنس فیکسچر آهن ربا	۱	۰/۳۶	۰/۶۵۶
بر هم کنشها	۳	۱۶۲/۶۰	۰/۰۵۸
قطعه کار فیکسچر قطعه کار	۱	۳۶۱/۶۰	۰/۰۳۳
قطعه کار فیکسچر آهن ربا	۱	۱۴/۴۴	۰/۱۶۴
فیکسچر قطعه کار فیکسچر آهن ربا	۱	۳۶/۱۲	۰/۰۶
خطا	۱		
مجموع	۷		




شکل ۱۴ مدل استفاده شده در شبیه‌سازی ۳ بعدی (۱) فیکسچر آهن ربا (۲) فیکسچر قطعه کار (۳) آهن ربا (۴) آهن ربا (۵) قطعه کار

نمودار تاثیر فاکتورهای اصلی و بر هم کنش فاکتورها در شکل‌های ۱۵ و ۱۶ اورده شده است.



شکل ۱۵ اثر فاکتورهای اصلی



شکل ۱۶ اثر بر هم کنشها (الف) بر هم کنش قطعه کار و فیکسچر قطعه کار (ب) فیکسچر قطعه کار و فیکسچر آهن ربا

فاکتوریال^۱ جهت طراحی مراحل شبیه‌سازی استفاده شده است. شکل ۱۴ مدل شبیه‌سازی شده را در حالت‌های ۲ بعدی و ۳ بعدی نشان می‌دهد. تمامی پارامترهای شبیه‌سازی شده به همراه سطوح انتخابی آنها در جدول ۲ آورده شده است.

مقدار میانگین چگالی شار مغناطیسی در فاصله ۲ میلی‌متری از سطح آهن ربا به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. در جدول ۳ شبیه‌سازی‌های صورت گرفته به همراه مقادیر خروجی آورده شده است. با آنالیز آماری واریانس^۲ بر روی مقادیر خروجی، فاکتورهای موثر و همچنین نحوه تاثیر آن‌ها بر میزان چگالی شار مغناطیسی به دست می‌آید. در جدول ۳ مقادیر مربوط به آنالیز واریانس آورده شده است. نرم‌افزار مینی تب^۳ نسخه ۱۶، برای تحلیل و تفسیر نتایج و همچنین به دست آوردن ضرایب معادله ریاضی حاکم بر آزمایش استفاده شده است. لازم به ذکر است که متغیرهایی در فرآیند هستند که مقدار P بدست آمده با توجه به قابلیت اطمینان ۹۵ درصد برای آنها از ۰/۰۵ کمتر باشد. بر همین اساس جنس قطعه کار و جنس فیکسچر قطعه کار و بر هم کنش این دو فاکتور موثر می‌باشند.

طبق شکل‌های بالا مشخص است که تغییر جنس قطعه کار و جنس فیکسچر قطعه کار بر میزان چگالی شار مغناطیسی تاثیر می‌گذارد ولی جنس فیکسچر آهن ربا تاثیر چندانی ندارد. همچنین از اثر بر هم کنش فاکتورها مشخص است که در قطعه کار فرومغناطیس، فیکسچر قطعه کار فرومغناطیس باعث افزایش چگالی شار مغناطیسی می‌گردد. البته در شرایطی که قطعه کار غیرفرومغناطیس باشد تاثیر فیکسچر قطعه کار فرومغناطیس خیلی بیشتر است. همچنین در شرایطی که فیکسچر قطعه کار فرومغناطیس باشد، فیکسچر غیرفرومغناطیس آهن ربا باعث افزایش بیشتر چگالی شار مغناطیسی بر سطح قطعه کار می‌گردد.

جدول ۲ فاکتورها و سطوح انتخابی آنها

فاکتور	سطح
جنس قطعه کار	Steel108
جنس فیکسچر قطعه کار	AI7075
جنس فیکسچر آهن ربا	Steel1080


جدول ۳ شبیه‌سازی‌های انجام شده و مقادیر

شماره	چگالی شار	جنس	جنس	جنس	جنس	جنس	شبیه‌سازی
	مغناطیسی (میلی تسلا)	فیکسچر	فیکسچر	قطعه کار	قطعه کار	قطعه کار	
۱	-۰/۳۷	Al	Al	Al	Al	Al	
۲	-۰/۵۳	Al	Al	Al	steel	Al	
۳	-۰/۵۰۴	Al	steel	steel	Al	Al	
۴	-۰/۶۱۹	Al	steel	steel	steel	steel	
۵	-۰/۳۷۸	steel	Al	Al	Al	Al	
۶	-۰/۵۵	steel	Al	steel	steel	steel	
۷	-۰/۴۸۸	steel	steel	steel	Al	Al	
۸	-۰/۶۱	steel	steel	steel	steel	steel	

1. Full factorial

2. Analysis of variance (ANOVA)


3. Minitab



شکل ۱۸ شبیه‌سازی و اندازه‌گیری تاثیر جنس قطعه کار بر چگالی شار مغناطیسی

میزان چگالی شار مغناطیسی و ایجاد مدار بسته استفاده از فیکسچر فرو MGM می‌باشد. البته افزایش چگالی شار مغناطیسی در مرکز با توجه به این مطلب که سرعت برشی در مرکز (با توجه به $\frac{\pi D N}{60}$) $= 7$ کمتر می‌باشد، می‌تواند باعث خراشیدگی سطح قطعه کار گردد. شیار دار کردن آهن ربا با استفاده از آهن رباها رینگی مواردی است که جهت جلوگیری از این پدیده انجام می‌گیرد. جهت تایید این مطلب نحوه تشکیل جاروبک ساینده در حالت‌های مختلف در شکل ۲۰ نشان داده شده است. زاویه بسته و تمرکز پورها در قطعه کارهای جنس آهنی و یا با فیکسچر آهنی دیده می‌شود. در شکل ۲۰-الف قطعه کار آهنی و در ۲۰-ب قطعه کار از جنس آلومینیوم می‌باشد. نحوه تمرکز پور بر روی سطح قطعه کار آهنی و پراکندگی پور در قطعه کار آلومینیومی در حال حرکت دورانی مشخص است. در شکل ۲۱ نحوه تشکیل زنجیرهای مغناطیسی دیده می‌شود. پور استفاده شده از ذرات استیل با قطر ۱ میلی‌متر است. جهت بهتر دیده شدن تشکیل جاروبک ساینده مغناطیسی از ذرات نسبتاً بزرگ استفاده شده است. در شکل ۲۱-الف فیکسچر آهن ربا از جنس آلومینیوم و در ۲۱-ب از آهن می‌باشد. همان‌طور که در شکل دیده می‌شود در فیکسچر آهنی مقداری از پور جذب لبه‌های کناری فیکسچر می‌شود که البته در مغناطیسی فرآیند پرداخت کاری سایشی مواد غیر فرو MGM می‌باشد. در فیکسچر آهنی قطعات فرو MGM مناسب نمی‌باشد.

چگالی شار مغناطیسی



براساس نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی‌های صورت گرفته در نهایت مدل RGRSion برای پیش‌بینی مقدار چگالی شار مغناطیسی طبق رابطه (۶) بدست آمده است. مقدار چگالی شار مغناطیسی (*B*) به عنوان متغیر وابسته و جنس قطعه کار (W.P)، جنس فیکسچر قطعه کار (W.P fixture) و جنس فیکسچر آهن ربا (*magnet fixture*) به عنوان متغیرهای مستقل می‌باشد.

$$B(T) = 0.506 + 0.07 \times W.P + 0.04 \times W.P \text{ Fixture} - 0.011 \times w.p \times w.p \text{ fixture} \quad (6)$$


در شکل ۱۷ اندازه‌گیری چگالی شار مغناطیسی در شرایط مختلف نشان داده شده است. در شکل ۱۷-الف فیکسچر قطعه کار و فیکسچر آهن ربا و همچنین قطعه کار غیر فرو MGM می‌باشد. در شکل ۱۷-ب فیکسچر آهن ربا و فیکسچر قطعه کار فرو MGM و قطعه کار غیر فرو MGM می‌باشد.

در شکل ۱۸ نتایج اندازه‌گیری و شبیه‌سازی تاثیر جنس قطعه کار و جنس فیکسچر قطعه کار آورده شده است. در شکل ۱۸ جنس فیکسچر قطعه کار و فیکسچر آهن ربا آلومینیومی می‌باشد. اثر تغییر جنس قطعه کار بررسی شده است. علت تفاوت در ایجاد حلقه بسته آهن ربا با قطعات فرو MGM می‌باشد. به تعییر دیگر قطعات فرو MGM در مقابل آهن ربا مانند قطب مخالف عمل می‌کنند. همچنین جهت تغیر و تحبد منحنی در مقابل قطعات با جنس‌های مختلف نیز در شکل ۱۸ دیده می‌شود. همان‌گی بین نتایج شبیه‌سازی و آزمایشات مشخص است. در قطعات فرو MGM میزان چگالی شار MGS می‌باشد. در قطعات غیر فرو MGM آهن ربا می‌باشد. در حالی که در قطعات غیر فرو MGM برعکس می‌باشد. همچنین مقادیر چگالی شار MGS در مواد فرو MGM بیشتر می‌باشد.


همچنین در شکل ۱۹ تصویر ۳ بعدی حاصل از شبیه‌سازی مربوط به تغییر جنس قطعه کار و فیکسچر قطعه کار آورده شده است. در شکل ۱۹-الف جنس همه قطعات غیر فرو MGM می‌باشد، در ۱۹-ب جنس فیکسچر قطعه کار فرو MGM و مابقی غیر فرو MGM می‌باشد و در ۱۹-ج جنس طور که مشخص است اثر فیکسچر قطعه کار فرو MGM نیز مانند قطعه کار فرو MGM می‌باشد. در هنگام پولیش کاری مواد غیر فرو MGM یکی از راه‌های افزایش




شکل ۱۷ اندازه‌گیری چگالی شار MGS (الف) همگی قطعات غیر فرو MGM (ب) فیکسچر قطعه کار و آهن ربا و قطعه کار غیر فرو MGM



طور که در قبل نیز دیده شد بدنه آهنی فیکسچر آهن را مانند مسیر برگشت خطوط میدان عمل کرده و مدار بسته آهن ربا با بدنه تشکیل می‌گردد. در حالی که در فیکسچر آلومینیومی چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. در شکل ۲۲ نحوه ایجاد حلقه بسته دیده می‌شود. در شکل ۲۲-الف فیکسچر قطعه کار فرومغناطیس و در شکل ۲۲-ب فیکسچر آهن ربا فرومغناطیس می‌باشد. سایر قطعات نیز غیر فرومغناطیس می‌باشند.




الف




ب

شکل ۲۱ (الف) فیکسچر آهن ربا غیر فرومغناطیس (ب) فیکسچر آهن ربا فرومغناطیس





الف) فیکسچر قطعه کار فرومغناطیس




ب) فیکسچر آهن ربا فرومغناطیسی

شکل ۲۲ نحوه ایجاد مدار بسته (الف) فیکسچر قطعه کار فرومغناطیس (ب) فیکسچر آهن ربا فرومغناطیس



شکل ۱۹ توزیع ۳ بعدی چگالی شار مغناطیسی در فاصله ۲ میلی‌متری از سطح آهن ربا

الف
الف) قطعه کار آهنی (ب) قطعه کار آلومینیومی

در فیکسچر آلومینیوم پودر به لبه‌های پایینی فیکسچر متصل نمی‌گردد. البته لازم به ذکر است پیرامون لبه‌های جانبی فیکسچرها این رفتار متفاوت می‌باشد. به این معنی که به بدنه فیکسچر آلومینیومی پودرها به راحتی متصل می‌گردند در حالی که در فیکسچر آهنی چنین رفتاری دیده نمی‌شود. همان-

۳- نتیجه‌گیری

در آهن‌ربا دائمی با قطر ثابت با افزایش ارتفاع میزان چگالی شار مغناطیسی و شدت میدان مغناطیسی افزایش پیدا می‌کند.

در آهن‌ربا دائمی با ارتفاع ثابت با افزایش قطر میزان چگالی شار مغناطیسی کاهش و میزان تغییرات آن در سطح آهن‌ربا افزایش پیدا می‌کند.

با قرار دادن ۲ عدد آهن‌ربا (استوانه‌ای قطر mm ۱۶ و ارتفاع ۲۰) روی یکدیگر میزان چگالی شار مغناطیسی در فاصله ۱ میلی‌متری از سطح

آهن‌ربا در شبیه‌سازی تا ۱۵٪ و در اندازه‌گیری تا ۱۳٪ افزایش پیدا می‌کند.

با افزایش فاصله از سطح آهن‌ربا میزان چگالی شار مغناطیسی و اثر پدیده لبه کاهش پیدا می‌کنند.

میزان نیروی وارده بر ذره ساینده (با قطر ۱۰ میکرون) در آهن‌ربا استوانه‌ای و در فاصله ۲ میلی‌متر از سطح آهن‌ربا $2/3 \times 10^{-7}$ نیوتون و همچنین

میزان عمق نفوذ در سطح 4×10^{-8} متر می‌باشد.

جنس قطعه‌کار، جنس فیکسچر قطعه‌کار و برهم کنش این دو فاکتور بر میزان چگالی شار مغناطیسی موثر می‌باشند.

جهت تمرکز پودر ساینده مغناطیسی در فرآیند پولیش کاری قطعات غیرفرومغناطیسی می‌توان فیکسچر این نوع قطعات را از جنس فرومغناطیسی تهیه کرد.

جنس فیکسچر آهن‌ربا تاثیر چندانی در میزان چگالی شار مغناطیسی ندارد. البته جهت افزایش کارآمدی فرآیند سایشی مغناطیسی قطعات فرومغناطیس بهتر است از جنس غیرفرومغناطیس استفاده شود.

۴- مراجع

- [1] V. Jain, Magnetic field assisted abrasive based micro-/nano-finishing, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 209, No. 20, pp. 6022-6038, 2009.
- [2] N. Jain, V. Jain, S. Jha, Parametric optimization of advanced fine-finishing processes, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, Vol. 34, No. 11-12, pp. 1191-1213, 2007.
- [3] S. Jha, V. Jain, *Nanofinishing techniques*, in: *Micromanufacturing and nanotechnology*, Eds., pp. 171-195: Springer, 2006.
- [4] V. Ganguly, T. Schmitz, A. Graziano, H. Yamaguchi, Force Measurement and Analysis for Magnetic Field-Assisted Finishing, *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, Vol. 135, No. 4, pp. 041016, 2013.
- [5] Y. M. Hamad, Improvement of Surface Roughness Quality for Stainless Steel 420 Plate Using Magnetic Abrasive Finishing Method, *Al-Khwarizmi Engineering Journal*, Vol. 6, No. 4, pp. 10 - 20, 2010.
- [6] R. S. Mulik, P. M. Pandey, Experimental investigations and modeling of finishing force and torque in ultrasonic assisted magnetic abrasive finishing, *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, Vol. 134, No. 5, pp. 051008, 2012.
- [7] S. Jayswal, V. Jain, P. Dixit, Modeling and simulation of magnetic abrasive finishing process, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, Vol. 26, No. 5-6, pp. 477-490, 2005.
- [8] D. K. Singh, V. Jain, V. Raghuram, Parametric study of magnetic abrasive finishing process, *Journal of materials processing technology*, Vol. 149, No. 1, pp. 22-29, 2004.
- [9] D. K. Singh, V. Jain, V. Raghuram, Experimental investigations into forces acting during a magnetic abrasive finishing process, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, Vol. 30, No. 7-8, pp. 652-662, 2006.
- [10] V. Mishra, H. Goel, R. S. Mulik, P. Pandey, Determining work-brush interface temperature in magnetic abrasive finishing process, *Journal of Manufacturing Processes*, Vol. 16, No. 2, pp. 248-256, 2014.
- [11] L.-D. Yang, C.-T. Lin, H.-M. Chow, Optimization in MAF operations using Taguchi parameter design for AISI304 stainless steel, *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, Vol. 42, No. 5-6, pp. 595-605, 2009.
- [12] J.-S. Kwak, H.-S. Kang, Assessment on magnetic flux density of magnetic array table in magnetic abrasive polishing process, *Proceeding of the International Multi-Conference of Engineering and Computer Scientists (IMECS)*, Hong Kong, Vol. II, 2011.
- [13] J.-S. Kwak, Enhanced magnetic abrasive polishing of non-ferrous metals utilizing a permanent magnet, *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, Vol. 49, No. 7, pp. 613-618, 2009.