ماهنامه علمى يژوهشى

مهندسی مکانیک مدرس



mme modares ac in

# بررسی تجربی و تحلیلی تغییر شکل پلاستیک ورقهای دایرهای تحت بارگذاری هيدروديناميكي

هاشم بابايي<sup>1</sup>ٌ، ابوالفضل درويزه<sup>2</sup>، مجيد علىطاولى<sup>3</sup>، توحيد ميرزاباباى مستوفى<sup>4</sup>

1- استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت

2- استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت

3- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت

4- دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت

\* رشت، صندوق يستى ghbabaei@guilan.ac.ir .3756



### Experimental and Analytical Investigation into Plastic Deformation of Circular Plates Subjected to Hydrodynamic Loading

#### Hashem Babaei\*, Abolfazl Darvizeh, Majid Alitavoli, Tohid Mirzababaie Mostofi

Department of Mechanical Engineering, Guilan University, Rasht, Iran \* P.O.B. 3756 Rasht, Iran, ghbabaei@guilan.ac.ir



فرایند شکل۵هی با سرعتبالا، فرایندی است که در آن مقدار زیادی انرژی در فاصله زمانی کوتاه آزاد می شود، لذا قطعه کار در برابر فشار زیادی قرار می-گیرد. در این روش ماده در کسری از ثانیه بهسرعت و شتاب بالایی می سد بهطوری که سرعت شکل گیری قطعه بیش از 15 متر بر ثانیه است. در روش شکل دهی با نرخ انرژی پایین، برای شکل دهی فلزات از یک جرم

1- مقدمه

شکل دهی ورق های فلزی همواره مورد توجه محققان و صنعت گران بوده است و بهطور کلی روشهای شکلدهی به دو دسته تقسیم می شوند که عبار تند از: 1- روش شكل،هي با نرخ انرژي بالا 2- روش شکل دھی با نرخ انرژی پایین

Please cite this article using:

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

H. Babaei, A. Darvizeh, M. Alitavoli, T. Mirzababaie Mostofi, Experimental and Analytical Investigation into Plastic Deformation of Circular Plates Subjected to Hydrodynamic Loading, Modares Mechanical Engineering, Vol. 15, No. 2, pp. 305-312, 2015 (In Persian)

بهعنوان ضربه;ننده استفاده می شود.

آنچه در این شیوه اهمیت دارد، آن است که سرعت جرم به هنگام ضربه زدن میتواند در حدود کمتر از 9 متر بر ثانیه باشد. انرژی تولیدی در این روش با انرژی تولید شده به روش شکلدهی با سرعتبالا که در آن سرعت موج ضربه در حدود 7600 متر بر ثانيه است قابل قياس نيست؛ بنابراين در روش شکل دهی با سرعتبالا فشار زیادی در مدت کوتاهی بر قطعه اعمال مي شود [2،1].

روش نرخ انرژی بالا دارای معایب و مزایایی است. بهطور مثال، این روش معمولاً توسط خرج انفجارى انجام مىشود كه صداى ناهنجار انفجار، امكان بروز حادثه، عدم دسترسی آسان به مواد منفجره و مسائل امنیتی از معایب و محدودیتهای این روش است.

روشهای با نرخ انرژی پایین با وجود این که میزان شکلپذیری ورق محدود بوده و با سرعتی پایین انجام میشود ولی ارزان و قابلدسترس هستند كه اين موضوع باعث جذب محققان شده است. اين روش، در شمار پايين تولید و در مقیاس نمونهسازی میتواند جایگزین مناسبی برای فرآیند با نرخ انرژي بالا باشد [4،3].

تحقیقات تجربی نسبتاً گستردهای در زمینه شکلدهی با نرخ انرژی بالا توسط خرج انفجاری انجامشده است اما در خصوص شکلدهی با نرخ انرژی پایین با دستگاه چکش پرتابهای، تحقیقات بسیار محدود بوده که شاخصترین آن مربوط به آزمایشهای کوزینگ و اسکیو بوده است. آنها از ورقهای مسی باضخامتهای متفاوت برای انجام آزمایشهای خود استفاده کردند. در این تحقیقات، برای مدلسازی تحلیلی از معادلات انرژی مولر استفاده شده است  $[8-5]$ 

در این مقاله روش شکلدهی با نرخ انرژی پایین از نوع هیدروفرمینگ با دستگاه چکش پرتابهای بهصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش تحلیلی، با استفاده از روش انرژی، مدلی برای پیشبینی خیز مرکز ورق دایرهای تحت بار هیدرودینامیکی ارائه شده است.

#### 2- مکانیزم فرایند شکلدهی هیدرودینامیکی

شکلدهی هیدرودینامیکی روشی مبتنی بر انتقال نرخ انرژی پایین است. سامانه به کاررفته در این فرایند دستگاه چکش پرتابهای است که بهوسیله آن انرژی پتانسیل وزنهای در ارتفاع معین به انرژی جنبشی تبدیلشده و بهصورت بار ضربهای به پیستون و سیال واسط (آب) وارد میشود؛ بهعبارتدیگر انرژی جنبشی پرتابه به فشار هیدرودینامیکی در سیال تبدیل میشود و به تبع آن تغییر شکل ورق رخ میدهد.

نرخ تغییر شکل در این فرایند در بازهٔ میلی ثانیه است. این روش ماهیتی کاملاً مکانیکی دارد. در این فرایند به دلیل توزیع یکنواخت فشار چکش، از سیال واسط نظیر آب بین ورق و چکش استفاده میشود. اختلاف عمده روش هیدروفرمینگ نسبت به فرآیند موسوم به کشش ورق، در نوع سنبه آن است. در واقع در این روش از یک سیال (معمولاً آب یا ترکیب آب و روغن) یا یک ماده انعطافپذیر بهجای سنبه استفاده میشود.

كيفيت سطحى بالاي قطعات، يكنواختي ضخامت، كشش قطعات ييچيده در یک مرحله، عمق کشش بیشتر به همراه توزیع مناسب کرنش و عدم نیاز به ساخت قالب و درنتیجه کاهش هزینه از مزایای این روش نسبت به فرآیند كشش عميق است [8].

در فرایند شکلدهی با چکش پرتابهای، با بهکارگیری انرژی حاصل از رها کردن وزنه و انتقال آن به ستونی از آب، ورقها تغییر شکل مییابند؛

بهعبارتدیگر فشار ناشی از ضربه، در یک فرایند کنترل شده بر روی قطعه کار منتقل گشته و عمل شکلدهی صورت میگیرد.

شکل 1 دستگاه چکش پرتابهای استفاده شده در آزمایشهای تجربی انجام گرفته در این مقاله را نشان میدهد. این دستگاه متشکل از یک جعبه وزنه موسوم به چکش پرتابه است. این سامانه با دستگیره مغناطیسی کنترل شده و تا ارتفاع مناسب بالا برده میشود.

جعبه وزنه یا چکش توسط چهار ریل با حداقل اصطکاک در اطرافش مهار شده که در راستای کاملاً عمودی سقوط میکند تا فرایند شبیه سقوط آزاد شود. چکش رها شده به سیلندر و پیستون محتوی آب که انتهای سیلندر به ورق مورد آزمایش محدودشده ضربه میزند. هوای محبوس شده میان سطح آزاد آب و پیستون توسط شیر، تخلیه میشود و بدین ترتیب سيال واسط منحصراً آب است [9].

برای جلوگیری از نشت آب، سطح تماس ورق و سیلندر و همچنین سطح جانبی تماس سیلندر و پیستون توسط واشرهای لاستیکی کاملاً آببندی شده است. اجزا و قسمتهای مختلف این دستگاه در شکل 2 نشان دادەشدە است.



شکل 2 طرح شماتیک از سامانه بهکاررفته در انجام آزمایشها

#### 3- آزمایشهای انجامشده

نمونه ورقهای مورد آزمایش از دو جنس مختلف، فولاد نرم (فولاد 13) و آلومینیوم 1100 استفاده شده است. لازم به ذکر است که ورق&ای فولادی در ضخامتهای 1 و 2 میلیمتر و همچنین ورقهای آلومینیومی با ضخامتهای 1، 2 و 3 میلی متر تهیه شده است. مطابق شکل 3، ورقهای برش خورده جهت نصب درگیره و مهار آن، سوراخ کاری میشوند. سپس نمونهها میان دو صفحه فولادی به ابعاد 250×250 میلیمتر و با ضخامت 20 میلیمتر قرار داده شده و بهوسیله پیچهایی که در پیرامون ورق گیر (گیره) تعبیهشدهاند، کاملاً مهار میشوند. در وسط ورق گیر، سوراخی به قطر 100 میلی متر ایجاد شده است. این سوراخ در ورق گیر جوش شده به سیلندر برای اعمال بار هیدرودینامیکی روی ورق و در ورق گیر پشتی برای امکان خروج و شکل گیری ورق طراحیشده است. ورق گیر جلویی به سیلندری با جدار کاملاً صیقلی بهصورت یکپارچه جوش داده شده است. پس از بستن برق گیرهای جلویی و پشتی، در داخل سیلندر، آب تا ارتفاع بیش از محل قرارگیری شیر تخلیه هوا ریخته میشود و سپس با قرار دادن پیستون و تخلیه هوا، سامانه آماده برخورد چکش میشود. مطابق شکل 1 وزنهای به جرم 70/4 کیلوگرم که در میان چهار ریل مهارشده تا ارتفاع متناسب باانرژی پتانسیل موردنظر توسط موتور الكتريكي به سمت بالا كشانده و با رهاسازي دستگيره مغناطیسی، وزنه سقوط آزادکرده و انرژی جنبشی حاصل از سقوط وزنه به سیال واسط منتقل شده و درنهایت موجب شکلدهی ورق میشود.

#### 3-1- خواص مكانيكي مواد بهكاررفته

خواص مكانيكي مواد مورد استفاده در اين مجموعه آزمايشها از انجام آزمون کشش تکمحوری روی نمونههای آمادهشده از ورقهایی با جنس فولاد نرم و آلومینیوم تعیینشده است. برای بررسی همگنی خواص مواد، از هر ورق در سه راستای مختلف افقی، عمودی و اریب (45 درجه) نمونههایی را با دستگاه وایر کات برش زده و سپس تحت آزمایش کشش با شرایط کاملاً یکسان قرار داده شده که در شکل 4 آورده شده است. شایان ذکر است که آزمون کشش بر روی ورقهای بریدهشده برای تعین نمودار تنش کرنش مطابق با استاندارد ASTM-E8 صورت گرفته است.



**شکل 4** نمونه ورقهای برش خورده توسط دستگاه وایر کات

### $\varepsilon_1 = 2.38 \times 10^{-0}$  $\dot{\varepsilon}_2$  = 4.76 × 10<sup>-0</sup>  $\dot{\mathcal{E}_2}$  = 7.14 × 10<sup>-0</sup>

آزمایش کشش تکمحوری با سرعت و یا نرخ کرنش یکسان روی هر دو نمونه (A1 و A2) انجام گرفته است، بنابراین برای هر جنس باضخامت مشخص جمعاً شش آزمون كشش محورى انجام پذيرفته است. شباهت تقریبی منحنیهای تنش و کرنش استخراج شده از آزمون کشش تکمحوری در سه راستای مختلف نشان می دهد که می توان ماده را ایزوتروییک فرض کرد. مقادیر تنش نهایی و تنش تسلیم برای هر نوع جنس در جدول 1 درج شده است.

#### 3-2- نتايج آزمايش ها

نتايج ارائه شده در اين بخش شامل اندازهگيري حداكثر خيز مركز ورق، كرنشهاي محيطي وضخامتي آزمايشهاي انجام گرفته، است.

### 3-2-1- اندازهگیری حداکثر خیز مرکز ورق

در جدول 2 کلیه مشخصات و نتایج آزمایشهای انجام شده روی ورقهای فولادي و آلومينيومي آمده است. نتايج بهدست آمده در مجموعه آزمايشها، بیانگر پاسخ و رفتار مکانیکی ورقهایی از جنس فولاد و آلومینیوم تحت بارگذاری هیدرودینامیکی است که در آن اثر تغییرات جنس، ضخامت ورق و همچنین تغییرات مقدار بار یا به عبارتی افزایش انرژی انتقالی به ورق و بهتبع آن تغییر نرخ سرعت تغییر شکل بررسی میشود. انرژی تولیدشده در این فرایند با صرفنظر از اصطکاک از رابطه (1) بدست می آید:  $(1)$ 

#### $E = mgh$

که در آن **m** جرم چکش و h ارتفاع چکش نسبت به ورق قبل از سقوط آزاد است. در شکل 5 تصاویر ورقهای تغییر شکل یافته نشان داده شده است.





شکل 5 نمونههایی از تغییر شکل ورقهای فولادی و آلومینیومی

## ررسی تجربی و تحلیلی تغییر شکل پلاستیک ورقهای دایرهای تحت بار گذاری هیدرودینامیکی





در شکل 6 نمودار تغییرات خیز مرکز ورق نسبت به انرژی انتقالی از سامانه نشان داده شده است. در این نمودار خیز ورق ها برحسب انرژی برای دو جنس متفاوت فولاد و آلومینیوم در ضخامتهای مختلف بهصورت تفکیک شده و متمایز ترسیم شده است. مطابق این نمودارها تأثیر جنس و ضخامت ورق بر میزان تغییر شکل کاملاً مشهود است و با افزایش انرژی انتقالی مقادیر خیز مرکز ورق افزایش می یابند. شیب تغییرات مقادیر خیز مرکز ورق در ورقهای آلومینیومی نسبت به ورقهای فولادی به دلیل شکلپذیرتر بودن این ماده نسبت به فولاد، بیشتر است.

فولادى mm1 ····· ♦·····

فولادى mm2 <del>—∎ —</del>

آلومينيوم mm1 ······∆······

آلومينيوم mm3− · - <del>کا ·</del> · -

آلومينيوم mm2 —<del>▲</del>

کرنشها در ورقهایی که تغییر شکل یافتهاند، با اندازهگیری ابعاد هندسی ورق تعيين شده است بدين ترتيب كه مطابق شكل 7، قبل از انجام آزمايش، یک شبکه دایرهای با 5 دایره هم مرکز با قطرهای 20، 40، 80،60 و 100 میلیمتر روی سطح ورق ترسیم شده است که برای ترسیم این شبکه از یک شابلون و یک قلم با نوک نازک 0/5 میلی متر و با جوهر مقاوم استفاده شده

 $\sqrt{4}$ 50  $40$  $\overline{2}$  $\alpha$ 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 شکل 8 توزیع کرنش محیطی  $\varepsilon_{\theta}$  برحسب تغییرات فاصله شعاعی برای ورق $\epsilon$ ای فولاد انرژي انتقالي تغيير شكل ورق (ژول) **شکل 6** نمودار تغییرات خیز مرکز ورق نسبت به انرژی انتقالی

 $22$ 

 $20$ 

 $18\,$ 

16  $\Lambda$ 

 $14$ 

 $12$ 

 $10$ 

8

6

ِ مرکز ورق (میلیمتر

3-2-2- اندازهگیری کرنشهای محیطی و ضخامتی

است. شایانذکر است پس از تغییر شکل ورق، قطرهای شبکه دایرهای و



ضخامت ورق در محل ترسیم دایرهها و همچنین در مرکز ورق اندازهگیری شده است بهطوریکه توسط یک کولیس دیجیتالی با دقت 0/01 میلیمتر قطر هر دایره را در نقاط مختلف از پیرامون آن اندازهگیری و با گرفتن میانگین، یک مقدار نهایی ◘ برای اندازه قطر آن در نظر گرفته شده است.

با قرار دادن مقدار 0 در رابطه (2) کرنش محیطی محاسبه خواهد شد،

همانطور که در شکل 7 نشان داده شده است نمونه ورق&ا بهصورت مربعی در ابعاد 250×250 میلی متر برش زده شدهاند. برای محاسبه کرنش ضخامتی، ضخامت اولیه ورق و همچنین ضخامت پس از تغییر شکل آن در نقاط

که در آن ها قطر دایره قبل از تغییر شکل ورق است. [10].

 $(2)$ 

**شکل 7** تصویر نمونههایی از ورقهای آماده شده قبل از انجام آزمایش  $0.2$ فەلاد⊞F=690.60j-1mm -فولادE=863.30j-1mm أ  $0.15$ فولادE=1035.9j-1mm أ فولادE=690.60j-2mm  $\int_{3}^{5}$  0.1 Δ. فەلادE=1381.2i-2mm ،<br>محيطے فولادE=2071.9j-2mm D.  $\mathbb{R}^n$  $0.05$  $\overline{0}$  $\overline{0}$ 10 20 30 شعاع ورق (ميليمتر)



 $\varepsilon_{\theta} = \ln \frac{D}{D_0}$ 

0.09 0.08 0.07 0.06  $\frac{1}{3}$  0.05  $\int_{1}^{3} 0.04$ 0.03  $0.02$ ...<br>آلومينيومLy-1mm -E=69.10j  $\cdots$   $\Box \cdots$   $E=138.2j$ -1mm .......∆......... E=207.3j-1mm<br>-نيومE=207.3j-2mm  $\blacksquare$  $-$  E=449.2j-2mm .<br>آلومينيومE=345.5j-2mm 0.01 نيومmm− · - E=345.5j-3mm بومE=449.2j-3mm - - → ÷يومE=690.6j-3mm - - ≜− · - $0$  $\overline{0}$  $10$ 20  $30$  $40$ 50 شعاع ورق (ميليمتر)

شكل 11 توزيع كرنش محيطي  $\varepsilon_\theta$  برحسب تغييرات فاصله شعاعي براي ورق هاي آلومینیوم 1100 با ضخامتهای مختلف و باانرژی اعمال شده متفاوت

در تغییر شکل ناشی از بار هیدرودینامیکی، پروفیل تغییر شکل ورق دوکی شکل نبوده و بیشتر بهصورت گنبدی یا پوسته کروی ناقص است. با بررسیها و مقایسه نتایج تحقیقات تجربی انجام شده رابطه (5) بهترین تقريب را براي پروفيل تغيير شكل ورق دارد [12،11].

$$
w(r) = W\left(1 - \left(\frac{r}{R}\right)^3\right) \tag{5}
$$

که در آن ( $w(r)$  تابع جابجایی ورق، W مقدار جابجایی یا خیز مرکز ورق، R,r به ترتیب راستای شعاعی و شعاع خارجی ورق است. مقادیر کرنشها و انحناهای شعاعی و محیطی با استفاده از رابطه 5 بهصورت روابط (6-9) به دست می آیند [13].

$$
K_{\theta} = -\frac{1}{R} \frac{\partial w}{\partial r} = \frac{3Wr}{R^3}
$$
 (6)

$$
K_r = -\frac{\partial^2 w}{\partial r^2} = \frac{6Wr}{R^3} \tag{7}
$$

$$
\varepsilon_r = \varepsilon_m + \varepsilon_{rb} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial w}{\partial r} \right)^2 + Z K_r \tag{8}
$$

 $\varepsilon_{\theta} = \varepsilon_{\theta h} = ZK_{\theta}$ (Y)  $\varepsilon_{rb}$  در روابط فوق  $K_r$  و  $K_\theta$  به ترتیب، انحنای شعاعی و محیطی هستند.  $\varepsilon_m$ و،

و E<sub>OD</sub> به ترتیب، کرنش غشایی، کرنش خمشی شعاعی و کرنش خمشی محیطی هستند و همچنین Z راستای جابجایی و عمود بر صفحه ورق است. کار پلاستیک انجام شده در حین تغییر شکل ورق از رابطه انرژی کرنشی قابل محاسبه است. در این رابطه تنها اثر کرنشهای شعاعی و محیطی در نظر گرفته و از مقادیر کرنش ضخامتی صرفنظر می شود.

$$
E_P = \int\limits_V (\sigma_r \varepsilon_r + \sigma_\theta \varepsilon_\theta) dV \tag{10}
$$

برای فشار هیدرو استاتیکی در مواد غیر حساس نظیر فلزات، مؤلفهٔ هیدرو استاتیکی تنسور تنش اثر قابل ملاحظهای بر تسلیم و سیلان پلاستیک ندارد. بنابراین، این مؤلفهها را می توان از تنسور تنش حذف کرد. بدین ترتیب، امکان به کارگیری معیار تسلیم ترسا، وان مایزز و قانون سیلان وان مایزز

با مقایسه این نمودارها میتوان نتیجه گرفت که مقادیر کرنشهای  $\varepsilon_{\theta}$  و بهطور قابلملاحظهای تحت تأثیر جنس، ضخامت ورق و مقدار انرژی  $\varepsilon_t$ ورودی هستند. بیشترین مقدار کرنشها  $\varepsilon_{\theta}$  و  $\varepsilon_{t}$  در مرکز ورق ایجاد میشود، با افزایش فاصله شعاعی از مرکز این مقادیر کاهش و در ناحیه لبه گیردار به كمترين مقدار خود مى سند.

آهنگ توزیع هر یک از کرنشها،  $\varepsilon_{\theta}$  و  $\varepsilon_{t}$ ، برحسب فاصله شعاعی تحت تأثیر جنس، ضخامت و مقدار انرژی ضربه زننده نبوده و شکل نمودار آنها با تغییر هر یک از این پارامترها تقریب ثابت میماند.

### 4- ارائه مدل تحلیلی برای تغییر شکل ورقهای دایرهای تحت بارگذاری هیدرودینامیکی

در این قسمت، مدل تحلیلی برای پیشبینی تغییر شکل ورقهای دایرهای گیردار تحت بارگذاری هیدرودینامیکی با استفاده از روش انرژی ارائه میشود. مفروضات اعمال شده برای تعیین مدلهای تحلیلی بر اساس نتایج حاصل از آزمایشهای تجربی انجام شده در این مقاله است.



فولاد 13 با ضخامتهای مختلف و باانرژی اعمال شده متفاوت



شکل 10 توزیع کرنش ضخامتی  $\varepsilon_t$  برحسب تغییرات فاصله شعاعی برای ورقهای آلومینیوم 1100 با ضخامتهای مختلف و باانرژی اعمال شده متفاوت

فراهم میشود. با قرار دادن معیار تسلیم ترسکا و رابطه سیلان وان مایزز برای مواد پلاستیک کامل معادله (11) برای ورقهای دایرهای به دست میآید  $: [14]$ 

$$
\frac{d\varepsilon_r}{\sigma'_r} = \frac{d\varepsilon_\theta}{\sigma'_\theta} = \frac{d\varepsilon_z}{\sigma'_z} = d\lambda
$$
\n(11)

 $(14)$ 

$$
\sigma'_r = \sigma'_\theta \rightarrow \sigma_r - \sigma_M = \sigma_\theta - \sigma_M \tag{13}
$$

$$
\sigma_r = \sigma_\theta
$$

$$
o_r - o_\theta - o_d
$$
۱۰۰)  
یتنش تسلیم دینامیکی است. بنابراین رابطه (10) را میتوان به صورت  
,ابطه (17) بازنویسی کرد.

$$
E_P = \int_V \sigma_d (\varepsilon_r + \varepsilon_\theta) dV
$$
  
= 
$$
\int_0^F \int_{-H/2}^{H/2} \sigma_d (\varepsilon_r + \varepsilon_\theta) \mathbf{2} \pi r dZ dr
$$
 (17)

در رابطه فوق H ضخامت ورق است. شایان توجه است که راستای توزیع تنشهای اصلی همجهت با راستای کرنشهای اصلی است، لذا معادله (17) بەصورت (18) درمى آيد:

$$
E_P = \mathbf{2} \pi \sigma_d \mathbf{I} \int_0^R \int_{-H/2}^{H/2} (\varepsilon_m) + \mathbf{2} \int_0^R (\varepsilon_{rb} + \varepsilon_\theta) \mathbf{I} r dZ dr
$$
\n(18)

با جايگزيني معادلات (6) تا (9) در معادله (18) رابطه (19) برقرار ميشود:  $(19)$  $E_n = 1.5 \pi \sigma_d [HW^2 + H^2W]$ تنش تسليم  $\sigma_d$  را مى توان برحسب تنش تسليم استاتيكى محاسبه كرد. به همين منظور از رابطه تجربي كوير -سيموندز استفاده مي شود [15].

$$
\sigma_d = \sigma_y \left[ \mathbf{1} + \left( \frac{\dot{\varepsilon}_M}{n} \right)^{\frac{1}{q}} \right] \tag{20}
$$

که در آن  $\varepsilon_m$  نرخ کرنش متوسط، n و q ثابت مواد هستند که به ترتیب برای فولاد 40/4 و 5 و براي آلومينيوم 6500 و 4 است. رابطه 20 را مي توان به صورت (21) نيز در نظر گرفت [1].

$$
\sigma_d = \lambda \sigma_y \tag{21}
$$

 $9$  پارامتری است که به نرخ کرنش متوسط وابسته است. مطابق روابط  $8$  و بیشترین کرنش در راستای شعاعی است، لذا تابع نرخ کرنش به شکل رابطه (22) نوشته مىشود.

$$
\dot{\varepsilon} = \frac{d\varepsilon_r}{dt} \tag{22}
$$

از آنجا که رابطه نرخ کرنش تابعی از فاصله شعاعی ورق است، نرخ کرنش متوسط با فرض  $r = R$  بهصورت رابطه (23) بازنويسي ميشود.

$$
\dot{\varepsilon}_M = \frac{9WW}{2R^2} \tag{23}
$$

که در آن W سرعت متوسط تغییر شکل و یا جابجایی ورق است و مقدار آن بەوسيلە رابطە (24) تخمين زده مىشود [17،16].

$$
\dot{W} = \frac{V}{\sqrt{2}}\tag{24}
$$

سرانجام با توجه به روابط فوق، معادله (20) بهصورت (25) به دست مي آيد.

$$
\sigma_d = \sigma_y \left[ \mathbf{1} + \zeta \left( \frac{W}{H} \right)^q \right] \tag{25}
$$

که در آن رابطه **(26)** برقرار است.

 $d\varepsilon_r = d\varepsilon_\theta$ 

$$
\zeta = \left(\frac{\mathbf{3}^2 V H}{\sqrt{\mathbf{2}R^2 n}}\right)^{\frac{1}{q}}
$$
 (26)

انرژی صرف شده بهواسطه کار پلاستیک در مرحله تغییر شکل برابر با انرژی اولیه تغییر شکل ورق در حین جابجایی است و این انرژی از طریق انرژی پتانسیل اولیه ضربه زننده (چکش) تأمین میشود، لذا با مساوی قرار دادن رابطه (19) با رابطه (1) معادله (27) به دست ميآيد [18]:

$$
[HW^2 + H^2W] = \frac{2mgh}{3 \pi \sigma_d}
$$
 (27)

با جايگزيني رابطه  $\sigma_{\rm d}$ : ميتوان رابطه (28) را نوشت:

$$
\left(\zeta \left(\frac{W}{H}\right)^{2+\frac{1}{q}} + \left(\frac{W}{H}\right)^{2}\right) + \zeta \left(\frac{W}{H}\right)^{1+\frac{1}{q}} + \left(\frac{W}{H}\right) = \frac{mgh}{1.5 \pi H^{3} \sigma}
$$
(28)

با فرض اينكه 2 ≈ 1⁄4 + 2 و 1 ≈ 1⁄4 + 1 معادله فوق بهصورت رابطه (29) به دست مے آید.

$$
\left(\frac{W}{H}\right)^2 + \left(\frac{W}{H}\right) = \frac{mgh}{1.5 \pi \left(1 + \zeta\right)H^3 \sigma}
$$
\n(29)

باحل معادله فوق نسبت به (W/H) عادله تحليلي خير مركز ورق مطابق رابطه (30) محاسبه میشود:

$$
\left(\frac{W}{H}\right) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{8mgh}{3(1 + \zeta)H^3\sigma}} - 1\right)
$$
\n(30)

برای ارزیابی دقت مدل ارائه شده با استفاده از روش انرژی، در شکل 12 مقادیر تحلیلی و تجربی نسبت بیبعد خیز مرکز ورق به ضخامت برای هر آزمایش مقایسه شدهاند بهعبارتدیگر مقادیر W/H در دو حالت تجربی و تحلیلی بررسی شدهاند. لازم به ذکر است که مقادیر تحلیلی از معادله 30 و نتايج مربوط به آزمايشها از جدول 2 استخراج شده است. همان گونه كه درشکل 12 مشاهده میشود، پیش بینی مدل تحلیلی (معادله 30) در مقایسه با نتايج تجربي از دقت بسيار قابل قبولي برخوردار است. در شكل 12 خط یا خط 45 درجه مکان هندسی نقاطی است که مقادیر تحلیلی با  $y = x$ تجربی مساوی هستند و خطوطی که با تلورانس 1± مشخص شدهاند، حالت کاملاً سختگیرانه و محدود است.

مطابق شكل 12، 100 درصد نقاط محاسبه شده بهوسيله مدل تحليلي ارائه شده در محدوده تعیین شده قرار دارند.

#### 5- نتيجه گيري و جمع بندي

در این مقاله تغییر شکل ورق نازک دایرهای از جنس فولاد و آلومینیوم با استفاده از فرایند هیدرودینامیکی و دستگاه چکش پرتابهای بهصورت تجربی و تحلیلی بررسی شد. نتایج بهدست آمده درک خوبی از رابطه خیز مرکز ورق و بار هیدرودینامیکی وارد شده میدهد درحالیکه خواص مکانیکی مواد، فاصله چکش از هدف و ضخامت ورق تغییر میکند. علی رغم اینکه فرایند بهکار رفته



شكل 12 مقايسه مقادير تحليلي و تجربي نسبت خيز مركز ورق به ضخامت

بسیار ساده، ارزان و کمخطر است ولی کیفیت تغییر شکل ورق&ا مشابه سایر فرایندهای مرتبط نظیر شکلدهی انفجاری و لوله شوک است با این تفاوت که در این فرایند به دلیل پایین بودن سرعت، فشار هیدرودینامیکی با*عث* تغییر شکل ورق بهصورت گنبدی و کاملاً یکنواخت می شود.

نتایج تجربی بهدستآمده بر اساس پارامترهای خیز مرکز ورق و توزیع کرنشهای محیطی و شعاعی ارائه شده که در آنها اثر میزان انرژی انتقالی، جنس و ضخامت ورق کاملاً مشهود است. مدل تحلیلی ارائه شده در این مقاله با فرض معلوم بودن تابع گستره تغییر شکل و با در نظر گرفتن اثر نرخ کرنش و بر اساس روش انرژی محاسبه گردیده است. نتایج مدل توافق بسیار خوبی با نتایج تجربی دارد بهطوری که تمامی آزمایشهای انجام گرفته در محدوده-ای با خطای قابل قبول قرار گرفتهاند. با افزایش ارتفاع چکش رها شده، سرعت برخورد آن با سيلندر افزايش يافته در نتيجه تأثير پارامتر نرخ كرنش در معادلات تحلیلی ارائه شده برای به دست آوردن حداکثر خیز مرکز ورق اهمیت می یابد به این معنا که تأثیر پارامتر نرخ کرنش برای ورق های فولادی نسبت به ورقهای آلومینیومی بیشتر است.

#### 6- فهرست علائم

- (m) قطر دایرههای هم مرکز  $D$ (kgm<sup>2</sup>S<sup>-2</sup>) انرژی (kgm<sup>2</sup>S<sup>-2</sup>) (ms<sup>-2</sup>) شتاب گرانش زمین (ms<sup>-2</sup>) h ا<sub>ر</sub>تفاع چکش (m)
	-
	- H ضخامت ورق (m) انحنا (m·1)
		- $K$
	- حرم چکش (kg)  $m$ ثاىت مادە
		- $\overline{ }$
	- ثابت ماده
	- (m) شعاع خارجي ورق  $R$ سرعت (ms<sup>-1</sup>)  $\overline{V}$ 
		-
- تابع جابجایی در راستای شعاعی  $\overline{M}$ 
	- (m) خيز مركز ورق  $W$

علائم يوناني ء کرنش [kgm-1s-2] تنش ضريب بي بعد یا, امتر تعریف شده برای نرخ کرنش بالانويس ها اوليه  $\Omega$ نرخ زيرنويس ها محتطى  $\theta$ شعاعى  $\mathsf{r}$ ضخامتى  $\ddot{\phantom{1}}$ غشایے  $\mathbf{m}$ خمشى  $h$ متوسط M  $\mathcal{L}$  $\overline{p}$ دىنامىك

تسليم  $\mathbf{v}$ 

> $-7$ مراجع

- $[1]$ H. Babaei, A. Darvizeh, Investigation into the Response of Fully Clamped Circular Steel, Copper, and Aluminum Plates Subjected to Shock Loading, Mechanics Based Design of Structures and Machines, 39(4). pp. 507-526 2011
- H Babaei A Darvizeh Experimental and analytical investigation of  $[2]$ large deformation of thin circular plates subjected to localized and uniform impulsive loading, Mechanics Based Design of Structures and Machines, 38, pp. 171-189, 2010.
- D.J. Mynors, B. Zhang, Applications and capabilities of explosive  $[3]$ forming, Journal of materials processing technology, 125 -126:1-25, 2002
- H.P. Tardif, Explosive forming of cones by metal gathering. Metal  $[4]$ progress, 76 (3), pp. 84, 1959
- S. Thiruvarudchelvan and W. Lewis, A note on hydro forming with  $[5]$ constant fluid pressure, Journal of Materials Processing Technology. 88, pp. 51–56, 1999.<br>S. H. Zhang, L. X. Zhou, Z. T. Wang, and Y. Xu, 'Technology of sheet
- $[6]$ hydro forming with a movable female die'. International lournal of Machine Tools and Manufacture. 43 (8), pp. 781-785, 2003.
- D. Kang, L. Lang, X. Meng, and J. Xuan, 'Hydrodynamic deep drawing process', Journal of materials processing technology, 101 (1-3), pp. 21- $[7]$ .<br>24 2000
- $[8]$ O.E. Kosing, B.W. Skews, An investigation of high-speed forming of circular plates in a liquid shock tube. International Journal of Impact Engineering, 21(9), pp. 801-816, 1998.
- Lange, K. Handbook of Metal Forming, Second Printing, McGraw-Hill,  $[9]$ NewYork, 1994.
- [10] GN. Nurick, A new technique measure the deflection-time history of a structure subjected to high strain rates. International Journal of Impact Engineering, 3, pp. 17-26, 1985.
- [11] TJ, Cloete, GN, Nurick, RN, Palmer, The deformation and shear failure of peripherally clamped centrally supported blast loaded circular plates. International Journal of Impact Engineering, 32, pp. 92-117, 2005.
- [12] GN. Nurick, An empirical solution for predicting maximum central deflections of impulsively loaded plates. In: Harding J, editor. Mechanical properties of materials at high rates of strain. Oxford: Inst of Physics, pp. 457-464, 1989.
- [13] N. Jones, Structural impact. Cambridge: Cambridge University Press, 1989
- [14] Y. Chen, J. Zhang, Y. Wang, P. Tang, Non-linear transient analysis of a blast-loaded circular plate resting on nonviscous fluid. Int. J. Pressure Vessels and Piping, 82, pp. 729-737, 2005.
- [15] H.M. Wen, TY. Reddy, SR. Reid, Deformation and failure of clamped beams under low speed impact loading, International Journal of Impact Engineering, 16(3), pp. 435-454, 1995.

#### هاشم بابایی و هم*ک*ا*ر*ان

#### بررسی تجربی و تحلیلی تغییر شکل پلاستیک ورقهای دایرهای تحت بار گذاری هیدرودینامیکی

- [18] H.M. Wen, TX. Yu, TY. Reddy, A note on the clamped circular plates under impulsive loading. Journal of Structural Mechanics, 23(3), pp. 331-342, 1995.
- [16] H.M. Wen, TX. Yu, TY. Reddy, Failure maps of clamped beams under impulsive loading. Journal of Structural Mechanics, 23(4), pp. 353-372, 1995.
- 17] J. Zamani, H. Motamed al shariati, A. K. Ghamsari, A. Sheikhi Kooshyar,<br>Investigation of Strain Rate Loading, *Journal of Enerfetic Materials*, Vol.<br>5, No.2, pp. 43-58,2011.