

ماهنامه علمى پژوهشى

مهندسی مکانیک مدرس





بررسی تجربی فرایند شکل دهی لوله های آلومینیومی با روش دمش گاز در دماهای بالا و تولید قطعات با سطح مقطع مربعی

مهرداد نصرالله زاده 1 ، حسن مسلمی نائینی 2 *، سیدجلال هاشیمی 3 ، بهنام عباسزاده 4 ، جواد شهبازی کرمی

- ا- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران 1
 - 2- استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 - 3- استادیار، مهندسی مکانیک، مؤسسه آموزش عالی کار، قزوین
 - 4- دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 - 5- دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
 - * تهران، صندوق پستى 143-1411، moslemi@modares.ac.ir

چکیدہ

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل دریافت: 30 شهریور 1394 پذیرش: 29 مهر 1394 ارائه در سایت: 14 آذر 1394 کلید واژگان: آلومینیوم شکلدهی با دمش گاز در دمای بالا قطعه مربعی

در سالهای اخیر استفاده از آلیاژهای آلومینیوم و منیزیم به دلیل داشتن نسبت استحکام به وزن و مقاومت بالا در برابر خوردگی در صنایع هوا فضا و خودروسازی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مشکل اصلی در کاربرد این آلیاژها شکل پذیری کم در دمای اتاق میباشد. برای رفع این مشکل از شکل دهی در دماهای بالا استفاده میشود. از آنجا که دمای مقاومت حرارتی روغن بیشتر از 300°C نمیباشد، برای شکل دهی در دماهای بالا ساخته شده و دماهای بالا باید از سیالات دیگر مانند هوا و گاز نیتروژن استفاده کرد. در این پژوهش، تجهیزات شکل دهی دمشی در دماهای بالا ساخته شده و تغییر مقطع لولههای آلومینیومی AA6063 از دایره به مربع به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت و با نتایج حاصله در دمای محیط مقایسه شده است. پس از تولید قطعات مربعی توزیع ضخامت، شعاع گوشه، فشار شکل دهی و اثر زمان اعمال فشار بر شکل گیری گوشههای موبدهای تولید شده در دماهای مختلف باهم مقایسه شد و محل وقوع پارگی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد با افزایش دماه کاهش محسوسی در شعاع شکل گرفته شده و فشار شکل دهی به وجود آمده، به طوری که شعاع از 19.5 mm19 در دمای C°500 با فشار شکل دهی به وجود آمده، هده است که اکثر پارگیها در ناحیه تبدیل مقطع کاهش سرعت فرایند، گوشههای شکل گرفته شده تیزتر شده است. با بررسی پارگی مشاهده شده است که اکثر پارگیها در ناحیه تبدیل مقطع

Experimental investigation of Aluminum tubes hot gas forming and production of square cross-section specimens

دایره به مربع که دارای بیشترین تغییر شکل و کرنش کششی است اتفاق افتاده است.

Mehrdad Nasrollahzade¹, Hassan Moslemi Naeini^{1*}, Seyed Jalal Hashemi², Behnam Abbaszadeh¹, Javad Shahbazi Karami³

- 1- Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, IR Iran.
- 2- Department of Mechanical Engineering, Kar Higher Education Institute, Qazvin, IR Iran
- 3- Department of Mechanical Engineering, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, IR Iran.
- *P.O.B. 14115-143, Tehran, moslemi@modares.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper Received 21 September 2015 Accepted 21 October 2015 Available Online 05 December 2015

Keywords: Aluminum Gas Forming At High Temperatures Square Parts

ABSTRACT

In recent years, aluminum, magnesium and titanium alloys have become highly regarded in the aerospace and automotive industries due to their high strength to weight ratio and resistance to corrosion. The main problem of the use of these alloys is their low formability at room temperature. To solve this problem, the metal forming process is done at high temperatures. Since oil's heat resistant temperature is not more than 300°C, other fluids such as air and nitrogen gas should be used at high temperatures. In this study, blow forming equipment at high temperatures has been developed, and changing of AL6063 tubes cross-section from circular to square is experimentally investigated and compared with the results of the experiments at room temperature. After producing square products, thickness distribution, corner radius, forming pressure, and effect of pressure time in corner radius at different temperatures were compared and the location of bursting was also examined. The results indicated that by increasing temperature, formed radius and pressure time significantly reduce, so that the amount of radius decreases from 19.5 mm at the temperature of 25°C and 154 bar forming pressure, to 5.8 mm in the temperature of 500°C at 11 bar forming pressure. The results showed that by increasing time pressure, which causes velocity of process to decrease, the formed corners become sharper. By investigating burst of specimens, bursting occurs in the area of converting circular cross section to square one, which has a high deformation and tensile strain.

1- مقدمه

در روشهای سنتی برای تولید قطعات مربعی که به صورت یکپارچه با سطح مقطع دایروی هستند، ابتدا با روش خم کاری، با چند خم متوالی ورق صاف را به شکلی با سطح مقطع مربع درمیآورند؛ سپس دو انتهای ورق را به هم جوش می دهند؛ در نهایت قطعه مربعی تولید شده را با استفاده از جوش به لوله متصل می کنند. این روش معایب فراوانی دارد، از جمله زمانبر بودن فرايند، بالا بودن هزينه توليد، دقت ابعادي پايين محصول نهايي، وزن بالاي قطعه، وجود عيوب متعدد در خط جوش و غير يكنواختي خواص قطعه به علت وجود جوش. برای برطرف کردن این عیوب و تولید قطعهای پیوسته، در سالهای اخیر، محققان تحقیقاتی را در زمینه هیدروفرمینگ این قطعات انجام دادهاند و توانستهاند قسمت عمدهای از معایب روش سنتی را برطرف كنند. هيدروفرمينگ لوله داراي پيشينه تقريبا صد ساله ميباشد ولي كاربرد آن در صنعت از حدود دو دهه پیش آغاز شده است. کاربردهای این روش شکل دهی شامل ساخت قطعات لولهای شکل بکار رفته در موتور و سیستمهای خروج گاز میباشد. علاوه براین، تعداد زیادی از قطعات شاسی و بدنه مانند قطعات در و کاپوت نیز با فرایند هیدروفرمینگ تولید میشوند. مزيت اصلى اين فرايند بالا بردن نسبت استحكام به وزن قطعات مىباشد. از مزیتهای دیگر این فرایند می توان به هزینه کمتر تجهیزات، عملیات اضافی کمتر پس از تولید، دقت ابعادی بالاتر و برگشت فنری کمتر و همچنین کاهش دور ریز اشاره کرد [1]. این فرایند بر خلاف فرایند اکستروژن، قادر به تولید قطعاتی توخالی با سطح مقطع متغیر میباشد. موفقیت این فرایند در گرو پارامترهای دخیل در فرایند میباشد. این پارامترها عبارتند از فشار داخلی، تغذیه محوری، ضریب اصطکاک و شکلپذیری ماده. برای تولید قطعهای سالم ضروری است تمام این پارامترها به طور دقیق و صحیح انتخاب شود. شکل 1 نمایی از فرایند هیدروفرمینگ لوله را نشان میدهد.

کاهش وزن قطعات مورد استفاده در صنعت حمل و نقل، یکی از مهم ترین روشهای صرفه جویی در انرژی و کاهش گازهای گلخانهای است. در سالهای اخیر استفاده از آالیاژهای منیزیم و آلومینیم با توجه به لزوم تولید قطعاتی با وزن پایین و مقاومت در برابر خوردگی در صنعت خودرو و هوافضا مورد توجه قرار گرفته است. مشکل اصلی در کاربرد این آلیاژها، شکلپذیری پایین آنهاست. به دلیل وجود درصد بالای عناصر آلیاژی در آلیاژهای آلومینیوم و ساختار بلوری ششوجهی فشرده (HCP) در منیزیم، این فلزات دارای شکلپذیری پایین در دمای اتاق به دلیل کاهش تعداد صفحات لغزش مىباشند [2]. از اينرو، توليد قطعاتى با هندسه پيچيده از اين آلياژها، به سختی توسط روشهای شکل دهی سرد سنتی انجام میشود. یکی از روش-های مؤثر برای افزایش شکلپذیری این آلیاژها، بالا بردن دمای فرایند و درنتیجه افزایش سیستمهای لغزشی میباشد. بدین منظور محققان از روش هیدروفرمینگ گرم با استفاده از سیال روغن استفاده کردهاند، اما این روش این محدودیت را دارد که به علت مقاومت گرمایی پایین روغن، نمی توان دمای فرایند را به بیش از 300° C سانتی گراد رساند [3]. به دلیل عدم وجود سيال مناسب با قابليت تحمل دماي بالا، فرايند نويني براي شكل دهي داغ آلیاژهای آلومینیوم، منیزیم و تیتانیم توسط گاز ارائه شده است. در استفاده از گاز محدودیت دمایی وجود ندارد و دمای فرایند تا هر مقدار دلخواه می تواند افزایش یابد. این گاز ممکن است هوا یا گازهای خنثی از جمله نیتروژن و آرگون باشد. با افزایش دمای فرایند، نیروی شکل دهی و فشار نیز کاهش می یابد. در سال های اخیر بسیاری از پژوهشگران تحقیقاتی را بر روی انجام




Fig. 1 Tube hydroforming process [4]

(4] **شكل** 1 فرايند هيدروفرمينگ لوله

فرایند شکل دهی در دمای بالا انجام دادهاند که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره شده است.

لی و همکارانش هیدروفرمپذیری لولههای آلومینیومی (AA7075) بین دمای اتاق تا دمای 300°C را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس نتایج به دست آمده هیدروفرمپذیری با افزایش دما زیاد میشود [5]. کیگلر و همکارانش شکل پذیری، توزیع ضخامت دیواره و ریزساختار قبل و بعد از انجام فرایند و توزیع کرنش در دماهای بالا برای یک آلیاژ آلومینیومی مورد بررسی قرار دادند [6]. یوان و همکارانش تأثیر دما را بر روی خواص مکانیکی لولههای آلومینیومی (5A02) بصورت تجربی در فرایند هیدروفرمینگ لوله و آزمایش کشش تک محوری مورد بررسی قرار دادند. نتایج هر دو آزمایش نشان داد که تغییر طول و شکلپذیری لولهها در دماهای بالا افزایش می یابد. بیشترین برآمدگی لولهها در دماهای بین °200° تا 300°C به دست آمد [7]. چویی و همکارانش یک مدل تحلیلی برای تعیین تأثیر شرایط فرایند مانند دما، فشار هیدرولیکی، سرعت سنبه و نیروی ورق گیر در فرایند کشش عميق هيدرومكانيكي ارايه دادند. مدل اجزاي محدود نيز براي تاييد نتايج تحلیل توسعه داده شد. بر اساس نتایج به دست آمده بحرانی ترین نقطه برای پارگی گوشه سنبه در نظر گرفته شد [8]. ضوئی و همکاران فرایند شکل دهی داغ ورق آلیاژ آلومینیوم توسط گاز را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند با افزایش دما شکلپذیری افزایش می یابد و فشار مورد نیاز شکل دهی كاهش مي يابد [9]. سيد كاشي و همكاران اثر ابعاد لوله، شعاع گوشه و نرخ کرنش بر میزان فشار داخلی بهینه و جابجایی محوری مورد نیاز برای شكل دهي لولههاي آلومينيومي در دماي 300° C مورد بررسي قرار داده و با استفاده از الگوریتم بازیخت منحنیهای بارگذاری فشار و نیروی محوری را بهینه ساختند [10]. هی ژئو و همکارانش شکل پذیری و میکروساختار آلیاژ آلومینیوم AA6061 و انواع پارگیها در دمای بالا را مورد بررسی قرار دادند. $\sim 350^{\circ}$ در این مطالعه برآمدگی آزاد لولههای آلومینیومی در دماهای 500°C درجه سانتی گراد به روش دمش گاز انجام شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش دما فشار ترکیدگی به شدت کاهش مییابد و سختی ویکرز نیز در مکان پارگی افزایش مییابد[11,3]. لیو گنگ و همکاران بر روی شكل دهي گرم لولهها با استفاده از دمش گاز با توزيع دماي غير يكنواخت لولههای نازک با نسبت انبساط کم کار کردند. سیستم کار آنها به این صورت بوده که از سیستم خنکاری در دو انتهای لوله (محل اعمال تغذیه محوری) استفاده کردند و در منطقه تغییر شکل نیز از سیستم گرمایشی استفاده

کردند و بدین ترتیب بین نواحی مختلف لوله گرادیان دمایی به وجود آوردند [12]. تومویوشی و همکاران با استفاده از روش مقاومتی دمای لوله آلومينيومي را تا حدود 500°C بالا برده و با استفاده از دمش هوا لوله آلومینیومی را برآمدگی کردند. در این مطالعه اثر فشار داخلی و شدت جریان بر روی نسبت انبساط بررسی شده است. مشاهده شده است که با افزایش جریان، نسبت انبساط ابتدا افزایش یافته سپس کاهش یافته و طول برآمدگی افزایش یافته است. با افزایش فشار داخلی نیز نسبت انبساط ابتدا افزایش یافته بعد ثابت مانده است. همچنین تغییر شکل، توزیع دما و تأثیر جنس قالب را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که هرچه رسانندگی حرارتي قالب كمتر باشد، پرشدگي گوشهها بهبود مييابد [13]. هاشمي و همکاران به کمک معیارهای شکست نرم اصلاح شده و با در نظر گرفتن تأثیر دما و نرخ کرنش در شکست، ترکیدگی لوله و شعاع گوشه قطعه مربعی را در هیدروفرمینگ گرم تا دمای 300°C پیشبینی کردند [1]. بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهد تاکنون پژوهشی در زمینهی فرایند دمش گاز در دماهای بالا برای تغییر شکلهای پیچیده، مانند تبدیل مقطع دایره به مربع، انجام نشده است، همچنین تا به حال تأثیر زمان فرایند و توزیع

در این پژوهش ابتدا برای اطمینان از افزایش شکلپذیری ماده در دمای 400° C 400° C و مشخص شدن امکان انجام شکلدهی داغ لوله آلومینیومی 400° C در این دما، آزمایش کشش 100° C محوری برای نمونههایی از این جنس انجام گرفت. سپس با ساخت تجهیزات شکلدهی با دمش گاز در دماهای بالا، تغییر مقطع لولههای آلومینیوم 100° 60 از دایره به مربع به صورت تجربی انجام شد. هدف از انجام فرایند، تولید یک قطعه مربعی با گوشههای تیزتر و در عین حال، دارای توزیع ضخامت مناسب میباشد. به همین منظور شکلدهی در دماهای 100° C درجه با استفاده از فرایند دمش گاز انجام شده و اثر پارامترهای مختلف از قبیل دما، فشار و زمان اعمال فشار بر روی شعاع گوشه شکل گرفته و توزیع ضخامت مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت در مورد محل پارگی نمونهها و علت این پدیده نیز بحث شده است.

ضخامت محصول در دمای بالا مورد توجه قرار نگرفته است.

2- مراحل تجربي


در این پژوهش از لولههای آلومینیومی دارای قطر خارجی $40 \, \mathrm{mm}$ و ضخامت اولیه $1.5 \, \mathrm{mm}$ استفاده شده است. لولهها بدون درز بوده و با فرایند اکستروژن تولید شدهاند. ترکیب شیمیایی لولهها با استفاده از آزمایش کوانتومتری تعیین شده که در جدول 1 نشان داده شده است. با توجه به ترکیب شیمیایی آلیاژ لوله AA6063 می باشد.


برای مقایسه رفتار مکانیکی ماده در دمای بالا و دمای محیط، آزمایش کشش تک محوری در دمای $400\,^{\circ}$ در دمای $400\,^{\circ}$ در دمای عصیط مقایسه شد. شکل 2 نتایج حاصل از آزمایش کشش محوری در دمای محیط مقایسه شد. شکل 2 نتایج حاصل از آزمایش کشش تک محوری در دمای $400\,^{\circ}$ و دمای محیط را نشان می دهد. مشاهده می شود این آلیاژ در دمای محیط دارای درصد افزایش طولی در حدود $400\,^{\circ}$ در حالی که در دمای $400\,^{\circ}$ دارای درصد افزایش طولی در حدود $400\,^{\circ}$ می باشد، در حالی که در دمای $400\,^{\circ}$ دارای درصد افزایش طولی در حدود $400\,^{\circ}$ دی می باشد. همچنین تنش تسلیم از $400\,^{\circ}$ دارای در دمای $400\,^{\circ}$ در تنش تسلیم و $400\,^{\circ}$ در تنش تسلیم و $400\,^{\circ}$ در تنش تسلیم و فزایش چشم گیری در کرنش شکست و کاهش قابل توجهی در تنش تسلیم و افزایش چشم گیری در فشار مورد نیاز شکل دهی مشاهده می شود، بنابراین انجام فرایند شکل دهی دمشی در دماهای بالا برای آلیاژ آلومینیوم $400\,^{\circ}$ دوجیه پذیر خواهد بود.

جدول 1 تركيب شيميايي لوله

 Table 1 Chemical composition of tube

Al	Mg	Si	Fe	Zn	Cu
Base	0.47	0.44	0.3	0.08	0.06
Mn	Pb	Ti	Sn	Ni	Ga
0.03	0.03	0.03	0.017	0.02	0.01









Fig. 2 (a) True stress-strain curve in 400 °C (b) Stress-strain curve in 25 °C (c) Tensile test specimen

شكل 2 (a) منحنى تنش-كرنش حقيقى در دماى $^{\circ}$ C منحنى تنش-كرنش در دماى $^{\circ}$ C نمونه آزمايش كشش در دماى $^{\circ}$ C نمونه آزمايش كشش

قالب مربعی مورد استفاده در این پژوهش و ابعاد آن به صورت شماتیک در شکل 8 نشان داده شده است. این قالب از جنس فولاد 8 میباشد 8 با استفاده از دستگاه تراش و دستگاه ماشین کاری تخلیه الکتریکی با دقت بالا ماشینکاری شده است. این قالب دارای حفرهای مربعی با گوشههای تیز میباشد که لوله در داخل این حفره تغییر شکل میبابد و به شکل مربع در می آید. قالب دارای چهار سوراخ سرتاسری نیز میباشد که محل قرار گیری المنتهای الکتریکی میباشد. در شکل 8 نمایی از قالب ساخته شده نشان داده شده است.

برای رساندن دمای مجموعه به محدوده $^{\circ}$ 000-400 از چهار عدد گرمکن فشنگی با توان 800 وات و یک عدد گرمکن کمربندی به توان 2000 وات استفاده شده است. مجموعه گرمکنها در شکل $^{\circ}$ نشان داده شده است. برای اندازه گیری دمای لوله، در قالب سوراخی ایجاد شده است و یک ترموکوپل نوع $^{\circ}$ از طریق این سوراخ با سطح خارجی لوله تماس پیدا می کند و دمای سطح لوله را با دقت $^{\circ}$ اندازه گیری می کند. ترموکوپل به یک سیستم کنترل کننده متصل می باشد. این سیستم کنترل کننده با توجه به دمایی که از ترموکوپل دریافت می کند و دمایی که بر روی سیستم تنظیم شده است ولتاژ ورودی به گرمکنهای الکتریکی را کنترل کننده جریان اینکه دمای لوله به دمای مورد نظر برسد، سیستم کنترل کننده جریان ورودی به گرمکنها را قطع می کند تا دمای مجموعه بیشتر نشود. اگر دمای لوله کمتر از دمای مورد نظر شود، سیستم کنترل کننده جریان الکتریسیته را لوله کمتر از دمای مورد نظر شود، سیستم کنترل کننده جریان الکتریسیته را به گرمکنها وارد می کند تا از کاهش دما جلوگیری شود.

بعد از اینکه دمای لوله به دمای هدف رسید، مدتی لوله در همان دما نگه داشته می شود تا به توزیع دمای یکنواختی برسد. سپس با استفاده از یک کپسول نیتروژن، فشار داخلی اعمال می شود. فشار به صورت خطی و آرام اعمال می شود تا به فشار نهایی برسد. برای آببندی لوله در دو انتهای آن، از دو مخروط فلزی استفاده شده است. این مخروطهای فلزی از دو سمت توسط پرس هیدرولیک با فشار، درون لوله قرار می گیرد و مانع از نشت گاز نیتروژن از لوله می شود. میزان جابجایی و نیرویی که این پرس هیدرولیک وارد می کند توسط یک سیستم کامپیوتری کنترل می شود. مجموعه تجهیزات مورد استفاده در فرایند شکل دهی داغ با دمش گاز در شکل 4 نشان داده شده است.






Fig. 3 Hot metal gas forming die $^{\circ}$ ش**کل 3** قالب شکل دهی داغ با دمش گاز




Fig. 4 Hot metal gas forming set up

شکل 4 مجموعه شکل دهی داغ با دمش گاز

3- نتايج و بحث

با استفاده از فرایند شکل دهی با دمش گاز در دماهای بالا و بدون اعمال تغذیه محوری، قطعاتی با سطح مقطع مربع که به صورت یکپارچه با مقطع دایروی می باشد تولید شده است. تعدادی از این قطعات در شکل 5 نشان داده شده است. این قطعات در دماهای 0° 400 و 0° تولید شده و با قطعه تولید شده در دمای محیط مورد مقایسه قرار گرفته است.

1-3 - مقایسه قطعه مربعی شکل داده شده توسط فرایند شکلدهی دمشی و روشهای مرسوم شکلدهی

در شکل 6 قطعه مربعی تولید شده توسط روش دمش گاز در دماهای بالا با قطعه تولید شده توسط روش سنتی (جوش کاری) مقایسه شده است. در روش دمش گاز، نمونهای مربعی شکل با سطح مقطع پیوسته با قسمت دایروی با شعاع گوشههای تیز در حدود 6-6mm کاری شده فاقد خط جوش داده شده است. این نمونه بر خلاف قطعه جوش کاری شده فاقد خط جوش است بنابراین دارای خواص یکنواخت تری میباشد و عیوب متأثر از جوش کاری در این قطعه وجود ندارد. از آنجا که در روش شکل دهی دمشی نمونه منبسط می شود، دارای نسبت استحکام به وزن بالاتری نسبت به نمونه جوش کاری شده است. تولید نمونه توسط روش جوش کاری بسیار زمان برتر و پرهزینه تر بوده است.

با تولید نمونههای مربعی با گوشههای تیز در دماهای بالا توسط فرایند شکل دهی دمشی، محدودیت دمایی فرایند هیدروفرمینگ گرم از میان برداشته شد و امکان تولید نمونههایی با گوشههای تیز و اشکال پیچیده فراهم شد.

2-3- تأثير دما بر شعاع گوشه

یکی از خروجیهای مهم فرایند، شعاع گوشهی قطعات مربعی میباشد. هرچقدر شعاع گوشه کوچکتر باشد، یعنی قطعه بیشتر شکل گرفته و نتیجه مطلوب تری حاصل شده است. برای اندازه گیری شعاعهای شکل گرفته شده در دماهای مختلف، از شابلون اندازه گیری شعاع استفاده و تغییرات شعاع

استفاده از این خاصیت آلومینیوم 6063 میتوان گوشههایی تیز یا اشکالی پیچیده را برای این آلیاژ در دماهای بالا به وجود آورد.

3-3- تأثير دما بر توزيع ضخامت

خروجی دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد توزیع ضخامت در راستای محیطی قطعه مربعی میباشد. برای اندازه گیری ضخامت در نقاط مختلف، ابتدا مطابق شكل 8، قطعهى مربعى شكل گرفته شده، توسط دستگاه برش سیمی 1 در راستای محیطی برش زده شده و سپس با استفاده از میکرومتر ضخامت در نقاط مختلف اندازه گرفته شده است. شکل 8 تغییرات ضخامت را در سطح مقطع لوله با ضخامت اولیه 1.5mm، بعد از شکل دهی در سه دمای 25، 400 و °C نشان میدهد. نتایج نشان میدهد در دمای محیط به دلیل اینکه تغییر شکل بسیار کمی به وجود آمده، نازکشدگی کم میباشد و ضخامت به طور همگن در اکثر نقاط توزیع شده است. کمینهی ضخامت در دمای محیط 1.27mm میباشد. در دماهایC° 400 و C میزان تغییر شکل بسیار بیشتر از دمای محیط بوده و گوشهها بیشتر پر می شود، لذا جریان مواد بیشتری رخ داده و در نتیجه کاهش ضخامت محسوسی نسبت به دمای محیط خواهیم داشت. با افزایش دما از C° 400 به 500 شعاع گوشه از 6.5mm به 5.8mm خواهد رسید. با شکل گیری شعاعهای کوچکتر در دمای °C نیاز به آن می باشد که لوله بیشتر منبسط شود و در نتیجه ضخامت قطعه کمتر شود تا گوشههای قطعه بیشتر شکل بگیرد، به طوری که كمينه ضخامت از 1.11mm در دماي °C به 1.07mm در دماي 500 °C مىرسد.






Fig. 7 (a) Radius measurement (b) Effect of temperature on corner radius

شکل 7 (a) اندازه گیری شعاع (b) تأثیر دما بر شعاع گوشه



Fig. 5 Square specimens shaped in different temperature شکل 5 قطعات مربعی شکل داده شده در دماهای مختلف




Fig. 6 Specimens formed with Traditional and Hot gas forming method شکل 6 قطعات شکل داده شده توسط روش سنتی و شکل دهی با دمش گاز در دمای 400°C

گوشه در دماهای مختلف مقایسه گردید (شکل 7). مشاهده می شود حداکثر شعاع گوشه ای که می توان در دمای محیط شکل داد 19.5 mm می باشد. در آن حالی که با انجام فرایند در دماهایی نزدیک به نقطه ذوب، که ماده در آن خمیری می باشد، شعاع در دمای 400° C به میزان 66.6% و در دمای 66.6% نسبت به دمای محیط کاهش می بابد، به طور یکه شعاع گوشه به به طور یکه شعاع گوشه به به مدای 6.5% در دمای 6.5% در دمای 6.5% در دماهای بالا و نزدیک به نقطه نوب، تغییر شکل بسیار بیشتری را بدون پارگی از خود نشان می دهد. با






Fig. 8 (a) Thickness measurement (b) Effect of temperature on thickness distribution

شکل (a) اندازه گیری ضخامت (b) تأثیر دما بر توزیع ضخامت

شکل 8 تغییرات ضخامت را برای قطعات شکل داده شده در دماهای 25، و $^{\circ}$ نشان می دهد که دارای شعاع گوشههای متفاوت می باشند. برای اینکه بتوان تأثیر واقعی دما را بر توزیع ضخامت بررسی کرد، یک قطعهی دیگر در دمای $^{\circ}$ 500 و با فشار کنترل شده تولید گردید تا دارای شعاعی در حدود 6.5mm باشد. سپس توزیع ضخامت این قطعه با استفاده از میکرومتر به دست آمد و با قطعهی تولید شده در دمای 400°C مورد مقایسه قرار گرفت. شکل 9 نتایج حاصل از این اندازه گیری را نشان میدهد. مشاهده میشود اکثر نقاط شکل گرفته شده در دمای 500°C دارای ضخامت بیشتری نسبت به قطعه شکل گرفته شده در دمای 400°C میباشد، در نتیجه احتمال پارگی قطعه طی فرایند شکل دهی کمتر می شود. با افزایش دما، ضریب اصطکاک افزایش پیدا می کند. در نتیجه قسمتهایی از قطعه که با قالب در تماس میباشد سخت تر جریان می یابد و ضخامت آن قسمتها کمتر كاهش مىيابد. از طرفى با افزايش دما كرنش شكست افزايش مىيابد و قطعه توانایی آن را دارد که به مقدار بیشتری تغییر شکل یابد. همانطور که در شکل 9 نيز نشان داده شده است ضخامت ناحيه در تماس با قالب و اختلاف ضخامت کمینه و بیشینه در دمای $^{\circ}$ $^{\circ}$ بیشتر از دمای $^{\circ}$ میباشد.

4-3- تأثير دما بر فشار شكل دهي

همان طور که در شکل 2 نشان داده شده است، با افزایش دما از $^{\circ}$ 2 به همان طور که در شکل 2 نشان داده شده است، با افزایش دما از $^{\circ}$ 400 °C میرسد، بنابراین انتظار میرود که با افزایش دما، فشار شکل دهی $^{\circ}$ 16 MPa

به طور قابل توجهی کاهش یابد. فشارهای مورد نیاز برای شکل دهی در دماهای 25، 400 و $^{\circ}$ 500 در شکل 10 نشان داده شده است. مشاهده می-شود با افزایش دما از $^{\circ}$ 25 به $^{\circ}$ 400 و $^{\circ}$ کاهش چشم گیری در فشار شود با افزایش دما از $^{\circ}$ 25 به $^{\circ}$ 500 کاهش چشم گیری در فشار شکل دهی به وجود می آید. فشار مورد نیاز برای رسیدن به شعاع گوشه 19.5 mm در دمای محیط برابر bar این فشار در دماهای mm در دمای محیط برابر شعاعهای $^{\circ}$ 6.5 mm و $^{\circ}$ 6.5 mm و $^{\circ}$ 6.5 mm بیدا می کند. کاهش فشار شکل دهی در دماهای بالا سبب کاربرد پرس با ظرفیت کم، کنترل راحت تر درجه حرارت، کاهش نیروی کاربرد پرس با ظرفیت کم، کنترل راحت تر درجه حرارت، کاهش نیروی نگه دارنده، نیاز به فضای کارگاهی کوچک تر و کاهش هزینه ساخت قالب و اتصالات می گردد. همچنین با روشهای ساده تر و کمهزینه تر می توان فشار داخلی را تامین کرد. برای مثال بجای پمپهای هیدرولیک برای تامین فشار داخلی، می توان از کیسول گاز خنثی یا هوا استفاده کرد.

5-3- تأثير زمان اعمال فشار بر شعاع گوشه

در دماهای بالا رابطه ی تنش سیلان به صورت معادله ی $\sigma = K \cdot \dot{\varepsilon}^m$ (1)

در این معادله σ تنش سیلان، \dot{z} نرخ کرنش، K ضریب استحکام و m توان حساسیت به نرخ کرنش میباشد. یکی از پارامترهای تأثیرگذار بر فرایند، زمان اعمال فشار میباشد. با افزایش زمان اعمال فشار، نرخ کرنش کاهش می یابد. با توجه به رابطه (1) انتظار می رود با کاهش نرخ کرنش، تنش تسلیم کاهش یابد و میزان تغییر شکل و پرشدگی گوشه در فشاری ثابت بیشتر شود. در شکل 11 دو نمونه از قطعات شکل گرفته شده در دمای $^{\circ}$ 500 و فشار نهایی فشار نهایی و شار نهایی و نشان داده شده است. در قطعه (a) زمان رسیدن به فشار نهایی




Fig. 9 Thickness distribution at different temperature and 6.5mm radius شکل 9 توزیع ضخامت در دماهای متفاوت و شعاع ثابت با و شکل 9 توزیع ضخامت در دماهای متفاوت و شعاع ثابت المتحالی و شعاع تابت المتحالی المتحا




Fig. 10 Effect of temperature on forming pressure شکل 10 تأثیر دما بر فشار شکل دهی

30 ثانیه و در قطعه (b) این زمان 90 ثانیه میباشد. نتایج اندازه گیری شعاعهای قطعات مربعی حاکی از آن است که با افزایش زمان اعمال فشار، گوشههای تیزتری شکل می گیرد. همانطور که در شکل 11 نشان داده شده است، شعاع گوشه ی شکل گرفته شده در مدت زمان 30 ثانیه (قطعه (a)) برابر mm برابر باشد.

6-3- بررسي علت و محل پارگي

بررسی نقاط پارگی در قطعات نشان میدهد اکثر نمونهها در یک ناحیهی مشخص دچار پارگی میشوند. این ناحیه در شکل 12 نشان داده شده است.





Fig. 11 Work pieces obtained at different pressure applying time (a) Time 30s (b) Time 90s

شكل 11 قطعات توليد شده در زمانهاى اعمال فشار مختلف (a) 30 ثُانيَه (90 (b) ثُانيَه ثانيَه ثانيه



شکل 12 ناحیه پارگی در قطعه نهایی

پارگیها در ابتدای قسمت مربعی که در آن سطح مقطع دایره به مربع تبدیل می شود،اتفاق می افتد. در این ناحیه به علت تغییر مقطع زیادی که در قطعه به وجود می آید، نسبت به سایر نقاط، تغییر شکل بیشتری روی می دهد. به همین دلیل این ناحیه زودتر از سایر نقاط دچار پارگی می شود. برای جلوگیری از پارگی در این ناحیه، می بایست در دو انتهای لوله تغذیه محوری اعمال شود تا از نازکشدگی بیش از حد در ناحیهی تبدیل مقطع دایره به مربع جلوگیری شود. با افزایش تغذیهی محوری، گوشههای قالب بیشتر شکل می گیرد (گوشهها تیزتر می شود) و نازکشدگی در راستای ناحیهی انتقال به سمت وسط قطعه (در راستای طولی) انتقال می یابد. در صورت وجود تغذیه محوری به ناحیه وسط قطعه کار ماده کمتری نسبت به سایر نقاط قطعه تغذیه می شود.

4- نتيجه گيري

در این پژوهش با ساخت تجهیزات شکل دهی با دمش گاز در دماهای بالا، به شکل دهی داغ لولههای آلومینیومی و تبدیل این لولهها به مقطع مربع پرداخته شده است. اثر دما بر شعاع گوشه، توزیع ضخامت، فشار شکل دهی و تأثیر زمان اعمال فشار بر شکل گیری شعاع گوشه و همچنین علت پارگی به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج به دست آمده از این پژوهش عبارت است از:

- نتایج نشان می دهد فرایند شکل دهی دمشی در دماهای بالا، روشی مناسب جهت شکل دادن آلیاژهایی می باشد که شکل پذیری کمی در دمای اتاق دارند اما در دماهای بالا شکل پذیری آنها افزایش چشم گیری پیدا می کند، از قبیل: آلومینیوم، تیتانیوم و منیزیم. همچنین این روش برای فلزاتی از قبیل فولاد که در دمای اتاق استحکام بالایی دارند مناسب است، زیرا با انجام فرایند در دماهای بالا کاهش قابل توجهی در تنش سیلان به وجود می آید و می توان با فشاری کمتر و تجهیزات ساده تر و ارزان تر قطعه را شکل داد.
- شعاع در دمای $^{\circ}$ در دمای $^{\circ}$ 66.6% و در دمای $^{\circ}$ 500% $^{\circ}$ 19.5mm نسبت به دمای محیط کاهش می یابد. شعاع از 19.5mm در $^{\circ}$ به 6.5mm در $^{\circ}$ 400% و $^{\circ}$ در $^{\circ}$ 500% می رسد. این نتایج نشان می دهد که برای رسیدن به گوشههایی تیز در قطعات مربعی با آلیاژ آلومینیوم 6063، فرایند بایستی در دماهای بالا و نزدیک به نقطه ذوب (حدود $^{\circ}$ 606-400) انجام گیرد. در این دماها ماده تغییر شکل بسیار بیشتری را بدون پارگی از خود نشان می دهد.
- با افزایش دما و کاهش شعاع گوشه به دلیل تغییر شکل پلاستیک بیشتر، کمینه ی ضخامت کاهش مییابد و توزیع غیر یکنواخت تری از ضخامت خواهیم داشت، اما در صورتی که شعاع در دماهای متفاوت یکسان باشد، در دمای بالاتر، ضخامت بیشتر خواهد شد.
- با افزایش دما، کاهش چشم گیری در فشار شکلدهی به وجود می آید. فشار شکلدهی از 157 bar در دمای محیط به 20 bar می آید. فشار شکلدهی از 157 bar در دمای °C می میرسد. این در دمای °C می میرسد. این کاهش محسوس در فشار مورد نیاز برای شکلدهی، سبب کاهش هزینههای ساخت قالب و اتصالات و همچنین استفاده از منبع تامین فشار ساده تر و ارزان تر خواهد شد.

- Yong Lee, Effects of pre-treatment conditions on warm hydroform ability of 7075 aluminum tubes, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 155-156, pp. 1337-1343, 2004
- [6] Michael Keigler, Herbert Bauer, David Harrison, Anjali K.M. De Silva, Enhancing the formability of aluminum components via temperature controlled hydroforming, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 167, pp. 363-370, 2005
- [7] Shijian Yuan, Jun Qi, Zhubin He, An experimental investigation into the formability of hydroforming 5A02 Al-tubes at elevated temperature, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 177, pp. 680-683, 2006
- [8] Ho Choi, Muammer Koc, Jun Ni, A study on the analytical modeling for warm hydro-mechanical deep drawing of lightweight materials, *International Journal of Machine Tools & Manufacture*, Vol. 47, pp. 1752-1766, 2007
- [9] M.S. Zoei, M. Farzin, A.H. Mohammadi, Finite element analysis and experimental investigation on gas forming of hot aluminum alloy sheet, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 11, No. 2, pp. 49-56, 2011. (in Persian
- [10] S.M.H. Seyedkashi, H.Moslemi Naeini, G.H. Liaghat, M. Mosavi Mashadi, Y.H. Moon, Numerical and experimental study on the effects od expansion ratio, corner fillets and strain rate in warm hydroforming of aluminum tubes, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 12, No. 5, pp. 122-131, 2012. (in Persian فارسي)
- [11] HE Zhu-bin1, FAN Xiao-bo, SHAO Fei, ZHENG Kai-lun, WANG Zhi-biao, YUAN Shi-jian, Formability and microstructure of AA6061 Al alloy tube for hot metal gas forming at elevated temperature, *Transaction of nonferrous metals*, Vol. 22, pp. 364-369, 2012
- [12] LIU Gang, ZHANG Wen-da, HE Zhu-bin, YUAN Shi-jian,LINZhe, warm hydroforming of magnesium alloy tube with large expansion ratio within non-uniform temperature field, *Transaction of nonferrous metals*, Vol. 22, pp. 408-415, 2012
- [13] T. Maeno, K. I. Mori, C. Unou, Improvement of die filling by prevention of temperature drop in gas forming of aluminum alloy tube using air filled into sealed tube and resistance heating, *Procedia Engineering*, Vol. 81, pp. 2237-2242, 2014.

- با افزایش زمان اعمال فشار، پرشدگی گوشهها بیشتر خواهد شد، به طوری که با افزایش زمان اعمال فشار از 30 ثانیه به 90 ثانیه در دمای $^{\circ}$ C و فشار $^{\circ}$ bar شعاع گوشه از 7.6mm کاهش می یابد.
- برای جلوگیری از پارگی در ناحیه انتقال سطح مقطع دایره به مربع، بایستی به دو انتهای لوله تغذیه محوری اعمال گردد تا با افزایش پرشدگی گوشهها، ناحیه پارگی به وسط قطعه کار منتقل شود و پارگی دیرتر رخ دهد.

5- مراجع

- [1] S.J. hashemi, H. Moslemi Naeini, G.H. Liaghat, J. Shahbazi Karami, A.H. Roohi, Prediction of Bursting in Warm Tube Hydroforming using Modified Ductile Fracture Criteria, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 14, No. 16, pp. 211-201, 2015. (in Persian فارسي)
- [2] S. Novotny, M. Geiger, Process design for hydroforming of lightweight metal sheets at elevated temperatures, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 138, No. 1, pp. 594-599, 2003.
- [3] HE Zhu-bin, TENG Bu-gang, CHE Chang-yong, WANG Zhi-biao, ZHENG Kai-lun, YUAN Shi-jian, Mechanical properties and formability of TA2 extruded tube for hot metal gas forming at elevated temperature, Transaction of nonferrous metals, Vol. 22, pp. 479-484, 2012
- [4] H. Moslemi Naeini, S.J. Hashemi, G.H. Liaghat, M. Mohammadi, H. Deilami Azodi, Analytical prediction of limit strains and limit stresses in hydroforming of anisotropic aluminum, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 14, No. 2, pp. 133-140, 2014. (in Persian فارسي)
- [5] Mun-Yong Lee, Sung-Man Sohn, Chang-Yong Kang, Dong-Woo Suh, Sang-