



بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر زبری سطح و عمق باربرداری در فرایند ماشین‌کاری شیمیایی آلیاز Ti-6Al-4V

ولی علی‌میرزالو^{*}، وحید مدانلو^۱، میثم هادوی فر^۲

۱- استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه

۲- دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه

۳- کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه

* ارومیه، صندوق پستی ۵۷۱۵۷-۱۶۵ v.alimirzaloo@urmia.ac.ir

چکیده

برای باربرداری و حذف لایه الگای سطحی در آلیاز تیتانیوم، از ماشینکاری شیمیایی به عنوان یک عملیات تکمیلی استفاده می‌شود. در این عملیات، عمق باربرداری و زبری سطح از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند که از پارامترهای ماشین‌کاری شامل دما، زمان عملیات و درصد اسیدهای محلول شیمیایی تاثیر می‌ذینند. در این مقاله ابتدا با طراحی و انجام آزمایش‌های تحریکی، اثرات اصلی و مقابله پارامترهای موثر در ماشین‌کاری شیمیایی آلیاز Ti-6Al-4V با محلول شیمیایی HF و HNO₃ بررسی می‌شود. پس با استفاده از روش روی هم قراردادن نمودارهای کانتوری، محدوده مناسب پارامترهای ماشین‌کاری برای زبری سطح و عمق باربرداری مطلوب، چهت حذف لایه الگای سطحی ایروفویل یک نوع پره فورج شده استخراج می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که عمق باربرداری با افزایش دما مدت زمان و درصد HF افزایش می‌یابد، اما با افزایش HNO₃ مقداری کاهش می‌یابد. تاثیر پارامترها بر زبری سطح روند یکنواختی ندارد و اکثر پارامترها در تاثیر بر عمق باربرداری و زبری سطح اثر متقابل دارند. با استفاده از روش روی هم قرار دادن نمودارهای کانتوری، برای دو نوع درصد اسیدها، محدوده مناسب دما و مدت عملیات برای حذف لایه الگای سطحی همراه با زبری سطح مطلوب بدست آمد.

کلیدوازگان: ماشین‌کاری شیمیایی، زبری سطح، آلیاز Ti-6Al-4V، عمق باربرداری

Investigation of the effective parameters on the surface roughness and material removal depth in chemical machining of Ti-6Al-4V alloy

Vali Alimirzaloo*, Vahid Modanloo, Meisam Hadavifar

Department of Mechanical Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
* P.O.B. 57153-165 Urmia, Iran, v.alimirzaloo@urmia.ac.ir

ABSTRACT

Chemical machining is used as a finishing operation for the material removing (MR) and elimination of the alpha surface layer in titanium alloy. In this operation, MR depth and surface roughness (SR) are important and influenced by the machining parameters such as temperature, operation time and percent of chemical acids. In this paper, main and interaction effects of the effective parameters are investigated in the chemical machining of Ti-6Al-4V alloy by HF and HNO₃ chemical solutions using design and performing the experiments. Also, appropriate range of machining parameters have been determined using overlaid counter plots method that is used for elimination of the alpha surface layer of a forged airfoil blade. Results showed that the MR depth increases by increasing the temperature, time and percent of HF, but a little decreases by increasing the percent of HNO₃. Effects of the parameters on the roughness are not similar. Most of the parameters interact with each other in affecting on the MR depth and SR. For the both types of acids, appropriate ranges of temperature and operation time were obtained for eliminating the alpha surface layer and the desired roughness.

Keywords: Chemical Machining, Material Removal Depth, Surface Roughness, Ti-6Al-4V Alloy.

زمینه در دهه اخیر می‌توان به کار تاکاهاشی و همکارانش در سال ۲۰۰۲

اشاره کرد که در فرایند ماشین‌کاری شیمیایی سطحی یا اسیدشویی قطعه تیتانیومی، تاثیر اندازه دانه‌بندی اولیه را در برآقی و سفیدی سطح بررسی کرده‌اند. مطالعه آن‌ها نشان می‌دهد که کاهش اندازه دانه‌ها منجر به کاهش برآقی سطح می‌شود [۲]. بان و همکارانش در سال ۲۰۰۶، تاثیر اسید سولفوریک را در عملیات حکاکی بررسی کرده‌اند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که با افزایش دما و مدت عملیات، صافی سطح کاهش می‌یابد و همچنین با افزایش دما بعد از یک فاصله زمانی اولیه، عمق باربرداری افزایش می‌یابد [۳]. هو و همکارانش در سال ۲۰۰۸ ماشین‌کاری شیمیایی نیکل نانو کریسالیزه شده را بررسی کرده‌اند و با ترکیب اسید سولفوریک و HNO₃، از ایجاد ترک بر


۱- مقدمه

فرایند ماشین‌کاری شیمیایی، در زمرة فرایندهای ماشین‌کاری غیرسترنی قرار می‌گیرد که در آن از انرژی شیمیایی برای جدا کردن قسمتی از مواد استفاده می‌شود. در این روش هیچ‌گونه تنفس مکانیکی و حرارتی بر قطعه کار اعمال نمی‌شود و کلیه خصوصیات مواد قطعه در عمق‌های مختلف بدون تغییر باقی می‌ماند. این فرایند قدمتی بیش از چندین قرن دارد که کاربرد آن از ساخت تراشه‌های کوچک الکترونیکی تا سازه‌های غولپیکری همچون بدنۀ فضایمها گسترش داشته است. از اولین کاربردهای صنعتی این روش، به کارگیری آن در تولید بدنۀ هواپیما می‌باشد که در سال ۱۹۵۳ جهت کاهش وزن بدنۀ هواپیما و عملیات نقش‌اندازی، استفاده می‌شد [۱]. از مطالعات انجام شده در این

Please cite this article using:

V. Alimirzaloo, V. Modanloo, M. Hadavifar, Investigation of the effective parameters on the surface roughness and material removal depth in chemical machining of Ti-6Al-4V alloy, *Modares Mechanical Engineering, Proceedings of the Advanced Machining and Machine Tools Conference*, Vol. 15, No. 13, pp. 410-415, 2015. (in Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:



به علت گرمایی بودن این واکنش دمای محلول افزایش یافته و افزایش دما بر سرعت واکنش تاثیر می‌گذارد. آلیاز تیتانیم Ti-6Al-4V محلولی از دو فاز آلفا (hcp) و فاز بتا (bcc) است. فاز آلفا که سخت فورج می‌شود عموماً در دماهای پایین وجود دارد و فاز بتا که خلیل آسان فورج می‌شود در دماهای بالا وجود دارد. با افزایش دما از میزان فاز آلفا کاسته شده و بر مقادیر فاز بتا افزوده می‌شود. در اثر فورج داغ آلیاز تیتانیم و خنک شدن سریع قطعه یک لایه غنی از فاز آلفا در سطح قطعه بوجود می‌آید. این لایه که به نام لایه آلفای سطحی نامیده می‌شود، ترد بوده و منبع تشکیل و رشد ترک‌های از عمليات تكميلی در نتيجه کاهش عمر قطعه کار می‌شود. بنابراین استفاده از عمليات تكميلی مانند ماشين‌کاري شيميايي برای حذف اين لایه از سطح قطعه ضروري است. مطالعات قبلی توسيع مولف اول [۶] نشان می‌دهد که حداچير ضخامت اين لایه در فورج داغ پره کمپرسور موتورهای توربیني حدود ۱۵۰ ميكرون است. در عمليات ماشين‌کاري شيميايي، ريز ساختار سطح قطعه در مععرض واکنش شيميايي قرار گرفته و حل می‌شود. در يك نگاه ميكروسكوبي به دليل بالاتر بودن سطح انرژي مزدanehها نسبت به دانه‌های سطح سرعت واکنش شيميايي در نقاط مختلف سطح متغارت می‌باشد. همچنان اختلاف فواصل اتمي باعث سرعت خوردگي متغارت می‌شود [۱۱]. اختلاف سرعت خوردگي در نقاط مختلف سطح منجر به تغيير زبری سطح قطعه می‌شود. در كاربردهای صنعتی خصوصاً در صنایع هوايی، علاوه بر حذف لایه آلفای سطحی، كيفيت سطح نهایي به ویژه صافی سطح قطعه بسیار مهم است. زیرا خواص استحکامی قطعه از صافی سطح آن تاثير می‌پذيرد. بنابراین در اين تحقيق ضمن بررسی تاثير پارامترهای ماشين‌کاري بر عمق باربرداری و زبری سطح، محدوده مناسب پارامترها برای حذف كامل لایه آلفای سطحی و زبری سطح مطلوب استخراج می‌شود.

۳- طراحی و انجام آزمایش‌ها

مطالعه کارهای قبلی در مورد تاثير پارامترهای موثر در فرایند ماشين‌کاري شيميايي آلیاز Ti6Al4V نشان می‌دهد که پارامترهای دما، غلظت اسیدها و مدت زمان ماشين‌کاري در كيفيت سطح نهایي قطعه و عمق باربرداری می‌توانند تاثير گذار باشند. بنابراین با طراحی و انجام آزمایش‌های لازم تاثير پارامترها بررسی شد. برای طراحی آزمایش‌ها از روش تاگوجی و برای هر فاكتور سه سطح لحاظ شد. محدوده و سطوح پارامترها براساس مطالعات قبلی و تجربیات موجود بهصورت جدول ۱ در نظر گرفته شد. با توجه به تعداد فاكتورها و سطوح آنها، آرایه L27 به عنوان آرایه استاندارد برای طراحی آزمایش‌ها انتخاب شد و مطابق اين آرایه ۲۷ آزمایش مطابق جدول ۲ طراحی شد [۱۳،۱۲]. نمونه‌های آزمایش به صورت استوانه‌ای شکل به قدر ۲۰ ميلی‌متر و ضخامت ۶ ميلی‌متر مطابق شکل ۱ تهيه شدند و در كورهای با درجه حرارت ۸۸۰ درجه سانتي‌گراد برای مدت ۱۰ دققيقه قرار داده شدند سپس در هوا خنک شدند تا لایه آلفای سطحی روی نمونه‌ها ايجاد شود. بعد از آماده‌سازی نمونه‌ها، آزمایش‌ها طبق شرایط هر آزمایش در جدول طراحی آزمایش‌ها به روش غوطه وري اجرا شد. محلول اوليه اسیدها از HF با غلظت ۷۰٪ و HNO3 با غلظت ۵۵٪ تشکيل شده بود. با توجه به گرمایی بودن فرایند شيميايي در برخی از آزمایش‌ها، دما به حدی بالا می‌رود که كنترل آن به شدت مشکل می‌شود. بدین منظور از دستگاه حمام آب ۲۱ لیتری مدل ۱۰۰۴ ساخت شرکت GFL استفاده شد و از ترمومتر ليزري ديجيتالي با دقت ۰/۱ برای اندازه گيري دما در حين عمليات استفاده شد. با انجام عمليات


روي سطح قطعه جلوگيري کرده‌اند [۴]. هادوي فر و همکارانش [۵] در سال ۲۰۱۴ نرخ خوردگي را در فرایند اسیدشويي آلیاز تیتانیوم Ti-6Al-4V با استفاده از روش تاگوجی بررسی کرده‌اند و مقادير بهمنه پارامترهای ماشين‌کاري را بدست آورده‌اند. از ماشين‌کاري شيميايي گاهی به عنوان يك فرایند تكميلي بعد از عمليات‌های شكل‌دهی فلات استفاده می‌شود. يكى از کاربردهای اين فرایند، در اسیدشويي يا ماشين‌کاري شيميايي سطحي قطعات فورج داغ شده مانند پره‌های تیتانیومي می‌باشد. از آنجا که در اثر فورج داغ اين گونه قطعات، لايه ترد سطحي به نام لايه آلفا بوجود می‌آيد که استحکام خستگي قطعه را کاهش می‌دهد، لازم است بعد از فورج از سطح قطعه باربرداري شود [۶]. ساي و تسای در سال ۲۰۰۴ اسیدشويي آلیاز Ti6Al4V را برای حذف لایه آلفای سطحي مطالعه کرددن. بررسی آن‌ها نشان می‌دهد که نسبت محلول‌های HF و HNO3 و تاثير زيادي در برداشت لايه آلفا دارد [۷]. روسو و موتوبو در سال ۲۰۱۱ تاثير محلول شيميايي را در اسیدشويي لايه آلفا در آلياز تیتانیوم Ti6Al4V بررسی کرددن و به اين نتيجه رسيدند که با نسبت بهينه اسیدهای HF و HNO3، لايه آلفا به اندازه کافی برداشته می‌شود و نسبت اسیدها، تاثير زيادي در زمان و دمای فرایند دارد. در اين تحقيق برای کاهش تاثير منفي اسیدها بر روی سطح قطعه، از اسید فسفریک استفاده شده است [۸]. على ميرزا‌لو و همکارانش [۹] در سال ۲۰۱۵ فرایند ماشين‌کاري شيميايي ايرفوبل يك نوع پره فورج شده از جنس آلیاز تیتانیوم Ti-6Al-4V را بررسی کردند و به اين نتیجه رسيدند که با نسبت شده اند با استفاده از محلول شيميايي اسید نيتريک و اسید فلوريك لايه آلفا را به طور يکنواخت در سطح مقطع ايرفوبل باربرداري لايه آلفا پرداخته‌اند. در اين مطالعه آن‌ها توسيه شده است [۱۰]. على ميرزا‌لو و همکارانش [۱۱] در سال ۲۰۱۵ فرایند ماشين‌کاري شيميايي ايرفوبل يك نوع پره فورج شده از جنس آلیاز تیتانیوم Ti-6Al4V را بررسی کردند و به اين نتیجه رسيدند که با استفاده از جهت حذف لایه آلفای سطحي بررسی کرده‌اند. در اين مطالعه آن‌ها توسيه شده اند با استفاده از محلول شيميايي اسید نيتريک و اسید فلوريك لايه آلفا را به طور يکنواخت در سطح مقطع ايرفوبل باربرداري لايه آلفا پرداخته‌اند. در اين مطالعه آن‌ها توسيه شده است [۱۲]. در اين تحقيق از اسید اسیدها بر عمقدار باربرداري و حذف لایه آلفای سطحی ايرفوبل بررسی تاثير نسبت اسیدها بر عمقدار باربرداري و حذف لایه آلفا پرداخته‌اند. در اين مقاله علاوه بر درصد اسیدها تاثير دمای و مدت زمان عمليات بر عمقدار باربرداري و زبری سطح پرداخته می‌شود. همچنان علاوه بر اثرات اصلی، اثر متقابل اين پارامترها بررسی می‌شود. سپس با استفاده از روش روی هم قراردادن نمودارهای کانتوری، مقادير مناسب پارامترهای ماشين‌کاري برای زبری سطح و عمق باربرداری مطلوب جهت حذف لایه آلفای سطحی ايرفوبل يك نوع پره فورج شده از جنس آلیاز Ti6Al4V استخراج می‌شود.

۲- ماشين‌کاري شيميايي آلیاز Ti-6Al-4V


ماشين‌کاري شيميايي با توجه به عمق و سطح باربرداري شده، به شكل‌های مختلف مانند باربرداري سطحي يا اسیدشويي يکنواخت، سوراخ‌کاري و کانتور تراشي انجام می‌شود. محلول‌های اسیدشويي اغلب محیط‌های اسیدی يا بازي هستند که بر سطح قطعه، براساس واکنش شيميايي، اثر كرده و قسمت موردنظر را در خود حل می‌کنند. جنس، دما، غلظت و چگونگي تماس با قطعه از عوامل كنترل کننده واکنش شيميايي هستند. انرژي اصلی اسیدشويي که همان اعمال انرژي شيميايي برای حل کردن مواد می‌باشد در اثر واکنش شيميايي تأمین می‌گردد. برای ماشين‌کاري آلیاز تیتانیوم عموماً از محلول HNO3 و HF استفاده می‌شود. در صورتی که از HF بدون HNO3 استفاده شود، HF با عنصر تیتانیوم موجود در قطعه بدین صورت واکنش می‌دهد.



در صورتی که هيدروژن حاصل از اين واکنش در فاز پايه جذب شود باعث کاهش مقاومت به شکست می‌شود. بدین منظور از محلول HNO3 و HF برای ماشين‌کاري آلیاز تیتانیوم استفاده می‌شود [۷]. در اين حالت واکنش شيميايي به صورت رابطه (۲) روی می‌دهد [۱۰].




شکل ۲ تأثیر مدت زمان عملیات بر عمق باربرداری




شکل ۳ تأثیر دمای عملیات بر عمق باربرداری

بیشتر می‌شود. علت این افزایش می‌تواند افزایش دمای محلول با افزایش زمان است که ناشی از گرمای زا بودن واکنش می‌باشد. تأثیر دمای عملیات بر عمق باربرداری در شکل ۳ نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که با افزایش دما هم عمق باربرداری افزایش می‌یابد، یعنی نرخ خوردگی با افزایش دما بیشتر می‌شود. این پدیده هم مربوط به ماهیت واکنش شیمیایی است که در اثر افزایش دما تسريع می‌شود.

در شکل‌های ۴ و ۵ به ترتیب تأثیر درصد اسیدهای HF و HNO₃ در محلول شیمیایی بر عمق باربرداری نشان داده است. مشاهده می‌شود که با افزایش غلظت HF عمق باربرداری بیشتر می‌شود. با توجه به واکنش شیمیایی طبق رابطه ۱ و ۲ عامل اصلی خوردگی شدن سطح قطعه اسید HF می‌باشد. بنابراین طبیعی است که با افزایش غلظت اسید، اتم‌های فرستی واکنش پیدا می‌کنند در نتیجه نرخ خوردگی بیشتر می‌شود. در حالیکه مطابق شکل ۵ با افزایش درصد اسید HNO₃ عمق باربرداری نه تنها زیاد نمی‌شود بلکه اندازه کاهش می‌یابد.



شکل ۴ تأثیر درصد اسید HF در محلول شیمیایی بر عمق باربرداری

شکل ۵ تأثیر درصد اسید HNO₃ در محلول شیمیایی بر عمق باربرداری

ماشین کاری شیمیایی، عمق باربرداری با اندازه گیری ضخامت نمونه‌ها در قبل و بعد از عملیات برای هر آزمایش بدست آمد. زبری سطح نمونه‌ها توسط دستگاه زبری سنج طبق معیار زبری میانگین Ra بر حسب μm اندازه گیری شد. بنابراین زبری سطح و عمق باربرداری در هر آزمایش بدست آمد. در جدول ۲ تعدادی از آزمایش‌ها و مقادیر خروجی نشان داده شده است.

۴- نتایج و بحث


با اجرای آزمایش‌ها و استخراج مقادیر خروجی برای هر آزمایش، تأثیرات اصلی و متقابل پارامترهای ماشین کاری (دما، غلظت اسیدها و مدت زمان) بر عمق باربرداری و زبری سطح بررسی و محدوده مناسب پارامترها استخراج گردید.

۴-۱- تأثیر پارامترها بر عمق باربرداری

در شکل ۲ تأثیر مدت زمان عملیات بر عمق باربرداری نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که با افزایش زمان از ۱ دقیقه به ۵/۵ دقیقه عمق باربرداری مقداری افزایش می‌یابد و با افزایش زمان تا ۱۰ دقیقه عمق باربرداری با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد. به بیان دیگر نرخ باربرداری با افزایش زمان

جدول ۱ دامنه و سطوح پارامترها


پارامتر		
سطح	متوسط	زیاد
کم	کم	کم
دما (°C)	۳۰	۲۰
زمان (min)	۵/۵	۱
(٪) HF	۵	۲
(٪) HNO ₃	۱۵	۰




شکل ۱ نمونه آزمایش

جدول ۲ تعدادی از آزمایش‌ها و مقادیر خروجی


آزمایش	شماره	زمان (min)	دما (°C)	سطح باربرداری (mm)	زبری عمق (μm)	HF (%)	HNO ₃ (%)
۱	۱	۲	۲۰	۰/۰۳	۰/۹۶	۰/۰۶	۰/۰۶
۲	۲	۵	۲۰	۰/۰۶	۱	۰/۰۸	۰/۰۸
۳	۳	۸	۲۰	۰/۰۸	۱	۰/۰۶	۱/۰۱
۴	۴	۲	۲۰	۰/۰۶	۱	۰/۰۸	۱
۵	۵	۳۰	۲۰	۰/۰۸	۱	۰/۱۱	۰/۹۸
۶	۶	۸	۳۰	۰/۱۱	۱	۰/۰۸	۱
	۷	۰	۳۰	۰/۱۱	۰/۰۸	۰/۰۸	۰/۱۱
	۸	۰	۳۰	۰/۱۱	۰/۰۸	۰/۰۸	۰/۱۱
	۹	۰	۳۰	۰/۱۱	۰/۰۸	۰/۰۸	۰/۱۱
	۱۰	۵	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۱۱	۸	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۱۲	۰	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۱۳	۰	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۱۴	۵	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۱۵	۸	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۱۶	۰	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۱۷	۰	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۱۸	۰	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۱۹	۰	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۲۰	۰	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۲۱	۰	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۲۲	۰	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۲۳	۰	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۲۴	۰	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۲۵	۰	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۲۶	۰	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸
	۲۷	۰	۳۰	۰/۱۲	۱/۰۳	۰/۰۸	۰/۰۸



شکل ۸ تأثیر دمای عملیات بر زبری سطح



شکل ۹ تأثیر درصد اسید HF در محلول شیمیایی بر زبری سطح




شکل ۱۰ تأثیر درصد اسید HNO3 در محلول شیمیایی بر زبری سطح

۴-۲-۴- تأثیرات متقابل

اثر متقابل پارامترهای ماشین کاری در تأثیر بر زبری سطح در شکل ۱۱ نشان داده شده است. مشاهده می شود همه پارامترها در تأثیر بر زبری سطح با هم اثر متقابل دارند. مثلاً در اثر متقابل دما و درصد HNO3 بر زبری سطح (شکل ۶) مشاهده می شود که در دمای ۳۰ درجه با افزایش درصد HNO3 زبری سطح افزایش می یابد. اما در دمای ۴۰ درجه با افزایش درصد HNO3 زبری سطح کاهش می یابد. نکته ای که در سه نمودار ۶-۷-۸ و ۹-۱۰-۱۱ مشاهده می شود این است که در ۳۰ درصد HNO3 با تغییر هر سه پارامتر دیگر زبری سطح تغییر چندانی نمی کند.

۴-۳- بهینه سازی فرایند با استفاده از نمودارهای کانتوری

با فرض این که عمق باربرداری بین ۰/۱۵ تا ۰/۲۰ میلی متر و زبری سطح



شکل ۱۱ اثر متقابل پارامترهای ماشین کاری در تأثیر بر زبری سطح


۴-۱-۴- تأثیرات متقابل

اثر متقابل پارامترهای ماشین کاری در تأثیر بر عمق باربرداری در شکل ۶ نشان داده شده است. مشاهده می شود که مطابق شکل ۶ درصد HF و دما با هم اثر متقابل ندارند یعنی در هر سه دمای ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درجه با افزایش درصد HF عمق باربرداری افزایش می یابد. در حالی که مطابق شکل ۶ درصد HF و HNO3 با هم اثر متقابل دارند، یعنی تأثیر HF در عمق باربرداری HNO3 مثلاً در ۵ درصد HF با افزایش درصد HNO3 از ۱۵ به ۳۰ به ۳۰ درصد HF با افزایش درصد HNO3 از ۱۵ به ۳۰ به ۳۰ عمق باربرداری افزایش می یابد اما در ۸ درصد HF با افزایش درصد HNO3 از ۱۵ به ۳۰ به ۳۰ عمق باربرداری کاهش می یابد. به همین ترتیب مطابق شکل ۶ ب زمان- درصد HF و مطابق ۶- ج زمان- درصد HNO3 با هم اثر متقابل ندارند و در بقیه حالتها یعنی ۶- الف زمان- دما -۶ و دما - درصد HNO3 با هم اثر متقابل دارند.


۴-۲- تأثیر پارامترها بر زبری سطح

۴-۱-۲-۴- تأثیرات اصلی


در شکل ۷ تأثیر مدت زمان عملیات بر زبری سطح نشان داده شده است. مشاهده می شود که با افزایش زمان از ۱ دقیقه به ۵/۵ دقیقه زبری سطح مقداری افزایش می یابد و با افزایش زمان تا ۱۰ دقیقه زبری سطح مقداری کاهش می یابد. در شکل ۸ تأثیر دمای عملیات بر زبری سطح نشان داده شده است مشاهده می شود که با افزایش دما از ۲۰ به ۳۰ درجه زبری سطح کاهش می یابد و با افزایش دما تا ۴۰ درجه زبری سطح افزایش می یابد. در شکل ۹ و ۱۰ به ترتیب تأثیر درصد اسیدهای HF و HNO3 را بر زبری سطح نشان می دهد. مشاهده می شود که تأثیر اسیدها هم بر زبری سطح روند افزایشی با کاهشی ندارد. مطابق شکل های ۶، ۷ و ۸ تأثیر پارامترها بر زبری سطح روند صعودی یا نزولی ندارد و همچنین تأثیر پارامترها بر زبری سطح در محدوده متغیرها برای زمان حدود ۰/۰۳ میکرون، دما ۰/۰۴ میکرون، درصد اسید HF ۰/۰۳ میکرون و درصد اسید HNO3 حدود ۰/۰۲۵ میکرون هست بنابراین بیشترین تأثیر در اثر دما می باشد.



شکل ۶ اثر متقابل پارامترهای ماشین کاری در تأثیر بر عمق باربرداری



شکل ۷ تأثیر زمان عملیات بر زبری سطح



شکل ۱۴ نمودار کانتوری روی هم افتاده دما-زمان برای ۸ درصد HF و ۳۰ درصد HNO₃

۵- نتیجه‌گیری

در این مقاله تأثیر پارامترهای درصد اسیدها، دما و زمان عملیات برای ماشین کاری شیمیابی آلیاژ Ti-6Al-4V با روش طراحی و انجام آزمایش‌های تجربی بررسی شد. سپس با استفاده از روش روی هم قراردادن نمودارهای کانتوری، محدوده مناسب پارامترهای ماشین کاری برای زبری سطح و عمق باربرداری مطلوب جهت حذف لایه آلفای سطحی استخراج شد. نتایج حاصل را می‌توان به صورت زیر جمع‌بندی کرد.

۱. افزایش دما در یک مدت زمان معین باعث افزایش عمق باربرداری و نرخ باربرداری می‌شود.

۲. با افزایش مدت زمان عملیات به علت گرمای زدن واکنش و افزایش دما، عمق باربرداری با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد و به بیان دیگر نرخ باربرداری با افزایش زمان هم بیشتر می‌شود.

۳. با افزایش غلظت HF عمق باربرداری بیشتر می‌شود ولی با افزایش درصد HNO₃ عمق باربرداری نه تنها زیاد نمی‌شود، بلکه اندکی کاهش می‌یابد.


۴. بررسی اثر متقابل پارامترها نشان می‌دهد که اکثر پارامترهای ماشین کاری در تأثیر بر عمق باربرداری و زبری سطح با هم اثر متقابل دارند و با استفاده از نمودارهای اثرات اصلی و متقابل نمی‌توان محدوده مناسب برای پارامترها بدست آورد.

۵. با استفاده از روی هم قرار دادن نمودارهای کانتوری محدوده مناسب برای شرایط ماشین کاری شیمیابی جهت عمق باربرداری ۰/۲۰-۰/۱۵ میلی‌متر و زبری سطح کمتر از ۱ میکرون بدست آمد.


۶- مراجع

- [1] M. Landgworthy, *Chemical milling, nontraditional Machining Process*, machining ASM Hand Book, 1994.
- [2] K. Takahashi, T. Yamazaki, T. Nishijima, H. Shimizu, Effect of grain size and initial surface condition on glossiness and whiteness of the pickled titanium surface, *Nippon steel technical report*, No.85, 2002.
- [3] S. Ban, Y. Iwaya, H. Kono, H. Sato, Surface modification of titanium by etching in concentrated sulfuric acid, *dental materials*, Vol.22, pp. 1115-1120, 2006.
- [4] S. Ho, T. Nakahara, G. D. Hibbard, Chemical machining of nanocrystalline Ni, *journal of materials processing technology*, Vol.208, pp. 507-513, 2008.
- [5] M. Hadavifar, V. Alimirzaloo, M. Soleimanpoor, K. Karami, Investigation and optimization of the material removal rate in the pickling process of Ti6Al4V gas turbine motor compressor blade using the taguchi method, National conference of mechanic, Shiraz, 2013. (In Persian)
- [6] V. Alimirzaloo, *Optimization of the Final Forging Process of the Compressor Blade of an Aerial Motor*, Phd thesis, Amirkabir university of technology, 2011. (In Persian)
- [7] W. C. Say, Y. Y. Tsai, Surface characterization of cast Ti-6Al-4V in hydrofluoric-nitric pickling Solutions, *Surface and Coatings Technology*, Vol.176, pp. 337-343, 2004.

کمتر از ۱ میکرون باشد و با توجه به این که کنترل دما مشکل است، برای سه نوع درصد اسیدها، نمودارهای کانتوری روی هم افتاده دما-زمان به صورت شکل‌های ۱۳، ۱۲ و ۱۴ می‌شود. ناحیه سفید رنگ در داخل نمودارها محدوده پارامترهای دما و مدت زمان عملیات را برای زبری سطح کمتر از ۱ میکرون و عمق باربرداری ۰/۲۰-۰/۱۵ میلی‌متر نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که در شکل ۱۲ برای به ترتیب ۲ و ۰ درصد HF و HNO₃ محدوده خیلی کوچکی برای دما و زمان عملیات وجود دارد. با توجه به مباحث مطرح شده در بخش ۲ در صورتی که از اسید HNO₃ بدون HF استفاده شود، هیدروزن حاصل از این واکنش در فلز پایه جذب شود که منجر به کاهش مقاومت به شکست قطعه می‌شود. بنابراین از محلول HF به تنها برای ماشین کاری آلیاژ تیتانیم استفاده نمی‌شود. لذا این شرایط مناسب برای ماشین کاری نیست. در شکل ۱۳ برای به ترتیب ۵ و ۱۵ درصد HF و HNO₃ محدوده مناسب برای دما و زمان عملیات نشان داده شده است. مشاهده می‌شود که با کاهش دمای عملیات، مدت زمان مناسب عملیات افزایش می‌یابد. برای هر دمایی در محدوده ۲۳ تا ۳۹ درجه، مدت زمان مناسب عملیات مشخص شده است. طبق این نمودار در دمای محیط ۲۰ درجه شرایط مطلوب ماشین کاری وجود ندارد. در شکل ۱۴ برای به ترتیب ۸ و ۳۰ درصد HF و HNO₃ محدوده مناسب برای دما و زمان عملیات نشان داده شده است. در مقایسه با شکل ۱۳ می‌توان گفت که محدوده مناسب پارامترها مقداری محدودتر شده است ولی در دمای محیط ۲۰ درجه در این نمودار در مدت زمان عملیات ۱۰-۸ دقیقه شرایط مطلوب ماشین کاری حاصل می‌شود.



شکل ۱۲ نمودار کانتوری روی هم افتاده دما-زمان برای ۲ درصد HF و ۰ درصد HNO₃



شکل ۱۳ نمودار کانتوری روی هم افتاده دما-زمان برای ۵ درصد HF و ۱۵ درصد HNO₃

- chemical milling , pp.288-302, 1979.
- [11] D. J. Brimm, Unistructure-A new Concept for Light Weight Integrally Stiffened Skin Structures, SAE Technical Paper 801231, *society of automotive Engineers*, 1980.
- [12] Minitab software, V15, *user's guide*, technical manual, 2008.
- [13] R. Ranjitk, *Design Of Experiment Using the Taguchi approach*, Wiley, 2001.
- [8] K. Mutombo, P. Rossouw, Effect of pickling solution on the surface morphology of Ti6Al4V alloy investment cast, *Titanium 2011*, San Diego California, 2011.
- [9] V. Alimirzaloo, B. Khanahmadloo, Investigation of the chemical machining for removing of the alpha-case due to the hot forging of Ti-6Al-4V aerofoil, *journal Mechanics and Aerospace*, Vol. 10, No. 2, 2015. (In Persian)
- [10] H. W. Yankee, *Manufacturing processes*, prentice, Hall, INC, chapter 22,