ماهنامه علمى پژوهشى





mme.modares.ac.ir

بررسی اثر ابعاد بر برداشت کنندهی انرژی با آلیاژ حافظهدار مغناطیسی در دو پیکربندی مختلف

حسن صيادى 1* ، حسين رستمى نجف آبادى 2 ، محمد امين عسكرى فرسنگى 8

1- استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

2- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

3- دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

* تھران، صندوق پستى sayyaadi@sharif.edu ،11155-9567

An investigation on effectiveness of dimension on Magnetic Shape Memory Alloy based energy harvester with two different configurations

Hassan Sayyaadi^{*}, Hossein Rostami Najafabadi, Mohammad Amin Askari Farsangi

School of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran * P.O.B. 11155-9567, Tehran, Iran, sayyaadi@sharif.edu

ARTICLE INFORMATION	Abstract			
Original Research Paper Received 23 August 2016 Accepted 23 December 2016 Available Online 08 January 2017	In this paper, a thermodynamic based constitutive model was used to model the behavior of magnetic shape memory alloy (MSMA) while applying strain in an energy harvester. In this type of energy harvester, applying strain changes the internal magnetization of MSMA and as a result changes the flux density around it. Using a coil the flux change can be converted to voltage. In order to study the effect			
<i>Keywords:</i> Magnetic shape memory alloy Energy harvesting Demagnetization factor Magnetic circuit	of changing MSMA dimensions on the amount of harvested energy, the demagnetization factor for different dimensions is derived from an analytic expression for ferromagnetic prisms and the results are validated by reference data. Increasing MSMA thickness results in increasing longitudinal demagnetization factor and decreasing transversal demagnetization factor. The constitutive model of MSMA is used in modeling an energy harvester using two different configurations; one, a pickup coil turned around MSMA and second, a system with ferromagnetic core to conduct magnetic flux and the pickup coil around core. Simulation of two models at different thicknesses shows that increasing thickness in system with coil around MSMA results in linear increase of voltage. Furthermore, simulations show that increase of MSMA width results in linear increase of output voltage in both configurations but with steepest rate for system with ferromagnetic core. Finally, increasing the length of MSMA specimen shows no changes in voltage for the system with coil around MSMA, while linear increase in voltage for the system with core is recorded.			

خصوصا در مدارهای کممصرف الکترونیکی نظیر سنسورها و سیستمهای بیسیم، توجه محققان و دانشمندان در سالهای اخیر به زمینه برداشت

1- مقدمه

Please cite this article using:

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

با توجه به اهمیت حیاتی و کاربردهای روزافزون برداشت کنندههای انرژی،

H. Sayyaadi, H. Rostami Najafabadi, M. A. Askari Farsangi, An investigation on effectiveness of dimension on Magnetic Shape Memory Alloy based energy harvester with two different configurations, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 17, No. 1, pp. 136-144, 2017 (in Persian)

انرژی ٔ جلب شده است [2,1]. مشکلات و محدودیتهای باتریها و تجهیزات انتقال توان دلایل اصلی برای برداشت انرژی الکتریکی از منابع انرژی محیطی میباشد [3]. در میان گزینههای مختلفی که برای برداشت انرژی الکتریکی از ارتعاشات وجود دارد، استفاده از مواد هوشمند و بهصورت خاص آلياژ حافظهدار مغناطیسی^۳ دارای مزایا و محدودیتهای خاص خود می باشد. طول عمر بالا، قابلیت استفاده در فرکانسهای پایین، امکان اعمال تحریک با دامنه بالا و عدم محدودیت به کارکرد در شرایط تشدید از ویژگیها و در مقابل، نیاز به سیم پیچ و میدان مغناطیسی بایاس و کارکرد در شرایط دمایی مشخص از محدودیتهای این روش هستند [8-4]. برای تحریک این آلیاژ، کرنشهایی تا 6 درصد در یک راستا به آن اعمال می شود که دوقلویی شدن ساختار مارتنزیتی را به همراه دارد [9]. تکرارپذیری این فرایند با وجود یک میدان مغناطیسی بایاس در راستای عمود بر راستای کرنش میسر می شود. با حذف کرنش، این میدان بایاس آلیاژ را به موقعیت اولیه باز می گرداند. نکته کلیدی در برداشت انرژی به کمک آلیاژ حافظهدار مغناطیسی، تغییر مغناطش این آلیاژ در اثر اعمال کرنش است. این تغییر مغناطش، شاری متغیر با زمان ايجاد مى كند كه مى تواند به كمك يك سيم پيچ و براساس قانون القاى فارادی ۴ به ولتاژ تبدیل شود. به طور کلی دو پیکربندی مختلف برای استفاده از این تغییر مغناطش ارائه شده است. در پیکربندی اول، سیمیپچ دور آلیاژ پیچیده می شود به طوری که مطابق "شکل 1" محور آن در راستای اعمال تنش-کرنش قرار بگیرد. تغییر مغناطش آلیاژ در راستای طول، بهطور مستقیم شار عبوری از سیم پیچ برداشت کننده را تغییر میدهد و باعث القای ولتاژ می گردد. نخستین بار کارامان و همکاران [10] با قرار دادن سیم پیچ دور آلیاژ و اعمال تنش فشاری متناوب در راستای محور سیم پیچ مطابق پیکربندی "شکل 1" ولتاژ و توان خروجی از سیستم را اندازه گیری کردند. در این مکانیزم میدان مغناطیسی بایاس برای برگشت پذیری کرنشها توسط آهن-رباهای الکترومغناطیسی قوی ایجاد شدهاند. با اعمال کرنشهایی تا فرکانس 10هرتز آن ها توانستند اثرات دامنه كرنش و فركانس را بر ماكزيمم ولتاژ و توان اندازه گیری کنند. برای مدلسازی سیستم آنها رفتار مغناطش آلیاژ را به صورت تقریب خطی بین حالت کرنش کامل و حالت بدون کرنش درنظر گرفتند. این تقریب خطی خطای نسبتا قابل توجهی را در مدلسازی ایجاد می کند و همچنین مدل ارائه شده را نیازمند استخراج منحنی مغناطش با آزمایش تجربی در هر میدان بایاس و هر ابعاد آلیاژ میکند. برونو وهمکاران [11] با انتخاب پیکربندی "شکل 1" و مدلسازی رفتار آلیاژ حافظهدار مغناطیسی به کمک روابط ساختاری پایه ترمودینامیکی، مدلی ضمنی برای محاسبه ولتاژ خروجي سيستم ارائه دادند. نتايج شبيهسازي آنها تا فركانس 70هرتز با اضافه كردن اثرات ميدان مغناطس زدا مطابقت خوبي با نتايج آزمایشات نشان داد. این مدل بهدلیل استفاده از تابع سختشوندگی سینوسی و در نظر نگرفتن نحوه توزیع نفوذ میدان در آلیاژ خطای زیادی (تا 38 درصد) در پیشبینی رفتار آلیاژ در فرکانسهای بالا و ضخامتهای زیاد آلیاژ دارد. همچنین بهدلیل محاسبه فاکتورهای مغناطیسزدائی از روش اجزاء محدود و طولانی بودن این روش، تنها برای یک حالت ابعادی فاکتورها بهدست آمده و اثر ابعاد بهطور مستقیم بررسی نشده است. نلسون و همکاران [12] با محاسبات تئوری و انجام آزمایشات تجربی با استفاده از تجهیزات برونو اثرات شرایط مرزی دو سر نمونه آلیاژ را روی ولتاژ برداشتی بررسی کردند. آنها



Fig. 1 Schematic of energy harvesting system with configuration 1 شکل 1 شماتیک سیستم برداشت کننده انرژی با پیکربندی 1

نشان دادند که وقتی نمونه به صورت دوسر گیردار تحت کرنش قرار گیرد ولتاژ بیشتری نسبت به حالت یکسر درگیر تولید می شود. در پژوهش آنها اگرچه اثرات ناچیز شرایط مرزی آلیاژ در میزان انرژی برداشتی بررسی شده است ولی سایر پارامترهای موثر مانند ابعاد آلیاژ بررسی نشده است. صیادی و عسکری [13] با استفاده از یک تابع سخت شوندگی هایپربولیک و افزودن معادلات نفوذ⁶ در روابط ساختاری آلیاژ، مطابقت مدل با نتایج تجربی برونو را خصوصاً در فرکانسهای بالا و ضخامتهای زیاد آلیاژ بهبود دادند. در این مدل هم به دلیل محاسبه فاکتورهای مغناطیس زدائی از روش اجزاء محدود برای هر نمونه، قابلیت بررسی اثر تغییرات ابعاد به طور مستقیم و پیوسته وجود ندارد بنابرین نمی توان از این مدل در الگوریتمهای بهینه سازی استفاده

در پیکربندی دوم، همانطور که در "شکل 2" نشان داده شده است، یک هسته فرومغناطیسی شار ایجاد شده توسط آهنربای الکتریکی را هدایت می-کند. آلیاژ حافظهدار مغناطیسی در فاصله هوائی هسته قرار می گیرد و تغییر مغناطش در راستای ضخامت آن باعث تغییرات شار عبوری از هسته می شود. در این حالت سیم پیچ برداشت کننده دور هسته فرومغناطیسی پیچیده می-شود و تغییرات شار را به ولتاژ خروجی تبدیل می کند. این پیکربندی به علت قابلیت ایجاد میدان مغناطیسی بایاس توسط آهنرباهای دائم مورد توجه محققان و شرکتهای فعال در این زمینه واقع شده است [6.41-61]. معمولاً در مداری که انرژی برداشتی را مصرف می کند، اندوکتانس سیم پیچ برداشت-کننده باعث می شود قسمتی از انرژی به صورت توان غیرفعال³هدر رود و همواره توان حقیقی از توان ظاهری کمتر باشد. برای رفع این مشکل، استفاده از خازن سری برای هر فرکانس در مدار الکتریکی می تواند با ایجاد تشدید، کل توان برداشتی را به صورت توان فعال و به واحد مصرف کننده تحویل نماید [16,14].

برای اولین بار سورسا و همکاران [6] یک سیستم با پیکربندی مشابه "شکل 2" را برای انجام آزمایشات برداشت انرژی به کار بردند. در این تحقیق برای مدلسازی سیستم، مدار مغناطیسی معادل "شکل 2" با پارامترهای گسسته در نظر گرفته شده و رفتار آلیاژ حافظهدار مغناطیسی از منحنی مغناطش آلیاژ (چگالی شار برحسب میدان) در کرنشهای مختلف بدست میآید.نیسکانن و لایتینن [14] از شرکت آداپتامت⁴ با ساخت یک نمونه از این پیکربندی با قابلیت تغییر میدان بایاس، اثرات تغییر میدان را بر توان

¹ Energy harvesting

 ² Smart materials
 ³ Magnetic shape memory alloys (MSMAs)

⁴ Faraday's induction law

⁵ Diffusion Equation

⁶ Reactive power

⁷ Adapta Mat



Fig. 2 Schematic of energy harvesting system with configuration 2 شکل 2 شماتیک سیستم برداشت کننده انرژی با پیکربندی 2

برداشتی به صورت تجربی بررسی کردند. همچنین با تغییر مقاومت مصرف-كننده الكتريكي و افزودن خازن بصورت سرى، شرايط تحويل حداكثر توان به مدار را در فرکانسهای تا 80 هرتز مدلسازی و آزمایش کردند. در این مدل برای بررسی اثرات المان های الکتریکی مصرف کننده، علاوه بر مدار مغناطیسی مدار الکتریکی هم اضافه شده است. در فرکانس های بالاتر تا 300 هرتز، سارن و همکاران [16] با ارائه مدل و پیکربندی مشابه، توان تحویلی به مدار الکتریکی را نزدیک به نتایج تجربی حتی در شرایط تشدید الکتریکی مصرف-کننده شبیه سازی کردند. کول و همکاران [15] یک برداشت کننده با پیکربندی مشابه "شکل 2" و ابعاد مینیاتوری (کمتر از چند سانتیمتر) ساختند و با استفاده از مدار معادل مغناطیسی و منحنی مغناطش آلیاژ حافظهدار مغناطیسی رفتار آن را مدل کردند. نتایج آزمایشات آنها در فرکانسهای چند هرتز با محاسبات مدل مطابقت قابل قبولی داشتند. همهی مدلهای ارائه شده برای شبیهسازی رفتار سیستم با پیکربندی "شکل 2" از منحنى تجربى مغناطش ألياژ براى بهدست أوردن اين رفتار استفاده كردهاند که نیازمند استخراج منحنی مغناطش در هر میدان بایاس و هر ابعاد آلیاژ است. بنابراین در هیچکدام از مدلهای ارائه شده برای پیکربندی "شکل 2" اثرات تغییر ابعاد آلیاژ بر انرژی برداشتی بررسی نشده است.

همان طور که در مدلسازی مکانیزم برداشت کننده با پیکربندی 1 اشاره شده، در مورد مکانیزم با پیکربندی 2 هم می توان با استفاده از یک مدل مناسب مثل مدل ترموديناميكي كيفر و لاگوداس [17] رفتار مغناطيسي آلياژ حافظهدار مغناطیسی را تحت تنش-کرنش شبیهسازی کرد. با وارد کردن این نتایج در مدل مدار مغناطیسی، میتوان رفتار سیستم را پیشبینی کرد [13]. این روش به علت استفاده از معادلات ساختاری برای به دست آوردن مغناطش آلیاژ در شرایط بارگذاری مختلف، قابلیت پیشبینی تأثیر تغییرات پارامترهای مختلف مثل ابعاد آلیاژ، کرنش اعمالی، میدان بایاس و ... را دارد. همچنین با توجه به ارائه نتایج در هر مقدار کرنش، الگوی رفتار با دقت مناسب در هر لحظه از بارگذاری قابل دسترسی است [13]. از طرفی استفاده از این مدل نیازمند داشتن مشخصاتی از آلیاژ مثل ثوابت کالیبراسیون و فاکتورهای مغناطیس زدائی است. ثوابت کالیبراسیون به ترکیب آلیاژ و نحوه ساخت آن وابسته است و با آزمایش روی یک نمونه برای سایر نمونههای مشابه قابل استفاده است. در مورد فاکتور مغناطیسزدائی که میدان مغناطیسی داخلی ماده فرومغناطیس در جهت مخالف میدان اعمالی را نشان میدهد، با توجه به وابستگی به ابعاد نمونه، باید برای هر قطعه با آزمایش یا روشهای المان

محدود محاسبه شود. همین محدودیت سبب شده تا در کارهای قبلی، اثر تغییر ابعاد آلیاژ در برداشت انرژی بررسی نشود. علاوهبراین، تحقیقات ذکر شده روی یکی از پیکربندیهای 1 یا 2 به صورت جداگانه انجام شده و بعلت یکسان نبودن ابعاد و پارامترها، از لحاظ انرژی برداشتی و سایر قابلیتها قابل مقایسه نیستند.

به بیان خلاصهتر، با توجه به اطلاعات نویسندگان تاکنون تحقیقی در ارتباط با بررسی اثر ابعاد بر میزان ولتاژ برداشتی از برداشت کنندههای آلیاژ حافظهدار مغناطیسی در دو پیکربندی ذکر شده صورت نپذیرفته است، و در این مقاله به مطالعهی این موضوع پرداخته شده است. این تحقیق میتواند علاوه بر مشخص نمودن رفتار برداشت کننده نسبت به تغییرات ابعاد، مقدمه-ای بر بهینهسازی ابعادی این نوع برداشت کنندهها را فراهم آورد.

در این مقاله ابتدا مدلهای دو مکانیزم با پیکربندیهای I و 2 ارائه می-شوند بهطوریکه رفتار آلیاژ حافظهدار مغناطیسی از معادلات ساختاری استخراج شود. در ادامه معادله تحلیلی برای محاسبه فاکتور مغناطیس زدائی در نمونههای مکعب مستطیل فرومغناطیسی برای آلیاژ استفاده شده و با نتایج موجود در کارهای قبلی مقایسه می شود. نهایتاً هردو مدل با تغییر ابعاد آلیاژ شبیه سازی شده و نتایج مقایسه و بررسی می شوند.

2- مدلسازی برداشت کننده انرژی

2-1- مدل آلیاژ حافظهدار مغناطیسی تاکنون برای شبیهسازی رفتار آلیاژهای حافظهدار مغناطیسی در فاز مارتنزیت

مدلهای زیادی با رویکردهای مختلف ارائه شده است. با توجه به ورودیهای مدلهای زیادی با رویکردهای مختلف ارائه شده است. با توجه به ورودیهای کرنش و خروجی خواص مغناطیسی آلیاژ که برای شبیه سازی سیستم مناسبی می باشد [18,17]. در این روش، ابتدا فرض می شود که آلیاژ حافظهدار مغناطیسی از سه متغیر⁷ مارتنزیتی تشکیل شده که سه جهت گیری محتمل فرضیات به وجود تنها دو متغیر مارتنزیتی نوع 1 و 2 محدود می شود. متغیر 2 با کسر حجمی ξ در راستای y مغناطیسی می شود در حالی که متغیر 1 با کسر حجمی $\xi - 1$ بردارهای مغناطیسی در راستای x دارد. اعمال میدان مغناطیسی یا تنش –کرنش تک محوره در یک راستا باعث افزایش کسر حجمی متغیر مربوطه می شود.

در غیاب میدان مغناطیسی، این دو متغیر میتوانند تنها در یکی از دو حوزه مغناطیسی ماده موجود باشند. کسر حجمی ناحیه یمغناطیسی با α مشخص میشود بنابرین متغیرهای نوع 1 و 2 در کسر حجمی $(\alpha - 1)$ از ماده وجود ندارند. البته آزمایشات نشان میدهد که اعمال میدانهای مغناطیسی اندک (نسبت به میدانهای بایاس مورد استفاده در برداشت انرژی) کسر حجمی ناحیه مغناطیسی را به یک میرساند.

در اثر اعمال میدان مغناطیسی خارجی، بردارهای مغناطیسی میتوانند از محور اصلیشان منحرف شوند. "شکل 3" جهت بردارهای مغناطیسی و محورهای اصلی مغناطیسی(محور آسان^۲) را به همراه زوایای انحرافشان نشان میدهد.

با توجه به "شکل 3" و در نظر گرفتن بارگذاری دو بعدی در سیستمهای برداشت انرژی مورد نظر، معادله مغناطش ماده را میتوان بصورت رابطه (1) نوشت.

¹ Demagnetization factor

² variant ³ Easy axis

مهندسی مکانیک مدرس، فروردین 1396، دورہ 17، شمارہ 1



Fig. 3 Variants and magnetic domains in MSMA [13]

شکل 3 متغیرها و حوزههای مغناطیسی در آلیاژ حافظهدار مغناطیسی [13]

$$M = \begin{pmatrix} M_{\rm x} \\ M_{\rm y} \end{pmatrix} = \xi M^{\rm sat} \begin{pmatrix} \sin(\theta_4) \\ \cos(\theta_4) \end{pmatrix} + (1 - \xi) M^{\rm sat} \begin{pmatrix} \cos(\theta_3) \\ \sin(\theta_3) \end{pmatrix}$$
(1)

که در آن M^{sat} مغناطش اشباع آلیاژ و _ا*θ*ها انحراف بردار مغناطش داخلی از محور اصلی هستند. برای مواد فرومغناطیسی، میدان مغناطیسی مؤثر با میدان مغناطیسی اعمالی به علت وجود اثرات مغناطیس زدائی متفاوت بوده و از رابطه (2) بدست میآید.

$$\begin{pmatrix} H_{x}^{app} \\ H_{y}^{eff} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{x}^{app} \\ H_{y}^{app} \end{pmatrix} - \begin{bmatrix} D_{xx} & 0 \\ 0 & D_{yy} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} M_{x} \\ M_{y} \end{pmatrix}$$
(2)

که در آن H_i^{eff} میدان مغناطیسی مؤثر، H_i^{app} میدان مغناطیسی اعمالی، D_{ii} فاکتور مغناطیسزدائی و M_i مغناطش داخلی نمونه در جهت i هستند.

از آنجائی که میدان مغناطیسی تنها در یک جهت مثلاً y اعمال می-شود، بنابرین H_x^{app} صفر بوده و با جایگذاری رابطه (1) در رابطه (2) می توان عبارتی برای میدان مغناطیسی مؤثر برحسب کسرحجمی متغیر 2، فاکتور مغناطیس زدائی، زوایای چرخش بردار مغناطیسی و مغناطش اشباع بدست آورد. با استفاده از نامساوی کلازیوس-دوهم^۱ برای چرخش بردارهای مغناطش داخلی از محور اصلی می توان معادلات (3) را نوشت.

$$\begin{pmatrix} M^{\text{sat}}(1-\xi)(D_{\text{yy}}-D_{\text{xx}}) + \frac{2\rho K_1}{\mu_0 M^{\text{sat}}} \right) \sin(\theta_3) \cos(\theta_3) \\ + M^{\text{sat}} \xi (D_{\text{xx}} \sin(\theta_3) \sin(\theta_4) + D_{\text{yy}} \cos(\theta_3) \cos(\theta_4)) \\ - H_y^{\text{app}} \cos(\theta_3) = 0 \\ \begin{pmatrix} M^{\text{sat}} \xi (D_{\text{yy}}-D_{\text{xx}}) - \frac{2\rho K_1}{\mu_0 M^{\text{sat}}} \right) \sin(\theta_4) \cos(\theta_4) \\ + M^{\text{sat}}(1-\xi) (D_{\text{xx}} \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) + D_{\text{yy}} \sin(\theta_3) \sin(\theta_4)) \end{pmatrix}$$

 $-H_y^{app}\sin(\theta_4) = 0$ (3) عبارت ρK_1 انرژی ناهمسانگردی کریستالی مغناطش^۲ است که در برابر چرخش مغناطش مقاومت میکند. معادلات (3) سیستمی از معادلات جبری هستند که میتوان همزمان برای $_{\epsilon}\theta_{4}$ و $_{4}\theta_{-}$ کرد و در رابطه (2) قرار داد.

برای پیدا کردن ⁵م، از نیروی محرکه ترمودینامیکی چرخش متغیرها استفاده می شود. این نیروی محرکه ترمودینامیکی با استفاده از مشتق گیری استفاده می شود. این نیروی محرکه ترمودینامیکی با استفاده از مشتق گیری جزئی عبارت انرژی آزاد گیبس⁷ نسبت به ⁵مطابق رابطه (4) بدست میآید. $\pi^{\xi} = \sigma \epsilon^{r,\max} + \frac{1}{2} \Delta S \sigma^2 - \mu_0 M^{sat} H_x^{eff}(\cos(\theta_3) + \sin(\theta_4))$ $+ \mu_0 M^{sat} H_y^{eff}(\cos(\theta_4) - \sin(\theta_3))$ $+ \rho K_1(\sin^2(\theta_3) - \sin^2(\theta_4)) - \frac{\partial f^{\xi}(\xi)}{\partial \xi}$ (4)

$$f^{\xi}(\xi) = \begin{cases} \int_{0}^{\xi} A(1 + \tanh^{-1}(2\xi - 1)) d\xi + (B_{1} + B_{2})\xi, \dot{\xi} > 0\\ \int_{0}^{\xi} C(1 + \tanh^{-1}(2\xi - 1)) d\xi + (B_{1} - B_{2})\xi, \dot{\xi} < 0 \end{cases}$$
(5)

در نهایت ξ به کمک شرط کن-تاکر † که به صورت رابطه (6) است، بدست خواهد آمد.

$$\pi^{\xi} = \begin{cases} +Y, \dot{\xi} > 0\\ -Y, \dot{\xi} < 0 \end{cases}$$
(6)

در روابط (5) و (6)، A و C و B_1 و B و B_2 و B_2 و Y ثوابتی هستند که بهوسیله کالیبراسیون تعیین میشوند. مدل با در نظر گرفتن میدان مغناطیسی اعمالی ثابت و بارگذاری متغیر کالیبره میشود. در این روش از مقادیر نیروی محرکه-ی ترمودینامیکی در آغاز و پایان فرایند چرخش بردار متغیرهای داخلی از 1 به 2 و بالعکس در میدان موردنظر بعلاوهی شرط پیوستگی انرژی آزاد گیبس مطابق روابط (7) استفاده میشود.

$$\begin{split} \pi_{1 \to 2}^{\gamma_{1}} &= +Y \\ \pi_{1 \to 2}^{\xi,f} &= +Y \\ \pi_{2 \to 1}^{\xi,s} &= -Y \\ \pi_{2 \to 1}^{\xi,f} &= -Y \\ f^{\xi}(\xi = 1) \setminus_{\xi > 0} &= f^{\xi}(\xi = 1) \setminus_{\xi < 0} \end{split}$$
(7)

$$\begin{aligned} F^{\xi}(\xi = 1) \setminus_{\xi > 0} &= f^{\xi}(\xi = 1) \setminus_{\xi < 0} \\ \xi &= 1 \end{split}$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

$$(7)$$

متغیرهای داخلی و رابطه آخر شرط پیوستگی انرژی آزاد گیبس است.

حل عددی معادلات (1) تا (7) به کمک نرم افزارهای محاسباتی مثل متلب⁶، رفتار آلیاژ از جمله مغناطش آن را در هر راستا بدست میدهد. باید توجه داشت که بازههای زمانی برای حل عددی باید به اندازه کافی کوچک انتخاب شوند تا بتوانند رفتار آلیاژ را بهطور کامل مشخص کنند. از سوی دیگر، کوچک کردن بیش از اندازه این بازهها باعث افزایش حجم محاسبات و در نتیجه بیشتر شدن زمان حل میشود در حالی که افزایش دقت نتایج را در پی ندارد. برای انتخاب بازههای زمانی مناسب کافیست بازهها تا همگرایی جواب کوچک شوند [18].

2-2- محاسبه فاكتور مغناطيسزدائى

وقتی میدان مغناطیسی خارجی به قطعهای از ماده فرومغناطیسی اعمال میشود، مطابق "شکل 4" تعدادی از قطبهای مغناطیسی داخل ماده در جهت مخالف میدان اعمالی قرار میگیرند و باعث ایجاد میدان مغناطیسی داخلی ماده در جهت خلاف میدان اعمالی میشوند. این میدان مغناطیسی داخلی که میدان مغناطیس زدائی² نامیده میشود، با مغناطش ماده متناسب است. ضریب این تناسب فاکتور مغناطیس زدائی نامیده میشود و با نسبت میدان مغناطیس زدائی به مغناطش ماده برابر است. به این ترتیب شدت واقعی میدان در قطعه با تفاضل میدان مغناطیس زدائی از میدان مغناطیسی اعمالی مطابق رابطه (2) بدست میآید.

¹ Clausius–Duhem

² Magneto crystalline anisotropy energy

³ Gibb' s free energy

⁴ Kuhn-Tucker

⁵ MATLAB

⁶ Demagnetizing field





مقادیر فاکتور مغناطیس زدائی برای مقاطع بیضوی و ساده که مغناطش یکنواخت دارند به صورت دقیق محاسبه می شود ولی در سایر موارد روش های تجربی، تقریبی و یا المان محدود برای تقریب این فاکتور براساس هندسه قطعه به کار می روند.

با توجه به فیزیک مساله برداشت انرژی و قطعات تجاری موجود آلیاژ حافظهدار مغناطیسی، شکل قطعه بهصورت مکعب مستطیل درنظر گرفته شده و فاکتور مغناطیسزدائی با توجه به ابعاد بهدست میآید. برای محاسبه فاکتور مغناطیسزدائی در یک قطعه مکعب مستطیل شکل، ابتدا فرض میشود که ماده یکنواخت و همگن است. سپس دستگاه مختصات کارتزین مطابق "شکل 5" در گوشه مکعب مستطیل قرار داده میشود بهطوریکه محورهای آن موازی وجوه مکعب مستطیل باشند. میدان مغناطیسی هم در راستای محور z اعمال میشود [20].

با توجه به ابعاد در نظر گرفته شده برای مکعب مستطیل مطابق "شکل 5"، با استفاده از تئوری محاسبه انرژی مغناطیسی، فاکتور مغناطیسزدائی از رابطه (8) بهدست میآید [20]. لازم به ذکر است که در این مرجع صرفا یک رابطه تحلیلی و تقریبی برای محاسبه فاکتور مغناطیسزدائی در مواد فرومغناطیس ارائه شده است و به مدل سازی آلیاژ و بررسی انرژی برداشتی از آن پرداخته نشده است.

$$\pi D_{zz} = \frac{b^2 - c^2}{2bc} \ln\left(\frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} - a}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} + a}\right) \\ + \frac{a^2 - c^2}{2ac} \ln\left(\frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} - b}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} + b}\right) \\ + \frac{b}{2c} \ln\left(\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{\sqrt{a^2 + b^2} - a}\right) + \frac{a}{2c} \ln\left(\frac{\sqrt{a^2 + b^2} + b}{\sqrt{a^2 + b^2} - b}\right) \\ + \frac{c}{2a} \ln\left(\frac{\sqrt{b^2 + c^2} - b}{\sqrt{b^2 + c^2} + b}\right) + \frac{c}{2b} \ln\left(\frac{\sqrt{a^2 + c^2} - a}{\sqrt{a^2 + c^2} + a}\right) \\ + 2 \arctan\left(\frac{ab}{c\sqrt{a^2 + b^2} + c^2}\right) + \frac{a^3 + b^3 - 2c^3}{3abc} \\ + \frac{a^2 + b^2 - 2c^2}{3abc}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \\ + \frac{c}{ab}(\sqrt{a^2 + c^2} + \sqrt{b^2 + c^2}) \\ - \frac{(a^2 + b^2)^{3/2} + (b^2 + c^2)^{3/2} + (c^2 + a^2)^{3/2}}{3abc}$$
(8)

بنابرین برای محاسبه فاکتور مغناطیس زدائی در راستای دلخواه، کافیست ابعاد قطعه مکعب مستطیل و محورهای مختصات مطابق نمادگذاری فوق درنظر گرفته شده و از رابطه (8) استفاده شود. برای ارزیابی رابطه (8) در محاسبه فاکتور مغناطیس زدائی نمونه های آلیاژ حافظه دار مغناطیسی، نتایج حل تحلیلی رابطه (8) با مقادیر به دست آمده به کمک روش اجزاء محدود (نرم افزار کامسول⁽⁾) مرجع [11] و مقادیر به دست آمده به کمک روش اجزاء محدود و اندازه گیری تجربی مرجع [12] در جدول 1 مقایسه شده اند.

¹ COMSOL



Fig. 5 The coordinate system on prismatic MSMA speciment شكل5 دستگاه مختصات روی قطعه آلیاژ حافظهدار مغناطیسی مکعب مستطیل

جدول 1 نشان می دهد مقادیر خطای نسبی در محاسبه فاکتور مغناطیس زدائی به این روش قابل قبول هستند و با توجه اهمیت محاسبه تحلیلی، می-توان با تقریب خوبی از این روش در سیستم برداشت انرژی استفاده کرد به-طوری که مقادیر فاکتور مغناطیس زدائی به صورت تابعی از ابعاد نمونه محاسبه شوند.

لازم به ذکر است، رابطهی تحلیلی بهکار گرفته شده تقریب بیشتری در محاسبهی مقدار Dxx دارد ولی این پارامتر در محدوده ابعاد مورد بررسی با توجه به مقادیر کم آن تاثیر ناچیزی در میدان مغناطیسزدائی نمونه دارد. همچنین مقدار Uyy که مقادیر بزرگی دارد و تاثیر اصلی را در میدان مغناطیسزدائی و مجاسبات رفتار آلیاژ میگذارد با خطای حداکثر 7 درصد راستی آزمائی شده است. لذا میتوان با توجه به میزان تاثیر هر یک از پارامترهای Dxx و Uyy بر ولتاژ، میتوان نتایج را معتبر دانست.

2-3- مدل مدار مغناطیسی

(9)

در مورد پیکربندی 1، با توجه به اینکه تغییرات مغناطش بهطور مستقیم باعث تغییر شار میشوند، تنها کافیست شار عبوری از آلیاژ در راستای محور سیمپیچ از رابطه (9) محاسبه شود.

 $\varphi = B\mathbf{A} = \mu_0(H^{\mathrm{app}} + M)$

که *B* چگالی شار و A سطح مقطع سیمپیچ است. برای بدست آوردن مدار هم ارز مغناطیسی پیکربندی 2، المانهای مدار مطابق "شکل 6" مدل میشوند. در این مدار، سیمپیچ ایجاد کننده میدان بایاس یا همان منبع نیروی محرکه

جدول 1 مقایسه مقادیر فاکتور مغناطیسزدائی با دادههای مرجع Table 1 Comparison of demagnetization factor with reference data

		0			
D_{yy}	D _{yy}	$D_{\rm xx}$	D _{xx}	ابعاد	شماره
تحليلى	اجزاء محدود [21,11]	تحليلى	اجزاء محدود [21,11]	(mm)	نمونه
0.468	0.490	0.066	0.080	19.8 2.93	1
				2.91 18.7	
0.474	0.480	0.072	0.070	3.08 2.94	2
0.455	0.490	0.069	0.090	19.9 2.98	3
				3.13 18.9	
0.466	0.490	0.073	0.080	3.09 3.06	4
0.456	0 457	0.088	0.087	10 2	5
0.450	0.457	0.000	0.007	2	5

مغناطیسی با MMF نشان داده شده است. همچنین مقاومت مغناطیسی یا رلوکتانس^۱ اجزاء مدار شامل هسته، فاصله هوائی، آلیاژ حافظهدار مغناطیسی و شار نشتی به ترتیب با R1 تا R4 نشان داده شدهاند. از آنجائیکه رلوکتانس آلیاژ و فاصله هوائی در حین اعمال کرنش تغییر میکند، این المانها به-صورت متغیر نشان داده شدهاند.

برای بهدست آوردن مقادیر رلوکتانس اجزای مدار مغناطیسی "شکل 6" که شار مغناطیسی از آنها عبور میکند، به جز قسمت شار نشتی، از رابطه (10) استفاده می شود [22].

$$R_i = \frac{l}{\mu A} , i = 1, 2, 3 \tag{10}$$

که در رابطه (10) *ا* طول مسیر عبور شار، *A* مساحت مقطع عمود بر شار و *µ* گذردهی مغناطیسی ماده است. طی اعمال کرنش به آلیاژ، فاصله هوائی فقط در اثر تغییر ابعاد دارای رلوکتانس متغیر است در صورتیکه آلیاژ علاوه بر تغییرات ابعاد، تغییر مغناطش هم میدهد که گذردهی را عوض میکند.

در مورد قسمتی که شارنشتی عبور میکند، میتوان از رابطه (11) برای تقریب زدن رلوکتانس استفاده کرد [23].

$$R_4 = \frac{1}{0.26\mu_0 w}$$
(11)

که w عرض فاصله هوائی یا همان عرض هسته فرومغناطیسی است و در طول اعمال کرنش ثابت باقی میماند. بنابرین رلوکتانس این قسمت در طی فرآیند تغییر نمیکند. البته در عمل این مقدار با تغییر رلوکتانس قسمتهای مجاور عوض می شود ولی تغییرات آن نسبت به مقادیر مربوط به آلیاژ و فاصله هوائی ناچیز و قابل صرفنظر کردن است.

پس از محاسبه مقادیر رلوکتانس اجزاء مدار مغناطیسی در هر حالت، مقدار معادل آنها با توجه به سری یا موازی بودن محاسبه می شود. نهایتاً با استفاده از رابطه (12) شار عبوری از هسته فرومغناطیسی مدار و همچنین سیم پیچ برداشت کننده محاسبه می گردد.

$$\varphi = \frac{\mathsf{MMF}}{R} \tag{12}$$

شار عبوری از سیم پیچ برداشت کننده در پیکر بندی 1 و 2 به ترتیب از روابط (9) و (12) بهدست آمده و تغییرات آن نسبت به زمان با ولتاژ خروجی متناسب است. قانون القای فاراده مطابق رابطه (13) این تناسب را با ضریب منفی تعداد دور سیم پیچ برداشت کننده به تساوی تبدیل می کند.

$$V = -N \frac{\partial \varphi}{\partial t} \tag{13}$$



Fig. 6 Equivalent magnetic circuit of configuration 2 شکل6 مدار مغناطیسی معادل پیکربندی 2

1 Reluctance

3- شبیهسازی و استخراج نتایج

از آنجائی که فاکتور مغناطیسزدائی بیانگر مقاومت ماده در برابر اعمال میدان مغناطیسی است، هرچه این فاکتور در یک میدان اعمالی ثابت کمتر شود، میدان مؤثر بیشتری داخل قطعه وجود خواهد داشت. برای بررسی اثر تغییر ابعاد روی مقادیر فاکتور مغناطیسزدائی در راستاهای مختلف یک نمونه آلیاژ حافظهدار مغناطیسی، میتوان از رابطه (8) استفاده کرد. با توجه به این که در فرآیند برداشت انرژی میدان بایاس در راستای ضخامت و کرنش در راستای طولی به آلیاژ وارد میشوند، مطابق رابطه (2) فاکتورهای مغناطیسزدائی در دو راستای ضخامتی و طولی وارد معادلات ساختاری میشوند. "شکل 7" اثر تغییر عرض قطعه در ضخامتهای مختلف را بر فاکتور مغناطیسزدائی راستای طولی در یک قطعه با طول 15 میلیمترنشان میدهد.

همان طور که "شکل 7" نشان می دهد، مقادیر فاکتور مغناطیس زدائی در راستای طولی نسبتاً کوچک هستند ولی با افزایش عرض و یا ضخامت افزایش پیدا می کنند. همچنین افزایش این فاکتور با افزایش عرض قطعه در ضخامت-های بیشتر سریعتر است. به طور مشابه، "شکل 8" اثر تغییر عرض را در ضخامت های مختلف قطعه روی فاکتور مغناطیس زدائی راستای ضخامت نشان می دهد.

فاکتور مغناطیسزدائی در راستای ضخامت مطابق "شکل 8" مقادیر بزرگی را اختیار میکند. در واقع قسمت زیادی از میدان اعمالی در راستای ضخامت مطابق رابطه (2) بعنوان میدان مؤثر عمل نمیکند. مقدار میدان مؤثر در قطعات نازک حتی به کمتر از نصف میدان اعمالی میرسد.

همچنین "شکل 8" نشان میدهد که فاکتور مغناطیسزدائی در راستای ضخامت با زیاد شدن عرض قطعه افزایش مییابد و این افزایش در ضخامت-های بالا سریعتر میشود.

برای شبیهسازی رفتار سیستمهای برداشت انرژی با پیکربندیهای 1 و 2، ابتدا باید مدل ساختاری آلیاژ حافظهدار مغناطیسی کالیبره شود. برای این کار مقادیر کمیتهای لازم در مورد آلیاژ پرکاربرد نیکل-منگنز-گالیم مطابق جدول 2 از مرجع استخراج شدهاند [18].



Fig. 7 Demagnetization factor along length of specimen versus width in various thicknesses

شکل 7 تغییرات فاکتور مغناطیسزدائی در راستای طول با تغییر عرض در ضخامت-های مختلف



Fig. 8 Demagnetization factor along thickness of specimen versus width in various thicknesses

شکل 8 تغییر فاکتور مغناطیسزدائی در راستای ضخامت با تغییر عرض در ضخامت-های مختلف

بعد از کالیبراسیون مدل با استفاده از دادههای جدول 2، پارامترهای دو پیکربندی 1 و 2 مطابق جدول 3 طوری انتخاب می شوند که به مقادیر واقعی نزدیک بوده و قابلیت ساخت داشته باشند.

نتایج شبیهسازی مدل هریک از دو پیکربندی 1 و 2 با پارامترهای ارائه شده در جدول 3 در حین تغییر ضخامت آلیاژ در "شکل 9" نشان داده شده است. در این شبیهسازی فرض شده که فاصله هوائی بین آلیاژ و هسته در پیکربندی 2 همواره ثابت میماند. در واقع با هر مقدار افزایش ضخامت آلیاژ، طول فاصله هوائی به همان اندازه زیاد میشود.

نتایج شبیهسازی در "شکل 9" نشان می دهد که برای پیکربندی 1 افزایش ضخامت به طور خطی ولتاژ خروجی را افزایش می دهد. این افزایش بعلت زیاد شدن ضخامت آلیاژ و در نتیجه افزایش سطح مقطع سیم پیچ برداشت کننده است. البته میدان مغناطیس زدائی هم روی تغییرات مغناطش اثر دارد که بعلت کوچک بودن مقادیر آن مطابق "شکل 7"، اثرات ناچیزی روی مغناطش ماده و نتیجتاً ولتاژ خروجی دارد.

جدول 2 خواص آلیاژ حافظهدار نیکل-منگنز-گالیم و دادههای کالیبراسیون [18] Table 2 MSMA properties and calibration data[18]

واحد	مقدار	كميت	واحد	مقدار	كميت
MPa	-2.3	σ ^{s(2,1)}	j.m ⁻³	1.9×10^{5}	ρΚ1
MPa	-3.3	σ ^{f(2,1)}	$A.m^{-1}$	572490	M^{sat}
MPa	-1.0	σ ^{s(1,2)}	%	6.412	$\epsilon^{r,max}$
MPa	0.0	σ ^{f(1,2)}	$H.m^{-1}$	$4\pi \times 10^{-7}$	μ_0
Pa ⁻¹	5.29×10 ⁻¹¹	S1=S2	$S.m^{-1}$	1.613×10^{8}	$\overline{\sigma}$

جدول 3 پارامترهای انتخاب شده برای سیستم برداشت انرژی

Table 3 Selected parameters for energy harvesting system				
واحد	مقدار	پارامتر		
%	4	حداکثر کرنش		
Т	0.6	میدان بایاس		
turn	500	تعداد دور سیمپیچ برداشت کننده		
mm ³	15×2.5×1	ابعاد آلياژ		
mm^2	15×3.5	ابعاد مقطع هسته		
-	2000	گذردهی نسبی هسته		
cm	10	طول هسته		
cm	5	عرض هسته		



Fig. 9 RMS voltage versus MSMA thickness in two configurations شکل 9 تغییرات ولتاژ خروجی با تغییر ضخامت آلیاژ در دو پیکربندی 1 و 2

برای پیکربندی 2 افزایش ضخامت باعث افزایش ولتاژ خروجی با شیب کمتر و بهصورت غیرخطی در ضخامتهای کم (تا 2 میلیمتر در این مسأله) می-شود. در ضخامتهای بیشتر ولتاژ خروجی ثابت میشود و نهایتاً با شیب بسیار کم کاهش مییابد. برای تفسیر این رفتار میتوان گفت که از یک سو میدان مغناطیسزدا در راستای ضخامت مطابق "شکل 8" کاهش مییابد و از سوی دیگر با افزایش رلوکتانس مسیر شامل آلیاژ، قسمت کمتری از شار از این مسیر عبور میکند. بنابرین با افزایش ضخامت، اثرات کاهش میدان مغناطیسزدا کم شده و اثر افزایش رلوکتانس بیشتر میشود تا جائیکه اثر رلوکتانس بر اثر میدان مغناطیسزدا غلبه میکند.

بهطور کلی و برای ابعاد مساوی آلیاژ در دو پیکربندی، در ضخامتهای کمتر از 2.5 میلیمتر ولتاژ خروجی پیکربندی 2 نسبت به پیکربندی 1 بیشتر است و در ضخامتهای بالاتر بالعکس میشود. البته در واقعیت سیستمهایی با ضخامت آلیاژ بالاتر از 2 میلیمتر بعلت نیاز به میدانهای اعمالی خیلی قوی کاربرد عملی ندارند.

بهطور مشابه، شبیهسازی با پارامترهای جدول 3 در حالتی که عرض نمونه آلیاژ تغییر میکند در "شکل 10" نشان داده شده است. منظور از عرض آلیاژ همان بعد عمود بر صفحه در "شکلهای 1 و 2" است.

همانطور که "شکل 10" نشان میدهد، بهطور کلی افزایش عرض آلیاژ در هردو پیکربندی باعث افزایش ولتاژ خروجی بهصورت خطی میشود. البته شیب این خط در پیکربندی 2 بیشتر از پیکربندی 1 است. در پیکربندی 1 افزایش ولتاژ بهعلت زیاد شدن سطح مقطع سیم پیچ برداشت کننده است در صورتی که در پیکربندی 2 ولتاژ بخاطر افزایش شار عبوری از مسیر شامل آلیاژ زیاد میشود. مزیتی که افزایش عرض آلیاژ در تولید ولتاژهای بالاتر دارد، این است که نیاز به میدان اعمالی بیشتری ندارد و فقط باعث بزرگ شدن ابعاد برداشت کننده می شود.

برای بررسی اثر تغییر طول نمونه آلیاژ در ولتاژ خروجی برداشت کننده، مدل پیکربندیهای 1 و 2 با پارامترهای جدول 3 در طولهای مختلف آلیاژ شبیهسازی شدهاند. منظور از طول بعدی از نمونه است که در راستای اعمال کرنش نمونه قرار دارد. "شکل 11" نتایج این شبیهسازیها را نشان میدهد.

مطابق "شکل 11"، ولتاژ خروجی پیکربندی 1 با تغییر طول نمونه عوض نمی شود. دلیل این رفتار ثابت ماندن رفتار مغناطیسی آلیاژ در راستای طولی و کم بودن تأثیر میدان مغناطیس زدائی در این راستا است. از سوی دیگر عرض و ضخامت نمونه آلیاژ ثابت است و سطح مقطع سیم پیچ برداشت کننده عوض نمی شود. بنابرین مطابق رابطه (9) تغییرات شار عبوری ثابت بوده و ولتاژ خروجی با توجه به سایر پارامترها مقدار ثابتی باقی می ماند.



Fig. 10 RMS voltage versus MSMA width in two configurations شكل 10 تغییرات ولتاژ با تغییر عرض آلیاژ در دو پیكربندی 1 و 2



Fig. 11 RMS voltage versus MSMA length in two configurations شکل 11 تغییرات ولتاژ با تغییر طول آلیاژ در دو پیکربندی 1 و 2

در مورد پیکربندی 2، "شکل 11" افزایش ولتاژ را با زیاد کردن طول نمونه نشان میدهد. در این پیکربندی با افزایش طول نمونه آلیاژ، قسمت بیشتر شار از مسیر شامل آلیاژ عبور میکند و در نتیجه، بیشتر تحت تأثیر تغییرات مغناطش حین کرنش قرار میگیرد و تغییرات شار و به دنبال آن ولتاژ خروجی افزایش مییابد.

بهطور خلاصه، چنانچه طول و عرض آلیاژ با توجه به محدودیت ساخت نمونه تعیین گردد، آلیاژ با ضخامت 2 میلیمتر در پیکربندی 2 بیشترین انرژی برداشتی را ارائه میدهد. از سوی دیگر تامین میدان بایاس مورد نیاز برای برگشتپذیری کرنشها در چنین فاصلهای (0.6 تسلا) با استفاده از آهنرباهای دائم امکانپذیر است. این در صورتیست که در پیکربندی 1 هرچه عرض و ضخامت آلیاژ را افزایش دهیم، ولتاژ برداشتی نیز افزایش مییابد.

4- نتیجه گیری

در این پژوهش، دو مدل از پیکربندی رایج در برداشت انرژی با آلیاژ حافظه-دار مغناطیسی برای بررسی تغییرات ولتاژ خروجی در اثر تغییر ابعاد آلیاژ به-کار گرفته شدند. در این مدلها رفتار آلیاژ طی اعمال کرنش از روابط ساختاری بهدست میآید. در ابعاد مختلف مقادیر فاکتور مغناطیسزدائی که در روابط ساختاری به کار میروند با استفاده از رابطه تحلیلی موجود برای نمونههای مواد فرومغناطیسی مکعب مستطیلی محاسبه و با دادههای موجود در مرجع ارزیابی شده است. همچنین اثر تغییرات ابعاد روی مقادیر فاکتور مغناطیسزدائی در راستای طولی و راستای ضخامت بررسی و در تحلیل نتایج شبیهسازی دو سیستم بکار میرود.

تغییر ابعاد آلیاژ در هر دو پیکربندی باعث ایجاد تغییرات در ولتاژ خروجی میشود. ولتاژ خروجی در پیکربندی با سیمپیچ دور آلیاژ با افزایش

ضخامت آلیاژ بهصورت خطی افزایش مییابد. در پیکربندی هستهدار این رابطه خطی نیست و حتی فقط در ضخامتهای کم افزایشی است و بعد از آن متوقف شده و حتی بهصورت کاهشی در میآید.

افزایش عرض آلیاژ در هردو پیکربندی افزایش ولتاژ را با رابطهای خطی در پی دارد. البته در پیکربندی هستهدار مقادیر این ولتاژها بیشتر بوده و شیب افزایش آن هم بیشتر است.

با افزایش طول آلیاژ، ولتاژ در پیکربندی که سیمپیچ دور آلیاژ قرار دارد تغییری نمیکند در حالیکه در پیکربندی هستهدار علاوه بر بیشتر بودن مقادیر بهصورت خطی هم افزایش مییابد.

چنانچه طول و عرض آلیاژ با توجه به محدودیت ساخت نمونه تعیین گردد، آلیاژ با ضخامت 2 میلیمتر در پیکربندی 2 بیشترین انرژی برداشتی را ارائه می دهد. از سوی دیگر تامین میدان بایاس مورد نیاز برای برگشت پذیری کرنشها در چنین فاصلهای (0.6 تسلا) با استفاده از آهنرباهای دائم امکان پذیر است. این در صورتیست که در پیکربندی 1 هرچه عرض و ضخامت آلیاژ را افزایش دهیم، ولتاژ برداشتی نیز افزایش می یابد. باید توجه داشت که در مورد ابعاد بهینه آلیاژ که بیشترین ولتاژ را در سیم پیچ برداشت کننده القا کند فرومغناطیسی (در پیکربندی 2) و حتی اثر ابعاد بر یکدیگر نمی توان منحصرا پاسخی ارائه کرد. برای به دست آوردن ابعاد بهینه در هر سیستم مورد نظر کافیست مطابق روش ارائه شده با مشخص کردن پارامترهایی که از محدودیتهای تولید یا کاربرد هستند ابعاد بهینه آلیاژ را برای برداشت ماکزیمم انرژی مشخص کرد.

5- مراجع

- R. T. M. Karimi, S. Ziaeerad, Piezoelectric energy harvesting from bridge vibrations under moving consecutive masses, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 16, No. 6, pp. 108-118, 2016. (in Persian فارسي)
- [2] K. J. M. R. Asgharzade, A. Kianpour, M. Homayounsadeghi, Investigating Energy Harvesting from Unimorph Trapezoidal Beam Vibrations Using Distributed Parameters Method, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 14, No. 15, pp. 96-102, 2014. (in Persian فارسي)
- [3] S. P. Beeby, M. J. Tudor, N. White, Energy harvesting vibration sources for microsystems applications, *Measurement Science and Technology*, Vol. 17, No. 12, pp. R175, 2006.
- [4] R. J. Tickle, Ferromagnetic shape memory materials, PhD Thesis, University of Minnesota, Minneapolis, 2000.
- [5] R. L. Boylestad, L. Nashelsky, *Introduction to electricity*, *electronics, and electromagnetics*, pp. 310-318: Prentice Hall, 2002.
- [6] I. Suorsa, J. Tellinen, K. Ullakko, E. Pagounis, Voltage generation induced by mechanical straining in magnetic shape memory materials, *Journal of Applied Physics*, Vol. 95, No. 12, pp. 8054-8058, 2004.
- [7] V. A. Chernenko, S. Besseghini, Ferromagnetic shape memory alloys: Scientific and applied aspects, *Sensors and Actuators A: Physical*, Vol. 142, No. 2, pp. 542-548, 2008.
- [8] O. Gutfleisch, M. A. Willard, E. Brück, C. H. Chen, S. Sankar, J. P. Liu, Magnetic materials and devices for the 21st century: stronger, lighter, and more energy efficient, *Advanced Materials*, Vol. 23, No. 7, pp. 821-842, 2011.
- [9] M. R. Zakerzadeh, S. Shaki, M. Ayati, O. Jedinia, Modeling and experimental verification of a magnetic shape memory alloy actuator behavior using modified generalized rate-dependent Prandtl-Ishlinskii model, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 16, No. 11, pp. 389-396, 2016. (in Persian فارسى)
- [10]I. Karaman, B. Basaran, H. Karaca, A. Karsilayan, Y. Chumlyakov, Energy harvesting using martensite variant reorientation

- Vol. 24, No. 9, pp. 95-101, 2015. [17]B. Kiefer, D. C. Lagoudas, Magnetic field-induced martensitic variant reorientation in magnetic shape memory alloys, Philosophical Magazine, Vol. 85, No. 33-35, pp. 4289-4329, 2005.
- [18]A. B. Waldauer, H. P. Feigenbaum, C. Ciocanel, N. M. Bruno, Improved thermodynamic model for magnetic shape memory alloys, Smart Materials and Structures, Vol. 21, No. 9, 2012.
- [19]M. Shirani, M. Kadkhodaei, A modified constitutive model with an enhanced phase diagram for ferromagnetic shape memory alloys, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 26, No. 1, pp. 56-68, 2015.
- [20]A. Aharoni, Demagnetizing factors for rectangular ferromagnetic prisms, Journal of applied physics, Vol. 83, No. 6, pp. 3432-3434, 1998
- [21]T. Shield, Magnetomechanical testing machine for ferromagnetic shape-memory alloys, Review of Scientific Instruments, Vol. 74, No. 9, pp. 4077-4088, 2003.
- [22]J. D. Irwin, R. M. Nelms, Basic engineering circuit analysis, 9th ed., pp. 175-176: Wiley Publishing, 2008.
- [23]W. A. Roshen, Fringing field formulas and winding loss due to an air gap, IEEE, Vol. 43, No. 8, pp. 3387-3394, 2007.

mechanism in a NiMnGa magnetic shape memory alloy, Applied Physics Letters, Vol. 90, No. 17, pp. 172505, 2007.

- [11]N. M. Bruno, C. Ciocanel, H. P. Feigenbaum, A. Waldauer, A theoretical and experimental investigation of power harvesting using the NiMnGa martensite reorientation mechanism, Smart Materials and Structures, Vol. 21, No. 9, pp. 094018, 2012.
- [12]I. Nelson, C. Ciocanel, D. LaMaster, H. Feigenbaum, The Impact of Boundary Conditions on the Response of NiMnGa Samples in Actuation and Power Harvesting Applications, Proceeding of ASME 2013 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems, Utah, USA, September 16-18, 2013.
- [13]H. Sayyaadi, M. A. A. Farsangi, Frequency-dependent energy harvesting via magnetic shape memory alloys, Smart Materials and Structures, Vol. 24, No. 11, pp. 115022, 2015.
- [14]A. J. Niskanen, I. Laitinen, Design and simulation of a magnetic shape memory (MSM) alloy energy harvester, Advances in Science and Technology, Vol. 78, No. 2, pp. 58-62, 2013.
- [15]M. Kohl, R. Z. Yin, V. Pinneker, Y. Ezer, A. Sozinov, A miniature energy harvesting device using martensite variant reorientation, Materials Science Forum, Vol. 738, No. 8, pp. 411-415, 2013.
- [16]A. Saren, D. Musiienko, A. Smith, J. Tellinen, K. Ullakko, Modeling and design of a vibration energy harvester using the magnetic shape memory effect, Smart Materials and Structures,