

ماهنامه علمى پژوهشى

مهندسی مکانیک مدرس





تحلیل پایداری قطعات با هندسه شکل - آزاد در قید و بندها

*2 هادی پروز 1 ، محمدجواد ناطق

- اتهران مدرس، تهران مكانيک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران 1
 - 2- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
- * تهران، صندوق پستى 111-115، nategh@modares.ac.ir

چکیده

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل دریافت: 01 دی 1394 پذیرش: 01 یهمن 1394 ارائه در سایت: 25 یهمن 1394 *کلید واژگان:* اصل کمترین اندازه نیروها تحلیل پایداری تماس اجسام صلب طراحی قید و بندها هندسه شکل - آزاد

آزمایش پایداری قطعه کار یکی از مراحل اصلی در صحتسنجی سیستم جاسازی و بست در مراحل اولیه طراحی قید و بند است. پایداری قطعات شکل – آزاد در قید و بند متأثر از نیرو – ممانهای وارده از وزن قطعه کار، جاسازها، بستها و ماشین کاری است. در این مقاله، مدلی تحلیلی برای آنالیز پایداری این قطعات در قید و بندها بر مبنای اصل کمترین اندازه نیروها ارائه می شود. اصل کمترین اندازه نیروها برای قطعات با هندسه شکل – آزاد در قالب یک مسأله بهینه سازی غیر خطی درمی آید که حل آن، پایداری قطعه کار را تعیین می کند. بررسی پایداری قطعه کار در هنگام بارگذاری در سیستم جاسازی، محاسبه محدوده پایداری و تحلیل تأثیر فاصله جاسازهای پایه از هم بر پایداری قطعه کار با هندسه شکل – آزاد شاکله این پژوهش را تشکیل می دهد. نمونه ای از مدل پره توربین به عنوان مطالعه موردی برای آنالیز عملکرد مدل ارائه شده شد. بارگذاری این قطعه کار در سیستم جاسازی در قالب مراحل مشخصی طراحی و پایداری قطعه کار تحت اثر نیرو – ممانهای وزن و جاسازی در هریک از مراحل بررسی شد. نتایج بهدست آمده شامل تعیین محدوده پایداری مدل در محدوده زاویه ای 22–38 درجه بر جاسازهای پایه، افزایش فاصله جاسازهای پایه از هم و تأیید طرح جاسازی اصلی با تأیید پایداری قطعه کار با افزایش فاصله جاسازهای پایه از هم و تأیید طرح جاسازی اصلی با تأیید پایداری صحتسنجی مجموعه فعالیتهای نتایج، بیانگر توانایی بالای اصل کمترین اندازه نیروها برای آنالیز پایداری قطعات شکل – آزاد در ماژول صحتسنجی مجموعه فعالیتهای طراحی قده دند به کمک رابانه است.

Stability analysis of free-form workpieces in fixtures

Hadi Parvaz, Mohammad Javad Nategh*

Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. *P.O.B. 14115-111 Tehran, Iran, nategh@modares.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper Received 22 December 2015 Accepted 21 January 2016 Available Online 14 February 2016

Keywords: Fixture Design Free-form Geometry Minimum Norm Principle Rigid Body Dynamics Stability Analysis

ABSTRACT

The stability analysis of workpiece in fixtures is considered as one of the stages of the fixture verification system. The stability of free-form workpieces in fixtures is affected by different agents including weight, locators, and clamps and machining wrenches. In this study, a mathematical model has been presented for part stability analysis based on the minimum norm principle that led to a nonlinear quadratic optimization problem. The solution to this problem is the reaction forces at the contact points between workpiece and locators. The study includes the workpiece stability analysis at the loading stages, determination of stability span for workpiece and investigating the effect of the base locator's distances on the workpiece stability through examples. A turbine blade model was incorporated as the case study to evaluate the suggested model capabilities in stability analysis. The loading procedure of this part into the fixture was categorized into sequential stages and its stability was investigated in contact with the locators. The results included the stability span of [22°-38°] for the workpiece on base locators, increased stability by the distanced base locators and the confirmation of the main locating plan through the stability verification at the loading stages. The results showed the model efficiency and accuracy in analyzing the free-form part stability in contact with the fixture elements. The proposed dexterous model can be integrated into the CAFD platform to be used at the early stages of locating and clamping system design applications.

تماس با جاسازها و بستها باید در هر شرایطی پایداری خود را حفظ کند. این پایداری را می توان به صورت حفظ تعادل استاتیکی بین نیرو- ممانهای داخلی در نقاط تماس قطعه کار با جاسازها و بستها و نیرو- ممانهای خارجی هم چون وزن، جاسازی و بست تعریف کرد [3]. قطعه کار در هنگام بارگذاری در داخل قید و بند، تحت نیرو- ممانهای ناشی از وزن و جاسازها

1- مقدمه

سیستمهای صحتسنجی قید و بند با هدف نیل به طرح جاسازی و بست مطمئن که نیازهای طراحی را پوشش دهد، ایجاد شدهاند [1]. این نیازها برای طرح قید و بند شامل آنالیز عملکرد سیستم جاسازی، تلرانسها، پایداری قطعه کار و فیکسچر و قابلیت دسترسی است [2]. قطعه کار در قید و بند در

2- Wrench 1- Accessibility

H. Parvaz, M. J. Nategh, Stability analysis of free-form workpieces in fixtures, Modares Mechanical Engineering, Vol. 16, No. 2, pp. 245-252, 2016 (in Persian)

قرار می گیرد. پس از بارگذاری، اعمال بست (ها) نیز منجر به افزونشدن نیرو- ممانهایی به قطعه کار می شود. نحوه، جهت و شدت اعمال این نیرو- ممانها در مرحله اولیه طراحی سیستم جاسازی و بست آنالیز شده و به به گونهای تعیین می شود که قطعه کار همواره در تمام این مراحل پایداری خود را در تماس با این اجزا حفظ نماید. پس از بارگذاری قطعه کار و اعمال بست، نیرو- ممان ناشی از ماشین کاری به قطعه کار اعمال می شود که می تواند پایداری قطعه کار را برهم بزند. برای این منظور، تمهیداتی هم چون تحمل نیرو- ممان ماشین کاری توسط جاسازها (به جای بستها)، طراحی موقعیت و جهت جاسازها برای بیشترین تحمل نیرو- ممان ماشین کاری و غیره در مرحله طراحی سیستم جاسازی و بست در نظر گرفته می شود؛ بنابراین آنالیز مرحله طراحی سیستم جاسازی و بست در نظر گرفته می شود؛ بنابراین آنالیز جاسازی و بست یک پارچه سازی شود تا پایداری قطعه کار در طرح ارائه شده تضمین شود.

عوامل مؤثر در پایداری قطعه کار در قید و بند شامل طرح جاسازی، تغییر شکل قید و بند، نیرو و توالی بست است. چو، چاندرا و باراش [4] با استفاده از تئوری پیچواره و تعاریف ارائهشده در [5]، سیستم جاسازی و بست را برای قطعات منشوری طراحی کردند. آنالیز پایداری بست طراحیشده نیز به صورت لزوم جواب مثبت برای نیروهای عکس العمل در جاسازها اجرا گردید. لی و کاتکوسکی [6] با تکیه بر مدلسازی اصطکاک در بستها، به محاسبه نیروی لازم برای بست جهت حفظ پایداری قطعه کار در تماس با آن پرداختند. وی با تعریف سطوح محدودکننده در فضای نیرو- ممان و فرض الاستیک بودن نقاط تماس، پایداری قطعه کار را بهصورت لزوم قرار گیری نیرو ممانهای وارده بر آن روی سطح محدودکننده تعریف کرد. بررسی تأثیر توالی مناسب اعمال بستها برای حفظ پایداری قطعات منشوری در قید وبند در [7] مورد توجه قرار گرفت. سادهسازیهای فراوان اعم از فرض عمود بودن سطوح قطعه کار و سطوح قید و بند به همدیگر از جمله محدودیتهای این پژوهش بود. در [8]، مدلی برای تعیین سطوح و موقعیت اعمال جاسازها و بستها برای قید و بندهای مدولار پیشنهاد شد. سپس، طرح جاسازی و بست از دیدگاه دقت جاسازی، قابلیت دسترسی قطعه کار به قید و بند و پایداری بست مورد صحتسنجی قرار گرفت. برای آنالیز پایداری بست، با فرض نرخ افزایش برابر برای تمام نیروهای اصطکاک در تمام سطوح تماس، صرفا به حل حالت دوبعدی با استفاده از معادلات تعادل استاتیکی (جهت تسهیل در محاسبه نیروها) اکتفا شد. روی و لیائو [9] به مطالعه کمی پایداری قطعه کار در قید و بند که مناسب برای محیطهای طراحی خودکار فیکسچر بود، پرداختند. در این روش، مقدار مقاومت قطعه کار (با هندسه منشوری) در برابر اعمال اغتشاش مجازی بهعنوان معیاری برای پایداری آن مطرح گردید. کانگ، رونگ و یانگ [10] روشی با فرض قابلیت جابهجایی نقاط تماس و محاسبه ماتریس سفتی، برای صحتسنجی طرح قید و بند از دیدگاه پایداری قطعه کار با استفاده از محاسبه نیروهای عکسالعمل در هریک از نقاط تماس ارائه کرد. ایشان معیاری کمی به نام CSI را که براساس زاویه نیروی عكسالعمل در نقطه تماس نسبت به زاویه مخروط اصطكاكی بود، تعریف کرد، برای سنجش پایداری قطعه کار ارائه کرد. در [11]، تأثیر توالی اعمال بستها بر پایداری قطعه کار منشوری با استفاده از محاسبه نیروهای عکسالعمل در نقاط تماس قطعه کار با جاسازها تعیین شد. در پژوهشی مشابه، به تازگی نیز آسانته [12]، تأثیر نیروهای ماشین کاری را همراه با نرمی قطعه کار و قید و بند بر پایداری قطعه کار مورد مطالعه قرار داد. برای این

منظور، بیشترین جابهجایی ناشی از نیروهای ماشین کاری در نقاط تماس قطعه کار و قید و بند محاسبه شد. مقادیر بردار ویژه ماتریس سفتی قید و بند که منجر به کمترین جابهجایی در نقاط تماس قطعه کار و قید و بند می شد، بهدست آمد. آن طرح قید و بندی که کمترین مقدار برای پارامتر بیشترین جابه جایی ناشی از نیروهای ماشین کاری و کمترین مقدار ویژه ماتریس سفتی قید و بند را داشت، به عنوان طرح جاسازی قطعه کار انتخاب می شد.

گرفتن پایدار قطعات در رباتیک از جهاتی مشابه با طراحی قید و بند است چراکه درجات آزادی قطعه کار توسط انگشتان ربات بایستی به گونهای گرفته شود که پایداری تماسهای ایجادشده حفظ شود. گرفتن قطعات در رباتیک به دو دسته قطعه کار با هندسه مشخص و نامشخص تقسیم می شود. در دسته اول از روشهایی که بر مبنای تعیین موقعیت و شناسایی فیچرهای قطعه کار است، استفاده می شود. در حالی که روش کاربردی برای دسته دوم (که تشابه بیشتری با طراحی قید و بندها دارد)، استفاده از تئوریهای یادگیری و تشابه با سیستمهای طراحیشده پیشین برای قطعات مشخص موجود در پایگاه داده است [13]. طرح اولیه برای استفاده از روش احتمالاتی بر مبنای مدل تصمیم گیری مار کوف با بازنگری جزئی¹ برای گرفتن قطعات در [14] ارائه گردید. روشی بر مبنای استفاده از اطلاعات سنسور نصبشده در انگشت ربات برای تعیین بهترین طرح گرفتن پایدار قطعه کار در [15] ارائه شد. در این روش، پایگاه دادهای برای قطعات مشخص همراه با نقاط محاسبهشده برای گرفتن پایدار آنها طراحی شد و با استفاده از روش یادگیری، موقعیت نقاط مناسب برای گرفتن قطعه کار جدید تعیین گردید. بکیراوغلو و همکاران [16] پایداری گرفتن قطعه را با استفاده از روشی بر مبنای احتمالات، اطلاعات سنسوری و یادگیری ماشینی برای رفع مشکل نامعینی هندسی قطعه جدید مورد بررسی قرار دادند. دنگ و الن [17] در پژوهشی مشابه، روشی بر مبنای استفاده از دادههای لمسی برای گرفتن پایدار قطعات با هندسه نامشخص پیشنهاد کرد. به تازگی نیکاندروا، لکسونن و كيركي [18] مدلسازي احتمالاتي براي تعيين پايداري قطعه با استفاده از اطلاعات سنسوری انجام دادند. نتیجه این پژوهش به این صورت مطرح گردید که برای قطعات با نامعینی هندسی بالا، بهینهسازی طرح گرفتن قطعه برای بیشترین پایداری و کمترین آنتروپی احتمال نیل به طرح مناسب را بیشتر می کند.

پژوهش حاضر در ادامه فعالیتی است که در [19] برای طراحی سیستم جاسازی قطعات با هندسه شکل- آزاد اجرا شده است. در [19]، از قانون محدود کردن درجات آزادی قطعه کار با بیشترین شدت ممکن به عنوان قانون اصلی برای طراحی لی-اوت جاسازی قطعات شکل- آزاد مثل پره توربین استفاده گردید. این قانون به سه اصل توازی، بیشترین فاصله و کمترین تداخل بین جاسازها تقسیم و سیستم جاسازی با روش 1-2-3 طراحی شد. ولیکن، قطعه کار باید بر سیستم جاسازی و در تماس با هریک از جاسازهای پایه، کناری و توقف دارای پایداری بوده و از لغزش و جدایش قطعه کار از عاسازها اجتناب شود. لذا، در این پژوهش، روشی برای تحلیل پایداری پایداری قطعه کار در قید و بند یک حالت نامعین استاتیکی است. با توجه به پایداری قطعه کار در قید و بند یک حالت نامعین استاتیکی است. با توجه به آن چه در بالا اشاره گردید، پژوهشهای اجراشده در زمینه بررسی پایداری قطعه کار در قید و بندها برای رفع این نامعینی در مطالعه نیرویی، از فرض حالت دوبعدی قطعه کار، اعمال فرضیات ابتکاری همچون نرخ افزایش ضریب

¹⁻ Partially Observed Markov Decision Processes (POMDP)

اصطكاك برابر در تمام نقاط تماس و يا فرض الاستيك بودن نقاط تماس و بررسی تغییر شکلها و جابهجاییها در آن نقاط استفاده کردهاند. همچنین، مطالعه تأثیر توالی اعمال بستها بر پایداری قطعه کار توسط پژوهشگران مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. خلاء مشخصی که در بیشتر پژوهشهای ارائهشده وجود دارد، اعمال فرضیات سادهسازی نه چندان نزدیک به حالت واقعی و مناسب و استفاده از قطعات با هندسه ساده منشوری است. برای قطعات با هندسه شکل- آزاد، نیازهای مهم تری در طراحی سیستم جاسازی و آنالیز پایداری مطرح میشود. یکی از این نیازها، لزوم بررسی پایداری قطعه کار جهت اجتناب از لغزش آن در سیستم جاسازی (صرفا با احتساب نیرو- ممان وزن و بدون در نظر گرفتن نیرو- ممانهای خارجی بست و ماشین کاری) است. این عامل بهعنوان یکی از آزمایشهای صحتسنجی برای انتخاب بهترین طرح جاسازی از بین تمام کاندیدهای جاسازی در مرحله اولیه طراحی قید و بند است. در این مقاله، روشی بر مبنای استفاده از اصل کمترین اندازه نیروها برای آنالیز پایداری قطعه کار بدون در نظر گرفتن فرضیات سادهسازی مزبور ارائه میشود. استفاده از این اصل برای قطعات سهبعدی منجر به مسأله بهینهسازی غیرخطی مرتبه چهارم میشود که با حل آن، پایداری قطعه کار سنجیده میشود. تعیین محدوده پایداری قطعه کار در سیستم جاسازی، تأثیر فاصله جاسازهای پایه از هم بر پایداری قطعه کار و آنالیز پایداری برای هریک از مراحل بارگذاری قطعه کار در سیستم جاسازی در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. نمونهای از مدل پره توربین (بهعنوان مدلی با هندسه تماما شکل- آزاد) بهعنوان مطالعه موردی جهت سنجش توانایی مدل پیشنهادی در آنالیز پایداری استفاده می شود. چابک و سریع بودن مدل ارائه شده و عدم استفاده از فرضیات سادهسازی، قابلیت استفاده از این روش را در صحتسنجی طرح سیستم جاسازی (جاسازهای پایه، کناری و توقف) جهت نیل به پایداری کامل قطعه کار در طرح نهایی قید و بند نمایان میسازد.

2- مدلسازي

برای یک قطعه در فضای سه بعدی، شش درجه آزادی وجود دارد که باید توسط سیستم جاسازی گرفته شود. محدود کردن این درجات آزادی براساس سیستم 1-2-3 و با استفاده از شش جاساز انجام می شود؛ بنابراین تعداد مجهولات برای محاسبه نیروها در نقاط تماس قطعه و جاسازها برابر هجده بوده و تعداد معادلات تعادل شش است. برای رفع نامعینی معمولا از فرض الاستیک بودن نقاط جاسازی و محاسبه تغییر شکلها استفاده می شود. حال آن که تعیین پایداری قطعه کار تحت نیرو- ممانهای وزن و جاسازی در مراحل اولیه طراحی قید و بند اجرا می شود که اطلاعات زیادی از نحوه تماسها و شرایط مرزی مسأله وجود ندارد. برای رفع نامعینی استاتیکی در این پژوهش، اصل کمینه اندازه نیروها استفاده می شود. این اصل بیان می دارد که از بین تمام نیروهایی که می توانند معادلات تعادل را ارضا کنند، آن مجموعه ی جواب مسأله است که کمترین اندازه را داشته باشد. محاسبه نیروهای عکس العمل در جاسازهای قید و بند یک مسأله نامعین استاتیکی است. مجموعه فرضیات برای اعمال این اصل جهت تعیین پایداری قطعه کار بهصورت زیر است:

- قطعه کار و سیستم جاسازی صلب است.
- اصطکاک در نقاط تماس از نوع کولمبی است.

- مقدار ضریب اصطکاک در تمام نقاط تماس مشخص و برابر است (در آنالیز ارائهشده می توان مقدار ضریب اصطکاک را در هر نقطه تماس متفاوت اعمال کرد)
- هندسه قطعه کار از نوع شکل- آزاد بوده و مقادیر بردارهای نرمال و مماسی آن در هر نقطه تماس مشخص است.
 - جاساز، عمود بر پروفیل سطح است.
 - موقعیت اعمال جاسازها مشخص است.

شکل 1 نشان دهنده یک قطعه با هندسه شکل - آزاد همراه با سیستم جاسازی طراحی شده با شش جاساز است. مجموعه دارای یک دستگاه مختصات جهانی XYZ و شش دستگاه مختصات محلی XYZ و شرو - ممان برآیند خارجی W_e قرار گرفته جاسازها است. قطعه تحت اثر یک نیرو - ممان برآیند خارجی W_e قرار گرفته است.

استفاده از اصل کمترین اندازه نیروها برای رفع نامعینی استاتیکی، در قالب مسأله بهینه سازی غیر خطی به صورت معادله (1) قابل ارائه است. Minimize $|\varphi|$ with constraints:

$$T\varphi + W_e = 0 (b)$$

$$(f) > 0$$

$$(f_n)_i \ge 0 \tag{c}$$

$$(f_{1}^{2} + f_{2}^{2})_{i} \le (\mu f_{n})_{i}^{2} \tag{1}$$

که در آن، |arphi| اندازه نیروهای عکسالعمل در نقاط تماس، f_i بردار نیرو f_{t_1} به مودی بردار نیرو، f_n مؤلفه عمودی بردار نیرو، f_n مؤلفه مماسی اول بردار نیرو، f_{t_1} مؤلفه مماسی دوم بردار نیرو، f_{t_2} مؤلفه مماسی دوم بردار نیرو، W_e نیرو تبدیل از دستگاه مختصات جهانی و W_e نیرو ممان برآیند خارجی است.

1-2- تابع هدف

تابع هدف در مسأله بهینهسازی ارائهشده در رابطه (1) بهصورت اندازه (نرم) بردار حاوی نیروهای عکسالعمل در نقاط شش گانه جاسازی است. تابع هدف که بهصورت φ در رابطه (1) یاد شده است را می توان بهصورت رابطه عنوان کرد.

$$\varphi = (F_1, F_2, \dots, F_6), F_i = (f_n, f_{t_1}, f_{t_2})_i$$
 (2)

تابع هدف φ دارای شش نیروی عکسالعمل در شش جاساز است که هریک از این بردارها، دارای سه مؤلفه عمودی، مماسی نخست و دوم (براساس با شکل 1) هستند. اندازه بردار هدف $(|\varphi|)$ از رابطه (3) محاسبه و در بهینه سازی استفاده شده است.

$$|\varphi| = F_1^2 + F_2^2 + F_3^2 + F_4^2 + F_5^2 + F_6^2 \tag{3}$$

مطابق با قید شماره 2 در رابطه (1)، مقدار پارامتر f_n باید مثبت باشد تا تماس قطعه کار و جاسازها همواره حفظ شود. علامت دو پارامتر t_1 و t_2 و میتواند مثبت یا منفی باشد. علامت مثبت نشانگر هم جهت بودن این پارامترها با جهت t_1 و t_2 و منفی بیانگر این است که نیروهای مماسی محاسبه شده، معکوس این جهات است.

2-2- قيود بهينه سازي

برای محاسبه نیروهای عکس العمل در جاسازها، تعادل استاتیکی بین نیروها باید رعایت شود که قید نخست در معادله (1) برای این منظور ارائه شده است. ماتریس T برای تبدیل مقادیر نیروها در راستای نرمال، مماسی نخست و دوم به دستگاه مختصات جهانی استفاده می شود. قید دوم برای حفظ تماس بین قطعه کار و جاسازها و لزوم مثبت بودن نیروهای عکس العمل محاسبه شده است. قید سوم نیز شرایط اصطکاک کولمب در نقاط تماس بوده که

تعیین کننده خطی یا غیرخطی بودن بهینهسازی است. این قید برای قطعه کار با حالت دوبعدی بهصورت خطی و برای حالت قطعه کار سهبعدی دارای حالت غیرخطی خواهد بود.

از آنجایی که در حالت دوبعدی، یکی از مؤلفههای مماسی از بردار نیروی عکسالعمل در هر جاساز کم میشود، نیروی عکسالعمل ایجادشده دارای 2 مؤلفه عمودی و مماسی است. در این حالت، قید سوم (اصطکاک کولمب) بهصورت رابطه (4) میشود.

$$|f_t| \le \mu |f_n| \tag{4}$$

از آنجا که جهت هریک از مؤلفههای f_n و f_t مشخص است، هریک از این پارامترها یک عدد هستند و لذا، رابطه (4) به صورت خطی است.

در حالت سهبعدی، مؤلفه مماسی دوم در راستای t_2 به مؤلفههای عمودی n و مماسی اول n به هریک از نیروهای عکسالعمل در جاسازها افزوده می شود. قید اصطکاک کولمب، به گونهای باید تعریف شود که اندازه بر آیند مؤلفههای مماسی اول و دوم از مقدار بیشینه آن (یعنی $\mu|f_n|$ کمتر باشد. این قید را می توان به صورت رابطه n نوشت.

$$(f_{t_1}^2 + f_{t_2}^2)_i \le (\mu f_n)_i^2 \tag{5}$$

این معادله، یک رابطه غیرخطی بین f_{t_1} ، f_{t_2} ، f_{t_3} است که مسأله بهینهسازی رابطه (1) را به حالت غیرخطی تبدیل می کند.

ماتریس تبدیل T از رابطه (6) بهدست میآید.

$$T = (T_{1}, T_{2}, \dots, T_{6})$$

$$T_{i} = (T_{n}, T_{t_{1}}, T_{t_{2}})$$

$$(T_{n})_{i} = (n_{i}, r_{i} \times n_{i}), (T_{t_{1}})_{i} = (t_{1_{i}}, r_{i} \times t_{1_{i}}), (T_{t_{2}})_{i}$$

$$= (t_{2_{i}}, r_{i} \times t_{2_{i}})$$
(6)

در این معادلات، T_i ماتریس تبدیل مختصات محلی به جهانی برای نقطه تماس iام و n,t_1,t_2 جهات عمودی، مماسی اول و دوم در نقطه تماس iام است. به عبارت دیگر، برای محاسبه ماتریس تبدیل از دستگاه مختصات محلی به جهانی، تمام اطلاعات موقعیت و جهت نقطه جاسازی باید مشخص باشد. مقدار نیرو- ممان برآیند خارجی از $W_c = W_g + W_L$ بهدست میآید که در آن، W_g نیرو- ممان وزن و W_L نیرو- ممان بارگذاری است.

چنانچه مسأله بهینهسازی منجر به جواب شود، نشاندهنده رعایتشدن تمام قیود یادشده بوده و قطعه کار بر سیستم جاسازی پایدار است، ولی اگر پاسخی برای این مسأله بهدست نیاید، نشاندهنده عدم ارضا یکی از قیود سه گانه است. عدم پایداری قطعه کار در قید و بند را می توان به دو صورت




Fig. 1 The model with reeform geometry with the designed locating system adapted for mathematical modeling of stability analysis with minimum norm principle

شکل 1 مدل شکل- آزاد همراه با طرح جاسازی برای مدلسازی آنالیز پایداری با استفاده از اصل کمترین اندازه نیروها

مطرح کرد: جدایش در نقاط تماس قطعه کار و قید و بند (عدم ارضا قید دوم) و یا لغزش قطعه کار در نقاط تماس (عدم ارضا قید سوم). در آنالیز پایداری قطعات با هندسه شکل- آزاد در قید و بند، قطعه کار باید با قرار گیری بر جاسازهای پایه دارای پایداری مناسب بوده و دچار لغزش نشود. محدوده پایداری مناسب برای قرار گیری پایدار قطعه کار روی جاسازهای پایه باید محاسبه شود. سپس قطعه کار در هر مرحله از جاسازی و در تماس با جاسازها باید پایدار بوده و دچار لغزش یا جدایش از جاسازها نشود. این اصل به عنوان یکی از قیود صحت سنجی سیستم جاسازی طراحی شده در هر مرحله از بارگذاری قطعه کار در قید و بند استفاده شده و منجربه طرح نهایی پایدار برای قید قطعه کار می شود. در زیر به بررسی توانایی های مدل با استفاده از مطالعه موردی با هندسه شکل - آزاد پرداخته می شود.

3- مطالعه موردي

مسأله بهینهسازی ارائهشده در معادله (1) در نرمافزار متاب پیادهسازی و با استفاده از جعبه ابزار بهینهسازی آن حل شد. حل گر بهینهساز مقید استفاده الگوریتم مجموعه -فعال و تعداد تکرار استاندارد 400 بار برای حل استفاده شد. برای سنجش توانایی مدل ارائهشده در آنالیز پایداری، مطالعه موردی بارگذاری قطعه کار پره توربین در سیستم جاسازی 1-2-3 مورد بررسی قرار گرفت (شکل 2). دلیل انتخاب این قطعه کار، بررسی پیچیده ترین حالت ممکن که تمام سطوح قطعه کار دارای هندسه شکل - آزاد باشند، است. در این مدل، سطح جاسازی پایه و دوم دارای هندسه شکل - آزاد با انحنای بالا هستند که فرآیند بارگذاری آن در سیستم جاسازی را با مشکلاتی همچون لغزش بر جاسازهای کناری و عدم پایداری در تماس با جاسازهای کناری و توف مواجه می سازد.

همچنین تمام پره توربینها دارای ریشه هستند که از آن برای قرارگیری بر روتور استفاده میشود. طراحی سیستم جاسازی و بست مطمئن برای ماشین کاری ریشه ضروری بوده و فیکسچربندی مناسب باید از سطح پره انجام شود.

مراحل بارگذاری این قطعه کار در سیستم جاسازی در سه مرحله قابل بیان است.

- تماس قطعه کار با جاسازهای پایه (شکل a-3)؛ تحت اثر نیرو- ممان وزن، معمولا برای قراردهی قطعه کار روی جاسازهای پایه، نیروی اضافی علاوهبر وزن به قطعه کار وارد نمی شود.
- قرارگیری قطعه کار در فاصله بسیار اندک نسبت به جاسازهای کناری (شکل 3-b)؛ این مرحله، تصویری لحظهای از فرآیند بارگذاری بوده و پایداری قطعه کار در آن باید قوی باشد. در این لحظه از بارگذاری، تأثیر فاصله جاسازهای پایه بر پایداری مطالعه می شود.
- لغزش بر جاسازهای پایه و تماس با جاسازهای کناری (شکل C-3)؛ در این مرحله قطعه کار تحت نیرو- ممان وزن و بارگذاری W_L قرار می گیرد.
- تماس با جاساز توقف همراه حفظ تماس با جاسازهای پایه و کناری (شکل (d-3))؛ در این گام نیز قطعه کار تحت نیرو- ممانهای وزن و جاسازی (d-3) قرار می گیرد.

فرض بر این است که قطعه کار دارای جرم 0.6 کیلوگرم بوده و ضریب اصطکاک در تمام نقاط تماس 0.3 است، همچنین سیستم جاسازی

¹⁻ Fmincon

²⁻ Active-set

پیشنهادی (بدون آنالیز پایداری) برای قطعه کار محاسبه و تعیین شده است. موقعیت نقاط جاسازی محاسبه شده در جدول 1 ارائه شده و نقطه مرکز ثقل قطعه کار (88.95, -14.73, 0.56) است.

3-1- قطعه کار در تماس با جاسازهای پایه

پس از محاسبه بردارهای نرمال و مماسی نخست و دوم با استفاده از نرمافزار [20]، با تغییر بردار گرانش در محدوده مشخصی مطابق با شکل 4. مقادیر نیروها در هر مرحله از بارگذاری با حل مسأله بهینهسازی بهدستآمده و پایداری قطعه کار بررسی می شود. دستگاه مختصات جهانی روی قطعه کار نصب شده و همراه با تغییر موقعیت و جهت قطعه کار، تغییر می کند. به عبارت دیگر، مقادیر موقعیت نقاط جاسازی، بردارهای نرمال و مماسی نخست و دوم که در جدول 1 ارائه شده اند، همواره ثابت هستند. برای محاسبه محدوده پایداری قطعه کار روی جاسازهای پایه کافی است جهت بردار گرانش تغییر کرده و مسأله برای هر شکل بندی حل شود. برای این منظور مدل قطعه کار در نرمافزار مدل سازی رسم و سیستم جاسازی آن مشخص شد. فرض بر این شد که ارتفاع جاسازها به گونهای تنظیم شود که قطعه کار در این صورت بردار گرانش به صورت راستای X تراز باشد. در این صورت بردار گرانش به صورت نغییر مقدار θ ، بازه ای که قطعه کار دارای پایداری (بدون لغزش یا جدایش در تغییر مقدار θ ، بازه ای که قطعه کار دارای پایداری (بدون لغزش یا جدایش در نقاط تماس) روی سطح جاسازی پایه است، محاسبه می شود.

بردار گرانش در شکل 4 همواره به سمت عمود بر زمین عمل می کند. حال آن که دستگاه مختصات جهانی نصبشده بر قطعه کار در حال جابهجایی و چرخش همراه با قطعه کار است. با حل مسأله بهینه سازی اشاره شده در رابطه (1) و استفاده از فرضیات انجام شده، پارامترهای جدول 1 و بازه تغییر [°90-°0] درجه برای θ ، محدوده جاسازی پایدار قطعه کار بر جاسازهای پایه بهصورت $\theta_s < 38$ نشان داده شده است.

محدوده هاشورخورده بین L_1 و L_2 نشاندهنده محدودهای است که اگر بردار وزن در آن قرار گیرد، قطعه کار بر سه جاساز پایه پایدار خواهد بود. احتمال لغزش قطعه کار در خارج از این محدوده محتمل ترین دلیل ناپایداری است.

2-3- قطعه کار در موقعیت نزدیک به تماس با جاسازهای کناری

قطعه کار در موقعیت نشان داده شده در شکل b-3 در نزدیکی تماس با جاسازهای کناری قرار دارد. این موقعیت برای این منظور انتخاب شده است

جدول 1 موقعیت نقاط جاسازی قطعه کار شکل 2 همراه با بردارهای نرمال، مماسی نخست و دوم (طرح جاسازی اصلی)

Table 1 The position of the locating points for model of Fig. 2 beside the normal, the first tangential and second tangential vectors

6	5	4	3	2	1	شماره
0	171.03	2.46	180.00	180.00	0.00	مختصات
-10	46.32	44.39	44.77	-52.32	-12.53	
-9	-8.75	-22.63	-8.85	17.71	-16.16	(mm)
-1.00	0.01	0.03	0.08	-0.01	0.03	بردار نرمال
0.00	0.82	0.86	0.23	-0.91	-0.33	- 3 3 3 3 .
0.00	-0.57	-0.49	97	-0.41	-0.94	(n)
0.00	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	بردار مماسی
-1.00	0.01	0.01	0.01	-0.05	-0.04	0 , ,
0.00	0.08	0.08	0.08	0.07	0.05	(t_1) اول
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	بردار مماسی
0.00	0.57	0.49	0.97	0.41	0.94	
-1.00	0.82	0.87	0.23	-0.91	-0.33	(t_2) دوم




Fig. 2 Case study: loading of turbine blade model into the fixture ${\sf mbd} \ 2$ مطالعه موردی بارگذاری پره توربین در سیستم جاسازی




Fig. 3 The procedure of workpiece loading into the fixture a) resting on the base locators b) the position of nearly contact the side locators c) making contact with the side locators while keeping contact with the base locators d) making contact with the stop locators while keeping contact with the base and side locators

شکل 3 مراحل بارگذاری قطعه کار در قید الف) تماس با جاسازهای پایه ب) موقعیت نزدیک به تماس با جاسازهای کناری ج) تماس با جاسازهای کناری د) تماس با جاساز توقف




Fig. 5 The calculated stability area for work piece on the base locators (the hatched area between $L_1 \ \& \ L_2$)

شکل 5 محدوده جاسازی پایدار قطعه کار بر جاسازهای پایه

تأثیر آن بر پایداری قطعه در موقعیت مزبور بررسی میشود.

با حل مسأله بهینهسازی برای این شکلبندی و با اعمال صرفا نیرو- ممان وزن، جوابی برای مقادیر نیروهای عکسالعمل بهدست میآید که نشان دهنده پایداری قطعه کار بر جاسازهای پایه است. مقادیر این نیروها در جدول 2 نشان داده شده است. برای این محاسبه، مقدار بردار گرانش به صورت [°Cos23°, –Cos23°] استفاده می شود که از مدل سهبعدی در نرمافزار مدل سازی بهدست آمده است.

 $W_L = |W_L| \times 0$ مطابق با شکل 0-0، نیرو- ممان بارگذاری بهصورت 0-0, -0-3 (00°) N و رقطه 0-43.57, 0-25.16) و رقطه 0-43.57, 0-43.57, 0-25.16) و رقطه 0-43.57, 0-43.57, 0-43.57, 0-43.57, 0-43.57, 0-43.57, 0-43.57, 0-44.57, 0-45, 0-45, 0-46, 0

موقعیت نقاط جاسازی همراه با بردارهای نرمال و مماسی نخست و دوم در هریک از آنها در جدول 3 ارائه شده است.

با اعمال نیرو- ممان مشابه با طرح جاسازی پیشین بر قطعه کار در طرح جاسازی دوم بهصورت $W_L = |W_L| \times (0,\cos(60^\circ), -\sin(60^\circ))$ کر نقطه (0.25. +3.57, 25.16) و با فرض (50. +3.57, 25.16) مقدار نیروی لازم برای شروع لغزش قطعه کار روی جاسازهای پایه برابر با 0.1 نیوتن به دست می آید. مقدار بسیار کم به دست آمده برای این پارامتر نشان دهنده پایداری ضعیف قطعه کار در نقطه نزدیک به تماس با جاسازهای کناری است. دلیل این پدیده، نزدیک بودن بیش از حد جاسازهای پایه به

جدول 2 مقادیر نیروهای عکسالعمل در موقعیت نزدیک به تماس با جاسازهای کناری (شکل 3-b) با احتساب صرفا نیرو- ممان وزن

Table 2 The reaction forces at the base locators in position near to making contact with the side locators

3	2	1	شماره جاساز
2.95	1.25	2.20	
-0.04	0.25	-0.60	نيروها (N)
0.12	-0.27	-0.66	




Fig. 4 The different potential resting condition of workpiece on the base locators (by changing the g vector at the global XYZ coordinate system)

شکل 4 نحوه قرارگیری قطعهکار بر جاسازهای پایه تحت زوایای مختلف (با تغییر بردار گرانش در دستگاه مختصات جهانی)

که قطعه کار در آن باید پایداری بالایی داشته باشد. برای تعیین پایداری و مطالعه تأثیر فاصله جاسازهای پایه از هم بر آن، طرح جاسازی دوم (شکل 6) پیشنهاد می شود. در این طرح، جاسازهای پایه به یکدیگر نزدیک تر شده و

رد-3 (شكل 2-3) مقادير نيروهاي عكس العمل در مرحله دوم بارگذاري (شكل 2-3) **Table 4** The reaction forces at the five locators for the second stage of loading (Fig. 3c)

	/				
5	4	3	2	1	شماره
0.36	3.00	4.55	1.06	4.21	نيروها
0.09	0.32	-0.12	0.08	-0.11	
-0.06	-0.84	-1.31	-0.30	-1.26	(N)

3-4- قطعه کار در تماس با جاسازهای پایه، کناری و توقف

در مرحله آخر از جاسازی، قطعه کار باید با لغزش بر جاسازهای پایه و کناری، با جاساز توقف تماس پیدا کند. برای این منظور، با اعمال دو نیرو- ممان بهصورت $W_{L_1}=5\times(0,\cos(60^\circ),-\sin(60^\circ))$ در نقطه بهصورت $W_{L_2}=10\times(-1,0,0)$ و $W_{L_2}=10\times(-1,0,0)$ در نقطه $W_{L_2}=10$, قطعه کار در تماس با تمام شش جاساز در شکل 3-4.50 قرار می گیرد. اگر مسأله بهینهسازی برای این شکل بندی نیز حل شود، جوابی معین برای مقادیر نیروهای عکسالعمل بهدست می آید که در جدول 5 نشان داده شده است.

با توجه به این که قطعه کار در تمام مراحل بارگذاری در حالت پایدار در قید قرار می گیرد، بنابراین سیستم جاسازی اصلی طراحی شده برای این قطعه کار صحیح است. چنان چه در هریک از مراحل بارگذاری، مسأله بهینه سازی منتج به جواب برای نیروهای عکس العمل نشود، نشان دهنده وجود لغزش یا جدایش قطعه کار از کمینه یکی از جاسازهاست.

4- نتيجه گيري

در این پژوهش، مدلی تحلیلی برای تعیین پایداری قطعه کار با هندسه شکل-آزاد در قید و بند ارائه شد. اصل کمترین اندازه نیروها بهصورت یک مسأله بهینهسازی غیرخطی جهت محاسبه نیروهای عکسالعمل در نقاط تماس قطعه کار و سیستم جاسازی پیشنهاد شد که با حل آن توسط نرمافزار متاب، پایداری قطعه کار در مراحل مختلف بارگذاری قطعه کار مورد بررسی قرار گرفت. نمونهای از یک مطالعه موردی بهصورت بارگذاری مدلی از یک پره توربین در سیستم جاسازی، برای بررسی توانایی مدل در آنالیز پایداری استفاده شد. با اعمال مدل ارائهشده به هریک از مراحل بارگذاری، نتیجه گرفته شد که اگر مسأله بهینهسازی منجر به ارائه پاسخ گردد، قطعه کار بر سیستم جاسازی و نقاط تماس آن پایدار است. برای مدل یادشده با فرض ضریب اصطکاک 0.3، نتیجه حاصل شد که محدوده زاویهای که قطعه کار $22^{\circ} < \theta_{s} < 38^{\circ}$ مى تواند بر جاسازهاى يايه به صورت يايدار قرار گيرد، بازه است. تأثیر نزدیک بودن جاسازهای پایه به یکدیگر بر پایداری با محاسبه مقدار کمترین اندازه نیرو برای لغزش قطعه کار بر جاسازهای پایه در موقعیتی نزدیک به تماس با جاسازهای کناری بررسی شد. مقدار این نیرو برای طرح جاسازی اصلی 1.54 نیوتن و برای طرح جاسازی دوم 0.1 نیوتن بهدست آمد که نشانگر پایداری ضعیف قطعه کار با نزدیک کردن جاسازهای پایه به هم بود. با بررسی پایداری قطعه کار در تمام مراحل جاسازی، نتیجه حاصل شد که سیستم جاسازی اصلی صحیح بوده و پایداری کامل قطعه کار را فراهم

جدول 5 مقادیر نیروهای عکسالعمل در مرحله سوم بارگذاری (شکل 3-Table 5 The reaction forces at the six locators for the third stage of loading (Fig. 3d)

6	5	4	3	2	1	شماره
6.38 -0.38 -1.72	2.16 -0.04 0.64	1.96 -0.04 0.58	1.48 -0.03 0.44	4.00 -0.40 1.13	3.35 -0.10 1.00	نيروها (N)




Fig. 6 The second locating plan with base locators near together for studying the effect of base locators distances on the workpiece stability $\mathbf{m} \geq \mathbf{0}$ december $\mathbf{0}$ december $\mathbf{0}$

جدول 3 موقعیت نقاط جاسازی پایه قطعه کار در طرح جاسازی دوم (جاسازهای پایه نزدیک به هم) همراه با برداهای نرمال و مماسی نخست و دوم

Table 3 The pose of the locators in the second locating plan besides the normal and the first and second tangential vectors

شماره	1	2	3	4	5	6
مختصات (mm)	10.39 6.75 -20.82	150.89 -25.30 -6.74	144.25 34.11 -13.49	2.46 44.39 -22.63	171.03 46.32 -8.75	0 -10 -9
بردار نرمال (<i>n</i>)	0.02 0.40 0.91	-0.04 0.17 0.98	-0.07 -0.13 0.99	0.03 0.86 -0.49	0.04 0.82 -0.57	-1.00 0.00 0.00
بردار مماسی اول (t_1)	0.00 0.91 -0.40	0.00 0.98 -0.17	0.00 0.99 0.13	0.99 0.01 0.08	0.99 0.01 0.08	0.00 -1.00 0.00
بردار مماسی دوم (t_2)	0.99 -0.05 0.05	0.99 -0.02 0.05	0.99 0.00 0.07	0.00 0.49 0.87	0.00 0.57 0.82	0.00 0.00 -1.00

یکدیگر و عدم رعایت کمترین فاصله بین نقطه مرکز ثقل قطعه کار و نقطه میانی مثلث متشکل از جاسازهای پایه است.

طرح جاسازی دوم صرفا برای مطالعه تأثیر فاصله جاسازهای پایه بر پایداری قطعه کار ارائه شد و فقط در همین مرحله از بارگذاری استفاده می شود. برای ادامه بارگذاری، از طرح جاسازی اصلی (شکل 2 و جدول 1) استفاده می شود.

3-3- قطعه کار در تماس با جاسازهای پایه و کناری

در این مرحله از بارگذاری، قطعه کار بر جاسازهای پایه لغزیده و با جاسازهای کناری تماس پیدا می کند. با اعمال نیرو- ممان $W_L = 5 \times (0,\cos(60^\circ),-\sin(60^\circ))$ (90, -43.57, نقطه $W_L = 5 \times (0,\cos(60^\circ),-\sin(60^\circ))$ (25.16) و شکل c-3، قطعه کار در تماس با جاسازهای کناری قرار می گیرد. فرض بر این است که بردار گرانش به صورت ["c-0.033", c-0.031" است یا پایداری قطعه کار بر جاسازهای پایه حفظ شود. برای مطالعه پایداری، مسأله بهینه سازی اشاره شده در معادله (1) با نیرو- ممانهای وزن و جاسازی و با استفاده از اطلاعات بالا حل گشت. با توجه به این که جواب مشخصی مطابق با جدول 4 برای نیروهای عکس العمل در جاسازها به دست می آید، قطعه کار در پایداری کامل در تماس با جاسازهاست.

به عبارت دیگر، قطعه کار در موقعیت و جهت مناسب بر جاسازهای پایه و کناری قرار گرفته است.

6- مراجع

- H. Wang, Y. Rong, H. Li, P. Shaun, Computer aided fixture design: recent research and trends, Computer Aided Design, Vol. 42, No. 12, pp. 1085-1094, 2010.
- [2] Y. Kang, Y. Rong, J. C. Yang, Computer-aided fixture design verification. Part 1. The framework and modelling, *Advanced Manufacturing Technology*, Vol. 21, No. 10, pp. 827-835, 2003.
- [3] I. Boyle, Y. Rong, D. C. Brown, A review and analysis of current computeraided fixture design approaches, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 27, No. 1, pp. 1-12, 2011.
- [4] Y. C. Chou, V. Chandru, M. M. Barash, A mathematical approach to automatic configuration of machining fixtures: analysis and synthesis, *Manufacturing Science and Engineering*, Vol. 111, No. 4, pp. 299-306, 1989.
- [5] M. S. Ohwovoriole, B. Roth, An extension of screw theory, mechanical design, Vol. 103, No. 4, pp. 725-735, 1981.
- [6] S. H. Lee, M. R. Cutkosky, Fixture planning with friction, Manufacturing Science and Engineering, Vol. 113, No. 3, pp. 320-327, 1991.
- [7] C. Cogun, The importance of the application sequence of clamping forces on workpiece accuracy, *Manufacturing Science and Engineering*, Vol. 114, No. 4, pp. 539-543, 1992.
- [8] Y. Wu, Y. Rong, W. Ma, S. R. LeClair, Automated modular fixture planning: Accuracy, clamping, and accessibility analyses, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, Vol. 14, No. 1, pp. 17-26, 1998.
- [9] U. Roy, J. Liao, Fixturing analysis for stability consideration in an automated fixture design system, manufacturing science and engineering, Vol. 124, No. 1, pp. 98-104, 2002.
- [10] Y. Kang, Y. Rong, J. C. Yang, Computer-aided fixture design verification. Part 3. Stability analysis, *Advanced Manufacturing Technology*, Vol. 21, No. 10-11, pp. 842-849, 2003.
- [11] M. Y. Wang, D. M. Pelinescu, Contact force prediction and force closure analysis of a fixtured rigid workpiece with friction, manufacturing science and engineering, Vol. 125, No. 2, pp. 325-332, 2003.
- [12] J. N. Asante, Effect of fixture compliance and cutting conditions on workpiece stability, *Advanced Manufacturing Technology*, Vol. 48, No. 1-4, pp. 33-43, 2010.
- [13] J. Bohg, A. Morales, T. Asfour, D. Kragic, Data-driven grasp synthesis-a survey. *IEEE Transactions on Robotics*, Vol. 30, No. 2, pp. 289-309, 2014.
 [14] Y. Bekiroglu, J. Laaksonen, J. A. Jorgensen, V. Kyrki, D. Kragic, Assessing
- [14] Y. Bekiroglu, J. Laaksonen, J. A. Jorgensen, V. Kyrki, D. Kragic, Assessing grasp stability based on learning and haptic data, *IEEE Transactions on Robotics*, Vol. 27, No. 3, pp. 616-629, 2011.
- [15] M. Madry, L. Bo, D. Kragic, D. Fox, ST-HMP: Unsupervised spatiotemporal feature learning for tactile data, in Proceeding of IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Hong Kong: IEEE, pp. 2262-2269, 2014.
- [16] Y. Bekiroglu, D. Song, L. Wang, D. Kragic, A probabilistic framework for task-oriented grasp stability assessment, in Proceeding of IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Karlsruhe: IEEE, pp. 3040-3047, 2013.
- [17] H. Dang, P. K. Allen, Stable grasping under pose uncertainty using tactile feedback. Autonomous Robots, Vol. 36, No. 4, pp. 309-330, 2014.
- [18] E. Nikandrova, J. Laaksonen, V. Kyrki, Towards informative sensor-based grasp planning, *Robotics and Autonomous Systems*, Vol. 62, No. 3, pp. 340-354, 2014.
- [19] H. Parvaz, M. J. Nategh, Analytical model of locating system design for parts with free-form surfaces, Modares Mechanical Engineering, Proceedings of the Advanced Machining and Machine Tools Conference, Vol. 15, No. 13, pp. 129-133, 2015. (in Persian فارسى)
- [20] H. Parvaz, M. J. Nategh, A pilot framework developed as a common platform integrating diverse elements of computer aided fixture design, *Production Research*, Vol. 51, No. 22, pp. 6720-6732, 2013.

مىكند.

استفاده از اصل کمینه اندازه نیروها برای تعیین پایداری قطعه کار تحت نیروهای ناشی از اعمال بست و ماشین کاری به عنوان پیشنهادی برای ادامه پژوهش در این زمینه مطرح می شود.

5- فهرست علائم

مؤلفههای بردار نیروی عکسالعمل f

بردار نیروی عکسالعمل در هریک از جاسازها F

بردار گرانش g

کران پایین محدوده پایداری L_1

کران بالای محدوده یایداری L_z

بردار نرمال برای نقطه تماس أام n_i

بردار موقعیت

ماتریس تبدیل T

بردار مماسی نخست برای نقطه تماس أام t_1

بردار مماسی دوم برای نقطه تماس أام $t_{2,}$

نيروممان اعمالي W

علائم يوناني

زاویه بردار گرانش در صفحه YZ مدل پره توربین θ

زاویه پایداری قطعه کار بر جاسازهای پایه $heta_{
m S}$

بردار نیروهای عکسالعمل در تمام جاسازها

زيرنويسها

φ

n

پارامتر اعمالی خارجی بر قطعه کار e

اندیس گرانش g

i شماره جاساز

اندیس پارامتر بارگذاری L

اندیس پارامتر بارگذاری نخست L_1

اندیس پارامتر بارگذاری دوم L_{z}

اندیس جهت نرمال (عمود)

اندیس جهت مماسی نخست t_1

اندیس جهت مماسی دوم t_2